

Erledigt

## BCM943602CS Bluetooth ohne Funktion

Beitrag von „kackpie“ vom 6. Februar 2020, 22:32

Hallihallo,

heute ist meine BCM943602CS Wifi/Bluetooth Karte angekommen.

WLAN hat auf Anhieb funktioniert. Nur Bluetooth will nicht wirklich funktionieren.

Über USB wird diese nicht erkannt, aber andere Geräte laufen über den verwendeten Port.

Unter Windows funktioniert das ganze ohne Probleme.


Irgendwelche Ideen ?

Meinen EFI Folder habe ich mit angehängen 😊

---

Beitrag von „al6042“ vom 6. Februar 2020, 22:46

Wenn der BT-Part der Karte auf einem internen USB-Header angeschlossen ist, solltest du auf den anderen Header wechseln.



Hintergrund:

In deinem USB-Kext sind HS11 & 12 eingetragen...

HS11 bis 14 sind üblicherweise immer die internen Header... somit hast du den BT-Part höchstwahrscheinlich an den Header für HS13 & 14 angeschlossen.

Wechsele auf den anderen Header und versuche dein Glück.

## Beitrag von „kackpie“ vom 6. Februar 2020, 22:47

[al6042](#) vielen Dank für die zügige Antwort.

Das habe ich bereits probiert.

Also beide habe ich probiert

## Beitrag von „al6042“ vom 6. Februar 2020, 23:05

Dann stimmt etwas mit deinem USB-Kext nicht...


In deiner config.plist sind viele unnötige und alte Einträge drinnen, darunter auch deaktivierte Kext-To-Patch-Einträge zum deaktivieren des USB 15-Port-Limits.

Ich empfehle deren Austausch der Port-Limit-Patches mit den folgenden:

com.apple.iokit.USBHostFamily	ESP80F0F	ESP83F0F	USB Port Limit #1	10.15
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI	83F90F0F	83F93F0F	USB Port Limit #2	10.15

Dann nochmal den USBInjectAll.kext anstatt deinem aktuellen USBPorts.kext nutzen, damit neu starten und einen komplett neuen USBPorts.kext erstellen.

In deinem alten sind nämlich nur ein paar USB2.0-Ports deklariert:



---

## Beitrag von „kackpie“ vom 6. Februar 2020, 23:15

Kann vielleicht jemand meine config.plist generell mal aufräumen ?

Ich bin da leider unerfahren und weiß nicht genau was davon alles weg kann.

---

## Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 7. Februar 2020, 05:23

Moin [kackpie](#)

Es wäre insgesamt einfacher wenn du dir ein paar Threads zum Thema Bluetooth anschauen

würdest, oder dir die Beschreibung zur Erstellung einer USBPorts.kext im Hackintool (findet man hier ebenfalls mit der Forensuche) anschauen würdest. Damit du auf Dauer selbst deinen Hackintosh warten kannst.

Sonst lernst du es wohlmöglich nie ☹️♂️

---

### **Beitrag von „kackpie“ vom 9. Februar 2020, 13:45**

Dank des überaus hilfreichen Posts von [al6042](#) habe ich alles zum laufen bekommen.



Vielen Dank und schönen Sonntag noch !

