

**Erledigt**

## **GA-Z97X-SOC und Catalina - Abstürzte**

**Beitrag von „SonnenBlick“ vom 20. Februar 2020, 10:37**

Hallo,

kann mir jemand per Fernwartung mit dem Board GA-Z97X-SOC helfen?

Lan läuft, Grafik soweit ich das beurteilen kann auch die W-Lan Karte TP-Link TL-WDN4800 N900 und Sound wollen aber nicht wäre auch schön wenn man auf den Rest einen Blick wirft.

Natürlich erwarte ich keine Kostenfreie Hilfe.

Vielen Dank

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 20. Februar 2020, 11:04**

Du kannst parallel auch mal deinen EFI Ordner hier im Thread als Archiv hochladen.

---

**Beitrag von „SonnenBlick“ vom 20. Februar 2020, 11:13**

[Zitat von derHackfan](#)

Du kannst parallel auch mal deinen EFI Ordner hier im Thread als Archiv hochladen.

gerne - Wlan läuft mittlerweile. Sound nicht und die USB Ports nicht alle (wäre aber nicht schlimm), wenn das Gerät in Standby geht und wieder starten soll geht er an aber sehe nur den Mauszeiger welchen ich nicht bewegen kann

---

## **Beitrag von „derHackfan“ vom 20. Februar 2020, 11:42**

Lilu und AppleALC hast du in der EFI liegen?

Ich würde versuchen über das Bootargument `alcid=xy` den Ton zur Ausgabe zu bewegen, schau mal hier nach deinem Codec -> <https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs> und den möglichen layouts.

---

## **Beitrag von „SonnenBlick“ vom 29. Februar 2020, 19:55**

bekomme es einfach nicht zum laufen... kann sich jemand erbarmen..

---

## **Beitrag von „derHackfan“ vom 29. Februar 2020, 23:28**

Du hast einen [Realtek ALC1150](#) Sound Chip auf dem Mainboard, dafür kommen nur die [layout](#) 1, 2, 3, 5, 7 in Frage, hast du die wirklich alle nacheinander getestet?

---

## **Beitrag von „SonnenBlick“ vom 3. März 2020, 11:16**

Ok Sound läuft nun auch endlich.

Habe jetzt noch das Problem mit dem Sleep sprich wenn er in Standby geht geht er zwar dannach an aber kann die Maus und Tastatur nicht bedienen.

Weiterhin gehen nur die USB 3.0 Ports die USB 2.0 gehe nicht - gibt es hier einen Tipp?

Leider stürzt das System auch ab - leider kein Muster zu erkennen:

Spoiler anzeigen

---

## Beitrag von „derHackfan“ vom 3. März 2020, 18:36

[Zitat von SonnenBlick](#)

Weiterhin gehen nur die USB 3.0 Ports die USB 2.0 gehen nicht - gibt es hier einen Tipp?

USB Port Limit Patch hast du in Verwendung?