

nach Update auf 10.15.4 Probleme mit externem Monitor (Lenovo Ideapad 330s-14IKB)

Beitrag von „radartomx“ vom 14. April 2020, 18:43

Hallo,

ich habe mein Lenovo Ideapad 330s-14IKB von 10.15.3 auf 10.15.4 upgedated,
seitdem wird der externe Monitor am HDMI-Ausgang beim Boot nicht mehr erkannt
Abstöpseln und wieder anstöpseln löst das Problem bis zum nächsten Boot.

Clover-Ordner ist im Anhang

Kexte sind aktuell, bis auf VirtualSMC, der bei mir in Version 1.1.2 nicht bootet

Ideen?

Gruß

Thomas

Beitrag von „radartomx“ vom 20. April 2020, 10:34

Push

keiner eine Idee?

Das ab- und anstöpseln nervt auf auf Dauer.

Irgendetwas hat sich von 10.15.3 auf 10.15.4 bei der Grafik verändert.

Ich habe bereits versucht über Hackintool die Device Propertie der Connectoren zu patchen, aber ohne Erfolg.

SMBIOS Änderung (verschiedene MacBook Air, MacBook Pro)- ohne Erfolg

VirtualSMC auf 1.1.3 - ohne Änderung

Update auf 10.15.5 Public Beta bringt auch nichts

Gruß

Thomas

Beitrag von „Astral“ vom 20. April 2020, 10:39

Weiß nicht ob daß, das selbe ist, aber habe mit verschiedenen Hacks fast immer das Problem das nach Neustart nur 1 Bildschirm von 2 angeht.

Um 2-ten Bildschirm zu aktivieren, schalte ich den Monitor aus, und wieder an, ohne an Stecker zu ziehen, danach ist alles ok, nach dem sleep tritt das Problem nicht auf.

Beitrag von „radartomx“ vom 21. April 2020, 12:23

hallo [Astral](#) , Ein-/Ausschalten funktioniert bei mir leider nicht 😞

Beitrag von „Astral“ vom 21. April 2020, 12:50

Habe grade nochmal mit Laptop getestet, kann ich bestätigen, bei Neustart wird externer

Monitor nicht erkannt, erst durch aus- und einschalten (geht auch über Eingangsquelle ändern) wird es wieder aktiviert (Dell U2415). Andere Lösung weiß ich leider nicht.