

Erledigt

Macintosh HD speed Probleme erkannt als externe HD

Beitrag von „phb“ vom 24. April 2020, 23:01

Guten Abend,

Habe heute erfolgreich auf meinem Rechner Hackintosh installiert. Es funktioniert alles bestens. Habe auch alles getestet und eingerichtet.

Mein Hackintosh:

- MacOS Catalina 10.15.4
- AMD Ryzen 1600
- ASRock X370 Killer SLI P5.8
- 2x 8GB DDR4 2400Mhz
- AMD RX580 8GB

Installiert auf Samsung 960 EVO 250GB. Über die Anleitung von AMD OS X, mit OpenCore.

Nun zur meinen Fragen:

Die Boot SSD ist sehr langsam. 1,7 GB kopieren 5 min.

Die SSD Macintosh HD wird auch als externe HD erkannt im Disk Utility.

Hat jemand einen Tipp?

Vielen Dank

Freundliche Grüße

Beitrag von „Agrarfotograf“ vom 25. April 2020, 09:37

Guten Morgen,

was sagt das Hackintool im Bereich Disks? (Screenshot)

Schon mal BlackmagicDiskSpeedTest probiert?

Bitte lade deine EFI-Partition hoch, damit wir dort Fehler suchen können.