

Erledigt

Ruckler durch PCIRootUID=1

Beitrag von „flexx“ vom 8. August 2012, 15:38

Hallo.. habe jetzt auch endlich meinen Hackintosh auf ML bringen können mit MyHack...
Beim Workaround für Appstore & iCloud und kommt das Problem, dass beim setzen von PCIRootUID = 1 in der boot.plist Mikroruckler einsetzen.
Wenn ichs raus nehme ist es wieder weg... Dann komme ich aber auch nicht in den Appstore und iCloud.

Habe installiert mit MyHack, kleiner Workaround wegen 6850 als Graka, ansonsten die Fixes von MyHack bestätigen.

System:

Gigabyte H67MA-USB3-B3

i-2400S

PowerColor 6850

8 GB RAM

Postinstall:

Sound: Easybeast NON-DSDT Audio Enabler

Lan: Realtek Gigabit Ethernet 2.0.6

Code

1. `<key>EthernetBuiltIn</key>`
2. `<string>Yes</string>`
3. `<key>GUI</key>`
4. `<string>No</string>`
5. `<key>Graphics Mode</key>`
6. `<string>1920x1080x32</string>`
7. `<key>GraphicsEnabler</key>`
8. `<string>Yes</string>`
9. `<key>Kernel</key>`
10. `<string>mach_kernel</string>`
11. `<key>Quiet Boot</key>`

12. `<string>Yes</string>`
13. `<key>UseKernelCache</key>`
14. `<string>Yes</string>`

Alles anzeigen

Kann mir jemand helfen?

Lg, flexx