

Catalina 10.15.4 lässt sich nicht installieren

Beitrag von „ckaack“ vom 27. April 2020, 21:08

Ich versuche meinen ersten Hackintosh ans Laufen zu bekommen.

Hardware:

Mainboard: ASUS ROG Strix Z390-E Gaming

CPU: Intel Core i9-9900KF 3,6 GHz (Coffee Lake)

RAM: Corsair Dominator Platinum Series DDR4-3000, CL15 - 32 GB Dual Kit

SDD: Samsung 970 Evo Plus NVMe SSD, PCIe 3.0 M.2 Typ 2280 - 2 TB

Grafikkarte: XFX Radeon VII Triple Fan 16GB

Ich habe mir einen USB-Installationsstick mit Clover erstellt. Dieser funktioniert auch soweit, doch 2 Minuten vor Fertigstellung der MacOS Installation bricht diese ab. Egal was ich auch mache, die Installation bricht immer wieder an der gleichen Stelle ab.

Hat jemand eine Idee?

Beitrag von „Jono“ vom 27. April 2020, 21:12

Willkommen an Bord!

Um dir helfen zu können musst du uns noch paar Fragen beantworten:

1. Wie hast du deinen Install-Stick erstellt?
2. Bitte mal deine EFI hochladen damit wir reingucken können
3. Boote mal mit dem Bootarg -v, dann siehst du wo er stehen bleibt und du kannst uns davon ein Foto machen

Beitrag von „ckaack“ vom 27. April 2020, 21:34


Hi Jono,

hier die Antworten:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=ekp8w6pel84>

2. [EFI.zip](#)

3. Vom Bootloader läuft alles durch. Es scheitert immer bei der Catalina Installation:



Beitrag von „Jono“ vom 27. April 2020, 21:37

Also stürzt der Rechner gar nicht ab?

Vielleicht ist dein Installer einfach kaputt?

Kann gerade nicht in die EFI reinschauen, Rechner ist schon aus für heute

Beitrag von „ckaack“ vom 27. April 2020, 21:52

einfach den Installationsstick nochmals erstellen und probieren?

Beitrag von „Jono“ vom 27. April 2020, 22:01

Ja, die Install App nochmal neu runterladen, Stick neu erstellen und dann nochmal ausprobieren

Beitrag von „apfel-baum“ vom 28. April 2020, 01:37

zicken auch, die teuren xfx-karten, bei catalina bzw. osx generell?

von der hw ansich sollte das laufen, meine ich.

die mwtechseite scheint auch einen einer für alles efi ordner zu nutzen,

für clover gibt es hier im forum einen recht aktuellgehaltenen clover-efi-ordner für "alles" von [al6042siehe hier](#)

ansonsten würde ich den stick via tinu erzeugen, aber jeder nach seinem gusto.

Ig 😊

edit: config plist überflogen, imac 19.1 nett,

vielleicht mal via igpu im rechner zur install nutzen, wenn möglich die install ohne die verbaute grafikarte, für die install ausbauen und nachher wenns läuft wieder einbauen.

apfs driver in bios -und- efi , kommen sich gegenseitig ins gehege-wenn ich nicht irre,

whatevergreen ist vorhanden,

passt die ASUS Prime Z390-A SSDT-UIAC-All.aml zu deinem board?,

clover kann ich noch nicht so gut lesen.

von technischen her würde ich bei deiner hw jetzt nicht sagen, das catalina nicht laufen würde.

vielleicht guckt sich jemand der die plist, bzw. deinen efi ordner besser lesen kann als ich, diesen nochmal an.

viel erfolg schonmal 😊

edit: grafikarten ausbau

Beitrag von „ckaack“ vom 28. April 2020, 22:30

Zitat von Jono

Ja, die Install App nochmal neu runterladen, Stick neu erstellen und dann nochmal ausprobieren

Habe ich heute Abend gemacht und exakt das gleiche Ergebnis erzielt.

Beitrag von „ckaack“ vom 8. Mai 2020, 21:42

g-force: Zitat entfernt, Text geordnet

Gibt es eine Aleitung für die Erstellung eines Sticks via Tinu?

Ich bin Anfänger und bewege mich auf ganz dünnem Eis!

edit: grafikarten ausbau

Beitrag von „Raptortosh“ vom 8. Mai 2020, 22:06

[ckaack](#)

Bitte nicht so einen Post machen!!


Das ist ein Zitat in das du Antworten hineingeschrieben hast. Das liest keiner durch und ist unübersichtlich

Beitrag von „hackmac004“ vom 8. Mai 2020, 22:20

Hi [ckaack](#) ,

Du hast da ganz schön viele Treiber in deiner EFI. Ich würde es erstmal auf die nötigsten verschlanken.

Das wären meiner Meinung nach diese hier.



Bei den Kexten solltest du dein intelmausiethernet.kext rausnehmen, da die neue Version davon, namens intelmausi.kext, schon drin ist.

Beim XHCI-unsupported.kext bin ich mit nicht sicher, ob den dein Board braucht. Kannst es mal mit und mal ohne probieren.

Die config.plist sieht so erstmal gut aus.

Edit: Da die Radeon OOB läuft, würde ich sie drin lassen und damit auch installieren.

Beitrag von „ckaack“ vom 14. Mai 2020, 09:40

Danke! Ich werde es ausprobieren und berichten!

Beitrag von „MacHannes“ vom 14. Mai 2020, 16:36

Den Installstick in einen echten USB2.0 Stecken. Den für Tastaturen. Der funzt auf jeden Fall korrekt. Halt nur langsam. Später musst du dich ja eh um die USB 3.0 Geschichte kümmern. Dazu gibt es Anleitungen...

Vielleicht hilft es ja.

unten bei mir steht der Link zum beginners guide... hast du das BIOS akribisch eingestellt? Also erst auf Standardeinstellungen und dann nach Anleitung.

wichtig...

achja. Es kann sein, das die Installation schon drauf ist. Ist im Boot Manager schon die Partition „Boot from xyz“ vorhanden?

Wenn ja, dann davon mal weiterbooten und die „Boot install...“ ignorieren.

wenn das klappt kannst du die (siehe im Forum) installationsdateien entfernen und in clover die Partition „preboot“ ausblenden.