

RX5700XT kein Multimonitoring

Beitrag von „josch_dj“ vom 9. Juni 2020, 22:29

Hallo de Runde!

Nach Langem hab ich auch wieder mal ein Anliegen nach dem ich es nach über 2 Wochen nicht selber zusammengebracht habe. Auch unzählige ähnliche Themen gefunden hier aber alle Lösungsansätze funktionierten nicht. Kurze Erklärung:

Hab meine 2 GTX780 gegen eine 5700 getauscht, grundsätzlich alles geklappt bis auf den 2. Bildschirm, sprich Display Port funktioniert nur beim Bootvorgang, sobald AppleLogo lädt switcht er auf HDMI um. Zusätzlich hab ich extreme Mausruckler, dies kann aber sein dass es mit dem Maustreiber (Razer Taipan) bei Catalina zusammenhängt, das sei mal dahingestellt. Ich vermute dass der Whatevergreen.kext nicht oder nicht richtig geladen wird. Kann nur ein kleiner Fehler sein wo ich wahrscheinlich schon 297 mal drübergeschaut habe. 🙄

Vielleicht hat ja mal wer Zeit und guckt über meine Clover EFI drüber.

Danke euch und schönen Abend

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2020, 22:38

Hi,

über die EFI habe ich nicht geschaut, aber ich kann dir schon mal sagen, dass die 5700XT mindestens mal drei Monitore versorgen kann:



Ich habe meine Kiste aber als iMacPro1,1 deklariert, was ich an der Stelle als ausschlaggebend bezeichnen würde.



Beitrag von „ebs“ vom 9. Juni 2020, 22:49

Fakesmc und Virtualsmc zusammen geht schon mal garnicht, lösche mal alle Fakesmc. SMCLightsensor und SMCBatteryManager kann auch raus. Bei den LanKexten musst du auch noch Ordnung schaffen, einer reicht. Natürlich der Richtige, musst schauen welcher LanChip drauf ist. Nimm mal den RadeonBoost.kext probetalber raus.

In der config.plist würde ich mal bei boot den Parameter agdpmo=pikera rausnehmen.

Beitrag von „ozw00d“ vom 9. Juni 2020, 22:51

[al6042](#) mich würde interessieren wie und warum du deine 5700XT als intern deklariert hast.

[ebs](#) agdpmo=pikera ist nötig ohne starten manche karten und manche nicht.

Beitrag von „ebs“ vom 9. Juni 2020, 22:55

Aber probieren kann man es ja.

Beitrag von „ozw00d“ vom 9. Juni 2020, 22:56

[ebs](#) besser nicht. Außer man möchte vor nem Schwarzen Screen hocken 😊

Beitrag von „josch_dj“ vom 9. Juni 2020, 23:01

Hello al, ebs.

[ebs](#), ok bei den kexten hab ich etwas herumgespielt, hab ich wieder zusammengeräumt.

@ al, hast recht da war etwas nicht richtig bzw unvollständig und hab umgestellt.

Beides nichts gebracht.

Was den agdpmod=pikera betrifft hab ich schön öfters probiert und richtig: schwarze Kiste.

Beitrag von „ozw00d“ vom 9. Juni 2020, 23:10

[josch_dj](#) probiere mal nur mit den angehängten Kexten, wenn du immer noch das Mainboard wie unter deinem Avatar zu sehen hast reicht das völlig, da das z87x eine intelnic verbaut hat.

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2020, 23:24

[ozw00d](#)

Was meinst du mit "intern"?
Die "Slot"-Bezeichnung?

Das ist aus den Device Properties, die ich per HackinTool extrahiert habe und somit der Eintrag automatisch gesetzt wurde.

[josch_dj](#)

Du solltest ggf. auch die interne Grafikkarte deaktivieren, wenn du auf den iMacPro1,1 wechselst.

Beitrag von „ozw00d“ vom 9. Juni 2020, 23:30

[al6042](#) ok extrahieren kein ding, soweit kann ich folgen. Aber Eintrag automatisch gesetzt?

Da tut sich bei mir nix.magst mir da helfen?


Export:

Code

1. ["AAPL,slot-name": "Internal@0,1,0/0,0/0,0/0", "device_type": "VGA compatible controller", "model": "Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT]"]

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2020, 23:46

So sieht das in meiner config.plist aus:



Beigefügt auch der Auszug aus dem Export.

Mit welchem Editor arbeitest du an an deiner config.plist?

Beitrag von „ozw00d“ vom 9. Juni 2020, 23:49

[al6042](#) hab die App Plist Edit Pro.

Manchmal nutz ich einfach Textmate, je nach Laune.

Der Auszug kommt von der pcidevices.plist aus dem Hackintool dann via plist edit pro kopieren als Swift Literal.


Als Screen halt so:



Das mit dem ATY,Adder ist mir grad noch ein bisschen unschlüssig.

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2020, 23:53

Ich nutze die Funktion "Paste As Child" am Unterpunkt "Add".



Damit kannst du die einzelnen vier Unterpunkte ohne viel Schnick Schnack einsetzen.

Beitrag von „ozw00d“ vom 9. Juni 2020, 23:55

[al6042](#) danke dir, man lernt nie aus 😊

Beitrag von „josch_dj“ vom 10. Juni 2020, 17:30

Schönen Abend die Runde 😊

Also hab jetzt die paar Kleinigkeiten noch geändert, das einzige was besser ist dass er schneller bootet, kennt man im v-log. lässt sich fast nichts mehr lesen weils so drüberpfeift 😄

Und das mit den Rucklern bei der Maus ist auch weg, kein stottern mehr... aber das hatte nichts mit clover oÄ zu tun, die Software von Razer zickt mit Catalina 10.15.5. Gelöscht und funzt.

Problem mit Multimonitoring besteht immer noch. Und vergessen zu erwähnen: nach dem Ruhezustand wacht er nicht mehr auf, nicht mal usb-ports, nur die Lüfter schalten sich ein... Aber das ist mir nicht wichtig da ich sowieso immer runterfahre...

@oz00d: Signatur ist aktuell, also ist noch das 87er verbaut

Edit: mit der Maus hab ich jetzt verschrieen, ruckelt noch immer....

Beitrag von „josch_dj“ vom 15. Juni 2020, 19:01

Hallo Community, ich bin dem Problem jetzt auf den Grund gegangen. Warum auch immer lädt er bei mir die Kexte aus dem Clover Other Ordner nicht beim booten, hab jetzt den Lilu und Whatevergreen Kext in den S/L/E mit dem Kext Utility installiert. Und siehe da, beide Schirme funktionieren. Ich kann zwar grundsätzlich so leben damit ist halt scheiße, nach jedem update wieder die Kexte installieren...

Weiß jemand warum Clover die Kexte nicht lädt?? 🤔

Beitrag von „CMMChris“ vom 15. Juni 2020, 19:06

Sehr wahrscheinlich weil die Einstellung falsch gesetzt ist:



Sowas setzen z.B. die Tomaten Tools als Default. Mal was vom Tony genutzt?

Beitrag von „josch_dj“ vom 15. Juni 2020, 19:10

Servus,

jop da war mal was vor einiger Zei mit den Tomaten...
Also den auf Yes setzen und sollte funzen?

Beitrag von „CMMChris“ vom 15. Juni 2020, 21:37

Jup, probiers mal aus.