

# Neuer Treiber für BT/Wifi Broadcom (Fenvi 19) für Windows 10 2004

**Beitrag von „maybeageek“ vom 9. Juli 2020, 11:47**

Hallo zusammen,

seit dem Upgrade auf Windows 10 2004 funktionieren die bisherigen Treiber für die Fenvi 19 Karte nicht mehr. Bluetooth wird gar nicht mehr erkannt, WIFI wird zwar erkannt, kann sich aber nicht mehr verbinden.

Hat jemand hier aktualisierte Treiber? Alle die unter 1909 noch funktioniert haben, funktionieren jetzt nicht mehr und lassen sich auch nicht mehr installieren.

Viele Grüße aus Frankfurt

---

**Beitrag von „maybeageek“ vom 12. Juli 2020, 16:32**

Noch niemand gehabt das Thema? hmm 😞

---

**Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Juli 2020, 17:34**

Meine 2CS läuft noch. Welche Karte liegt deiner Fenvi zugrunde?

---

**Beitrag von „maybeageek“ vom 18. Juli 2020, 12:21**

[CMMChris](#) So 100% weiß ich das leider nicht mehr, da ich die E-Mail von ebay gelöscht habe wo die BC Bezeichnung stand.

Es müsste die Fenvi T-919 sein, dann wäre es die BCM94360CD, und wird in den Systeminformationen mit diesen Infos angezeigt:

Chipsatz: 20703A1

Firmwareversion: v169 c4825

EDIT: ich habe eben mit dem Bootcamp Assistent mal die neuesten Treiber geladen, leider nimmt Windows keinen davon.

---

### **Beitrag von „Kabelaffe“ vom 18. Juli 2020, 12:35**

Treiber Signatur ?

War die 20.04 bereit für dein System? automatisch zur Installation angeboten.

Oder hast du diese Version manuell installiert.

die 20.04 ist so voller bugs das sie für >80% aller Systeme noch nicht freigegeben ist

riesige Probleme mit iGPUs, Intel Chipsätzen, Framework ....

kann noch Wochen dauern bis die 20.04 wirklich rennt.

---

### **Beitrag von „maybeageek“ vom 18. Juli 2020, 12:49**

[Kabelaffe](#) Also sowohl in der Firma als auch hier wurde sie mir vom Updater angeboten, keine manuelle Installation über das Windows Media Creation Tool oder so.

Was genau meinst Du mit Treiber Signatur? Sind die ganz offiziellen von Apple