

MSI MPG Z490 Gaming Plus - i5-10600k - RX 5600XT - Problem mit Internetverbindung bei Installation

Beitrag von „ZackPeng“ vom 29. August 2020, 17:38

Hallo Miteinander,

aktuell bin ich noch dabei meinen ersten eigenen Hackintosh das Leben einzuhauchen.

Einen Boot-Stick habe ich unter einer neuen Windows Oberfläche erstellt mit OC als Bootloader.

Booten vom Stick funktioniert erstmal bis zu dem Punkt wenn die Installation Routine starten möchte,

dann bekomme ich die Meldung "An internet connection is required to install macos".

Bei dem MPG Z490 handelt es sich um den Realtek 8125, diesen habe ich bereits getestet.

Leider bisher erfolglos.

Habt ihr noch eine Idee wo der Fehler liegt?

Sage direkt dazu, dass es sich hierbei um mein erstes Hackintosh Projekt handelt und ich in der Marterie noch neu bin.

Über jede Hilfestellung freue ich mich.

Hier nochmal die Hardware:

Intel Core i5-10600k

MSI MPG Z490 Gaming Plus

Radeon RX 5600XT

Danke! 🙌👉

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 29. August 2020, 17:42

Kleiner Tipp von mir: Die EFI als zip hochladen 😊

Beitrag von „ZackPeng“ vom 29. August 2020, 17:57

[Basti Wolf](#) *korrigiert 🤔

Beitrag von „Raptortosh“ vom 29. August 2020, 18:00

Probiere mal den kext... [https://www.hackintosh-forum.d...rtl8125ethernet-kext-zip/](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/50129-rtl8125ethernet-kext-zip/)

Beitrag von „ZackPeng“ vom 29. August 2020, 19:56

Gleiche Meldung, Zumindest die Hardware stimmt laut Utility.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 29. August 2020, 20:01

Mh 🤔 dein PC hast du schon per LAN angeschlossen?

Beitrag von „ZackPeng“ vom 29. August 2020, 20:03

[Basti Wolf](#) Selbstverständlich 😊 - und unter der Windows Oberfläche gibt es keine Probleme.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 29. August 2020, 20:14

Versuch mal die hier 😊

Beitrag von „ZackPeng“ vom 29. August 2020, 20:23

Danke [Basti Wolf](#) - Leider gleicher Fehler

Was mir eben aufgefallen ist, am Lanport blinkt keine LED sobald ich in der Bootloader Sequenz bin 🤔

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 29. August 2020, 20:27

ich kann dir leider bei oc nicht so sehr helfen, weil das für mich selbst relativ neu ist 🤔

Beitrag von „ZackPeng“ vom 29. August 2020, 20:38

Trotzdem Danke [Basti Wolf](#) 😊

Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee 🤔

Beitrag von „stromen“ vom 1. September 2020, 21:33

Hast du zufällig einen USB Lan Adapter? Dann könntest du zumindest die MacOs Installation durchführen. 🤔 Vielleicht kommst du dann weiter.

Beitrag von „barrrrt“ vom 2. September 2020, 08:46

Schalt mal fest auf 100 Mbit Vollduplex

Beitrag von „kexterhack“ vom 2. September 2020, 08:51

hab das gleiche board und hier die compilete kext gefunden. Bei dortania war für unser board nur der code verfügbar. Die kext wurde ja schon verlinkt.

Dann habe ich von [barrrrt](#) eine Anleitung gefunden. Man muss den LanController einmal manuell wie er schon schrieb auf vollduplex schalten und bestätigen, danach wird die lan verbindung grün und alles läuft 😊

PS: Fährst du dein System Overclocked?