

T440P mit DW1560 keine volle 867mbps

Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 03:19

Hi habe mit der Wifi Karte BCM94352Z (DW 1560) bei meinem T440P mit gemoddeter BIOS das Problem, das ich unter macOS Catalina 10.15.7 nicht die volle 867mbp/s erreiche.

Die Karte schafft höchstens 434mbp/s unter macOS, und mehr auch nicht ..

5GHZ erreicht sie aber laut Fritz.Box

(mit WinDoof 10 hat die Karte volle 867Mbp/s alles i.O.)

Versucht habe ich

-die passenden Kexts BCMFIX...etc...

-Kext patches unter clover

könnte es was mit der region der karte zu tun haben?

wird nämlich als DE angezeigt ?????

Hab mein EFI Ordner hochgeladen..

Beitrag von „Locke“ vom 27. September 2020, 13:01

Habe zwar nur eine DW 1550 aber das Problem hatte ich auch mit der Kennung DE. habe auf #a umgestellt und jetzt sieht es bei mir besser aus. AirDrop und co funktionieren auch weiter.

Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 14:56

Wie genau geht den das auf #a setzen ????
bei mir bleibt die Karte trotzdem mit diesem Bootflag auf de stehen ..

Beitrag von „daschmc“ vom 27. September 2020, 15:04

Boot arg: brcmfx-country=#a

Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 15:13

hatte diesen selben Bootflag davor schonmal benutzt nichts gebracht,

jetzt habe ich alle Kexts gelöscht und die Kextpatches im clover..+ dieses Bootarg benutzt
bfingt wieder nix .. bleibt auf DE stehen

die DW1560 soll ja auf Cataline komplett Nativ laufen oder ?? ohne irgendwelche Kexts etc..

Beitrag von „daschmc“ vom 27. September 2020, 15:26

Clover Airport Fix + AirportBrcmFixup müssen natürlich konfiguriert werden, damit der Boot flag funktioniert. Hatte letztens selbiges Problem. Mit US Kennung Verbindungsabbrüche. Mit DE nur 40 MHz Bandbreite und #a hat es (warum auch immer) geregelt. 80 MHz Kanalbreite im 5G WLAN.

Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 15:35

Gibts dafür vllt ein gutes Tutorial ?
die Kexts von rehamben sind ja wie ich mitbekommen habe zu alt für Catalina
gibts die eigtl aktualisiert ??

Beitrag von „daschmc“ vom 27. September 2020, 15:49

Mini Tutorial

<https://github.com/acidanthera/AirportBrcmFixup>

Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 17:18

Gibts keine Kexts dort zu laden.... sehen wie noch nicht fertig kompilierte Dateien aus 😞

Mein Bootflag passt der Haken bei Airport ist auch gesetzt

könntest du vllt falls du so nett wärst mir die Dateien hochladen die ich brauche

Beitrag von „al6042“ vom 27. September 2020, 18:08

Du findest die Kexte schon auch auf der verlinkten Webseite... musst aber halt auch mal richtig schauen... 😊



Beitrag von „sukru92“ vom 27. September 2020, 21:36

So gesagt getan die richtige Kext eingefügt Country Code geändert und siehe da DE ist verschwunden 😄

jetzt kommt aber das aber.... komme jetzt trotzdem nicht höher wie 380-400mbps/s ..

5Ghz sind drinn und 80Mhz ebenfalls

edit: also gerade die mbps angeschaut geht nicht höher wie 434 mbps ...