

Erledigt

Fehlermeldung "IOAHCI Device"

Beitrag von „fsbmaster“ vom 9. Oktober 2020, 17:40

Guten Tag zusammen,

ich versuche gerade BigSur Beta 9 zu installieren, aber leider erreiche ich den Installer nicht.

Davor kommt die Meldung **busy timeout IOAHCI Device....**

Weiß jemand Rat?

[Bios Settings](#) habe ich beachtet.

Mein Setup

- *Intel Core i7-7700K, 4x 4,2 GHz (bis zu 4,5 GHz, 8 MB Cache)*
- *MSI H110M Pro-VD, Sockel 1151, Intel® H110 Chipsatz*
- *AMD Radeon 5700XT*
- *16 GB DDR4-RAM, 2400 MHz, Crucial*

Vielen Dank und LG

fsbmaster

Beitrag von „fsbmaster“ vom 11. Oktober 2020, 09:28

Nach unzähligen Versuchen und ca. 10 Stunden später konnte ich die Fehlermeldung beseitigen indem ich im Bios Intel Serial I/O deaktiviert habe und boot-args angepasst habe.

Anbei meine jetzige config.plist, falls jemand mal dieselben Probleme haben sollte.

-> kann geschlossen werden.

Danke und LG

fsbmaster

Beitrag von „DSM2“ vom 11. Oktober 2020, 09:34

Wir schließen keine Threads ohne Grund.

Ich hinterlege als Markierung das dass Thema jedoch erledigt ist.