

x250 oc und BigSur will nicht

Beitrag von „wellini“ vom 22. Oktober 2020, 12:52

Hallo,

habe es geschafft das mein x250 nun mit Mojave und OC läuft , dank an [knuffiknuff](#) für die EFI.

Nun habe ich mir BigSur von Apfel geholt und mit Hilfe von Tinu 3.0 Beta 4 einen installer gemacht. Dann opencore 06.2 dazugepackt und soweit es ging die Daten vom x250 übernommen.

Booten tut er, jedoch komme ich nicht in den installer. Er bleibt an verschiedenen Positionen hängen. Das einzige was gleich ist ist die Zeile davor IOG flags 0x3 (0x51).

Habe die .kexte bis auf die 3 wichtigen disabled.

Bin für jeden Tip dankbar.

Gruß

Beitrag von „5T33Z0“ vom 22. Oktober 2020, 13:57

[wellini](#) Ich würde die Reihenfolge der Kexte zunächst ein bisschen sortieren, damit am ende alles funktioniert, wegen der Abhängigkeiten andere Kexte von Lilu und Virtual SMC.

1. Lilu
2. VirtualSMC (aktuell an position 6)
3. Whatevergreen
- 4 bis x: rest

Heisst natürlich nicht, dass er danach startet aber erspart zukünftige Kopfschmerzen.

EDIT: Da sind Unmengen an ACPI Patches drin. Laut [Sanity-Checker](#) fehlt auch eine SSDT-EC. Würde alle bis auf SSDT.aml deaktivieren und stattdessen mal diese gepatchte DSDT für ein X250 einbauen und ausprobieren: https://github.com/qwerty12/X2...e/master/DSDT_src/patched

Beitrag von „wellini“ vom 22. Oktober 2020, 15:50

Habe es mal so probiert, ohne die SSDT bekomme ich waiting for root device !

Nun nehme ich mal eine nach der anderen wieder dazu.

Hatte den Pacht Ordner von OC der ja mein Mojave bootet!

Edit:

wenn ich mit SSDT.aml, DSDT.aml boote, bekomme ich einen KP.

Beitrag von „5T33Z0“ vom 22. Oktober 2020, 16:08

Irgendwie meckert er wegen der Festplatte:

- "Volume Moja Role 0 Not a System or Data Volume" und
- "lowest level disk is not mounted"

Sind da 2 Platten verbaut zufällig?

Beitrag von „wellini“ vom 23. Oktober 2020, 13:34

jou, 1x Mojave (mSata) und einmal win10 auf SSD

Edit:

Habe auf GitHub einen EFI für einen T450S gefunden, da dieser fast baugleich mit meinem ist, habe ich die Efi genommen, Smbios gewechselt und BigSur auf eine USBHD installiert. (schreibe gerade damit)

Was nicht funktioniert ist Bluetooth, aber da schau ich mal nach den .kexten.

Somit kann hier ein Haken drann.

Beitrag von „5T33Z0“ vom 23. Oktober 2020, 13:48

Sehr nice. Glückwunsch.

Beitrag von „knightos“ vom 24. Dezember 2020, 21:56

ich habe Big Sur soeben erfolgreich auf meinem Lenovo Thinkpad x250 installiert. Dazu habe ich die EFI von " <https://github.com/dimka4996/T...Catalina-Big-sur-opencore> " benutzt und die installation verlief problemlos. Ich habe mir das jetzt auch noch nicht genauer anschauen können aber WIFI funktioniert nicht und ich habe die Realtek rtl8192EE verbaut, weiß jemand zufällig ob auf Big Sur WIFI mit dieser genannten karte funktioniert ?