

GA Z390 Designare - UAD Apollo 8P - Probleme an der TB3 Schnittstelle

Beitrag von „Martin Marax“ vom 22. Oktober 2020, 15:40

Hallo Freunde,

ich brauche Unterstützung um mein UAD Apollo 8P Interface zum laufen zu bekommen. Ich habe meinen neuen Hackintosh nach der Anleitung von JimSalabim aufgebaut und es läuft auch alles prima, aber das Interface zickt rum. (Verliert die Clock etc.) Hat jemand eine Idee, was ich tun kann? Dank im Voraus!