

**Erledigt**

## **Update OC 0.5.9 -> 0.6.2, Frage zu USBInjectAll Version**

**Beitrag von „maybeageek“ vom 26. Oktober 2020, 09:43**

Hallo zusammen,

Ich würde so langsam gern 10.15.7 installieren (zur Zeit ist 10.15.6 drauf). Bevor ich das mache wollte ich aber, nur um sicher zu gehen, OpenCore und die Kexte updaten.

Gerade stolpere ich ein wenig über den USBInjectAll, gibts von dem keine neue Version?

Habe die Kext in Version 0.7.5 und über die SSDT ja die Ports definiert. Kann ich die einfach beide aus meiner 0.5.9er EFI nehmen? Konnte jedenfalls irgendwie keine neuere als 0.7.5 finden.

Viele Grüße und Danke 😊

---

**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 26. Oktober 2020, 10:49**

[Zitat von maybeageek](#)

Bevor ich das mache wollte ich aber, nur um sicher zu gehen, OpenCore und die Kexte updaten.

... und bevor Du das machst, solltest Du aber, nur im sicher zu gehen, Deine "alte" EFI sichern (kann der KextUpdater) & als Sahnehäubchen obendrauf auf einen Backup-Stick packen.

Geht beim Update was schief, bist Du gewappnet. 😊

---

**Beitrag von „hackmac004“ vom 26. Oktober 2020, 11:00**

Deine USB ports werden auch weiterhin mit der 0.7.5 version im Zusammenhang mit deiner SSDT funktionieren. Der Kext updater gibt mir auch keine neuere Version.

Das Update von 15.6 auf 15.7 wird auch mit OC 0.5.9 und frischen Kexten funktionieren, aber es spricht nichts dagegen auf OC 0.6.2 zu aktualisieren. Somit kannst du dann auch Big Sur installieren.

Wie schon erwähnt, immer mit einer Backup EFI auf einem Stick.

---

### **Beitrag von „maybegeek“ vom 26. Oktober 2020, 11:06**

Danke!

Das Backup mache ich sowieso immer. Habe immer einen aktuellen Catalina-Stick mit meinem aktuellsten EFI griffbereit.

Außerdem mache ich immer einen komplett Dump meiner Systemplatte auf eine externe, die ebenfalls das alte EFI kriegt 😊

Bin da etwas penibel!

Danke nochmals.

---

### **Beitrag von „5T33Z0“ vom 26. Oktober 2020, 11:06**

Ich dachte, USBInjectAll wird gar nicht mehr benötigt in OpenCore, sondern man setzt stattdessen

Kernel > Quirks > XhciPortLimit auf "Yes"

---

### **Beitrag von „maybegeek“ vom 26. Oktober 2020, 11:07**

5T33Z0 Sowas hatte ich auchmal gelesen.

Dann bräuchte ich aber etwas mehr Hilfe das EFI darauf umzubauen glaub ich 😄

---

### **Beitrag von „karacho“ vom 26. Oktober 2020, 11:08**

[Zitat von 5T33Z0](#)

Kernel > Quirks > XhciPortLimit auf "Yes"

Nur zum erstellen einer USBPorts.kext. Danach wieder auf 'No'

---

### **Beitrag von „maybeageek“ vom 26. Oktober 2020, 11:08**

Dann also wie gehabt, habe ja meine SSDT bereits 😊

---

### **Beitrag von „5T33Z0“ vom 26. Oktober 2020, 11:09**

Update Guide für OpenCore siehe Signatur. Es gibt einiges zu beachten!

---

### **Beitrag von „maybeageek“ vom 26. Oktober 2020, 11:10**

Oh super, so ein Guide hat mir noch gefehlt, hab mich immer durchgestolpert... Danke!!

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 26. Oktober 2020, 11:13**

[Zitat von maybeageek](#)

Habe immer einen aktuellen Catalina-Stick mit meinem aktuellsten EFI griffbereit.

... der auch alle Testdurchläufe mit den vorhandenen macOS bestanden hat? 😊

---

### **Beitrag von „maybeageek“ vom 26. Oktober 2020, 11:14**

Zumindest mit meinem eigenem EFI das auf jeden Fall mein System booten kann. Notfalls eben das von der externen Platte.

Und das teste ich, ja 😄

Zumindest zurück zum letzten laufenden Stand komme ich eigentlich immer.

---

### **Beitrag von „5T33Z0“ vom 26. Oktober 2020, 11:18**

FAT32 Formatierter Stick reicht. Dann muss man auch nix mounten. Einfach EFI Ordner drauf ballern und davon neu starten.

Aber wenn man den Installer damit testen möchte, dann den Install-Stick verwenden.

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 26. Oktober 2020, 11:20**

[Zitat von maybeageek](#)

Und das teste ich, ja

Du wärst nicht der Erste, der "glücklich beseelt" den Stick nach Erstellung weggelegt ... und dann beim Ernstfall ein langes Gesicht gemacht hat.

So auch in den Anfängen meiner Einer! 😊

---

### **Beitrag von „maybegeek“ vom 26. Oktober 2020, 11:21**

LuckyOldMan Da hast Du recht. ist mir auch passiert am Anfang... aber man ist ja lernfähig 😊

---

### **Beitrag von „jboeren“ vom 26. Oktober 2020, 13:28**

Deshalb speichere ich immer eine Kopie des aktuellen EFI Ordners in meine iCloud!

---

### **Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 26. Oktober 2020, 13:32**

[Zitat von jboeren](#)

eine Kopie des aktuellen EFI Ordners in meine iCloud

Schon ein guter Anfang - ich bin da stockkonservativ und liebe es, die Dinge hier auf Erden physisch anfassen zu können: der Stick zum Booten und ein Stick in Kopie als Backup. 😊

---

### **Beitrag von „jboeren“ vom 26. Oktober 2020, 13:44**

Den Stick gibt es sowieso!

---

## Beitrag von „maybeageek“ vom 5. November 2020, 17:33

kurze Rückmeldung:

Nachdem es noch etwas stressig war hab ich auf OpenCore 0.6.3 gewartet und mich mit dem Guide von 5T33Z0 nun ran gewagt.

OC Update einwandfrei. macOS Update danach einwandfrei 😊

Danke an alle!