

# Neuling Hackintosh Lenovo m910q 10MV0015GE CATALINA

Beitrag von „Mr.E-News“ vom 31. Oktober 2020, 00:17

Hallo ich bin der Harald und habe ein Problem mit meiner 1. Installation.

Daten von meinem angehenden Hackintosh:

Prozessor: i5 7500T Kabylake

Mainboard: Q270

Grafik: HD630

8GB DDR4 2400mhz

256GB SSD M.2 PCIe-NVMe

Ich konnte einen USB-Stick erstellen mit Clover über die Anleitung:

[macOS Internet Recovery Stick: Installation ohne Mac oder VM](#)

Aus dieser Quelle habe ich die "vorgefertigte" EFI Datei entnommen (CLOVER KBL)

[Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#)

Diese Datei habe ich Umbenannt in CLOVER und nur die MACMINI Config.plist gelassen.

Ich bekomme nun folgenden Fehler bei der Instalation(ANHANG)

EFI Datei auch im Anhang.

Ich bin über jede Hilfe sehr Dankbar!

---

### **Beitrag von „Mr.E-News“ vom 5. November 2020, 20:42**

keiner eine Idee?

---

### **Beitrag von „Dr. Moll“ vom 6. November 2020, 00:22**

Hallo,

Welche Clover-Version wird im Cloverbootmenue angezeigt? Versionsnummer sollte 5122 nicht überschreiten, aber auch nicht viel darunter sein. Ich habe z.B. 5119.

Es soll vermutlich MacOS 10.15.7 installiert werden?

Warum hast du denn Mac-Mini gewählt? Imac 18.2 wäre vielleicht besser.

Du kannst auch mal eine zweite config.plist erstellen, in der du die Einträge für SMBIOS entfernst und die z. B. config 2.plist benennst. Im Bootmenue kannst du dann unter Optionen die verschiedenen configs auswählen und zum Testen damit booten.

Viel Glück und schönen Abend

---

### **Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. November 2020, 01:25**

Mal abarbeiten am besten

<https://dortania.github.io/Ope...ck-on-eb-log-exitbs-start>

---

## **Beitrag von „Mr.E-News“ vom 12. November 2020, 20:47**

Hallo,

leider hat nichts zum Erfolg gebracht.

Clover ist 5126!

Werde mir denke ich den neuen Mac Mini kaufen und diesen PC verkaufen.

Mal sehen wie der M1 Chip ist.

Trotzdem Vielen dank!