

# Probleme bei Big Sur Update von Catalina 10.15.7

**Beitrag von „Lalle“ vom 13. November 2020, 11:40**

Hallo,

ich versuche aktuell das Update von Catalina 10.15.7. auf Big Sur. Dabei habe ich mehrere Probleme

- Nach Update auf Clover 5.1.26 funktioniert der Shutdown / Restart nicht mehr. Das System friert immer ein
- Sobald das Update von Big Sur den ersten Reboot will komme ich in Clover. Dort habe ich dann den Punkt Boot Mac OS X Install for OSX - Data via Preboot

Wenn ich den Punkt auswähle kommt direkt ein Bildschirm mit einem durchgestrichenen Kreis und nichts weiter passiert. Woran kann das liegen?

Viele Grüße

André

---

**Beitrag von „hackmac004“ vom 13. November 2020, 11:53**

Hallo,

direkt das update aus 15.7. heraus zu machen kann ich dir nicht empfehlen. Entweder zum testen auf eine extra Partition oder Festplatte installieren, um zu schauen, ob dein bootloader das packt.

Hast du ein backup von 15.7.?

Bei dem neuen Clover und 11.0 muss auf jedenfall alles von Preboot gestartet werden. Einige Einstellungen scheinen bei dir noch nicht zu stimmen.

Lad am besten mal deine EFI als zip hoch.

Noch besser wäre es wenn du OpenCore für BigSur verwendest.

---

### **Beitrag von „Lalle“ vom 13. November 2020, 12:08**

Hi,

danke für die Rückmeldung. Hier ist mein komplettes EFI. Bisher lief damit halt immer alles unter 10.15.7. Seit dem Clover Update geht halt der Shutdown nicht mehr.

Grüße


André

---

### **Beitrag von „hackmac004“ vom 13. November 2020, 13:30**

Den Apple Ordner kannst du immer löschen, den brauchts nicht.

Die 3 Treiber kannst du auch löschen.



OpenRuntime.efi soll aus dem 5126r stammen (als Hinweis gemeint).

Deine Quirks Einstellungen hab ich nicht gecheckt. Die kannst anhand des OC guides checken ab dieser Stelle.

<https://dortania.github.io/Opene...t/coffee-lake.html#booter>

Dein Smbios hat einen Tippfehler drin. iMacm19,1 sollte iMac19,1 heißen.

---

### Beitrag von „Lalle“ vom 13. November 2020, 14:00

Hat leider keine Änderung hinsichtlich des Installvorgangs von Big Sur gebracht. Im Bootvorgang mit -v sehe ich irgendwas von einem Error bei Open Prelinkedkernel

---

### Beitrag von „hackmac004“ vom 13. November 2020, 14:07

Am besten du generierst auch das SMBIOS neu dort beim Pfeil, weil viele Angaben fehlen.



Falls deine SN wichtig sind, sichere sie vorher und füge sie hinterher wieder ein.

Ansonsten Kexte noch alle aktualisieren.

Wenn das alles nichts hilft würd ich an deiner Stelle drüber nachdenken auf OpenCore zu

wechseln. Ist als bootloader zuverlässiger und nicht wirklich so schwierig einzurichten, da es eine gute Anleitung gibt.

---

### **Beitrag von „Jano“ vom 13. November 2020, 17:32**

Kann mir auch jemand helfen?

Benutze noch Clover 5070 "never touch a running system"!

---

### **Beitrag von „nr\_123“ vom 13. November 2020, 17:49**

also bei mir läuft das update auch nicht durch.

alle Kexte sind aktuell, jedoch sobald ich die Installation in Clover starte, kommt nur das Apple Logo und fertig.

irgend wann zwischen durch kam mal eine Meldung, error press any key. aber das war es auch. Neustart!

cover ist bei mir noch auf Version 5122 wenn ich jedoch die Version 5126 installieren, starte Mac OS überhaupt nicht mehr.

bisher lief jedes update durch sehr seltsam. ahja SMBIOS ist aktuell.

Noch ein Update: wenn ich im verbose Mode die Installation starte, kommt lediglich diese error Meldung das ich irgend eine Taste drücken soll, mehr steht nicht dabei.

---

### **Beitrag von „hackmac004“ vom 13. November 2020, 18:43**

Da gibt es 2 Möglichkeiten für euch. Entweder Clover, der Elemente von OpenCore enthält, hiermit aktualisieren

[\[GUIDE\] Quirks für Clover \(ab v5123\)](#)

oder gleich OpenCore verwenden.

<https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/>

Ohne OC ist BigSur nicht installierbar.

---

### **Beitrag von „nr\_123“ vom 13. November 2020, 18:53**

Wenn ich clover auf die 5126 Update geht garnix mehr, dann kommt das Apple Logo und der Boot Balken der nimmer weiter läuft.

aber heißt das das Big Sur bisher mit clover nicht läuft ohne weiters?

---

### **Beitrag von „Jono“ vom 13. November 2020, 18:56**

Wenn man Clover korrekt auf 5126 updated und die Änderungen bzgl Quirks in der config.plist beachtet, ist Big Sur mit Clover kein Problem.

[nr\\_123](#) und [Jano](#) guckt euch einfach die Anleitung an, die euch [hackmac004](#) schon verlinkt hat.

Ein Update von Clover ist ein MUSS um Big Sur zum laufen zu kriegen

---

### **Beitrag von „nr\_123“ vom 13. November 2020, 20:44**

aber hat diese Anleitung auch was damit zu tun das der mac nicht mehr starten will mit dem Clover Update 5126? oder liegt es einfach dran das ich das update stickt nach dieser Anleitung

machen muss damit alles wieder wie gewohnt nach diesem update funktioniert und Big Sur installieren kann?

---

### Beitrag von „Jono“ vom 13. November 2020, 21:11

Wenn Clover nicht auf der aktuellen Version ist, wird sich Big Sur nicht installieren lassen. Ganz einfach.

Die Anleitung befolgen, bei dem Punkt mit den Quirks aufpassen und dann sollte das auch mit Big Sur klappen

---

### Beitrag von „Jano“ vom 14. November 2020, 11:29

#### [Zitat von Jono](#)

Wenn man Clover korrekt auf 5126 updated und die Änderungen bzgl Quirks in der config.plist beachtet, ist Big Sur mit Clover kein Problem.

[nr\\_123](#) und [Jano](#) guckt euch einfach die Anleitung an, die euch [hackmac004](#) schon verlinkt hat.

Ein Update von Clover ist ein MUSS um Big Sur zum laufen zu kriegen

ich bin dafür zu doof... 😊 vielleicht könnte mir da mal jemand bei helfen. config ist aus clover 7050

Ich versuche natürlich erst einmal vom usb-stick mit dem neuen clover zu booten, sonst würde ich mich ja aussperren 😊

---

### Beitrag von „nr\_123“ vom 14. November 2020, 14:57

Also bei mir hat es jetzt geklappt. Durch die verlinkte Anleitung konnte ich auf ein boot fähiges

System mit clover 5126 Updaten und danach lief das Update auf Big Sur ohne Probleme durch.

---

### **Beitrag von „5T33Z0“ vom 14. November 2020, 15:35**

[Zitat von Jano](#)

Kann mir auch jemand helfen?

Benutze noch Clover 5070 "never touch a running system"!

Für Big Sur benötigst Du Clover 5126 mit OpenRuntime Support. Siehe Update Guide für Clover in meiner Signatur.

---

### **Beitrag von „Jano“ vom 15. November 2020, 20:37**

[Zitat von 5T33Z0](#)

Für Big Sur benötigst Du Clover 5126 mit OpenRuntime Support. Siehe Update Guide für Clover in meiner Signatur.

Könnte mir jemand helfen das so umzusetzen, das es auf dem neusten clover läuft ? \*liebfragt\*

---

### **Beitrag von „nr\_123“ vom 15. November 2020, 21:00**

Ich bereinige dir morgen mal deine EFI die du hier hochgeladen hast und schau mal in die config wegen den quirks.

---

### **Beitrag von „Lalle“ vom 16. November 2020, 13:00**

Wollte nur kurz eine Rückmeldung geben, dass ich heute morgen erfolgreich von Clover auf Opencore inkl. Big Sur umgestiegen bin. Nun läuft wieder alles zufriedenstellend 😊

---

### **Beitrag von „helmi100“ vom 16. November 2020, 14:56**

[Zitat von nr\\_123](#)

Also bei mir hat es jetzt geklappt. Durch die verlinkte Anleitung konnte ich auf ein bootfähiges System mit clover 5126 Updaten und danach lief das Update auf Big Sur ohne Probleme durch.

Klappt bei Ihnen unter Big Sur die Anmeldung zum AppStore ? Bei mir hat das Update auf Clover 5126 auch geklappt. Bin aber noch mit Catalina unterwegs.

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 17. November 2020, 14:21**

Ich hab jetzt meinen bootstick mit opencore fertig und versuche heute Abend mal das Update

ist es richtig das ich danach auf meiner Festplatte mit clover auf der EFI partition die EFI Ordner tauschen muss? Also den von der Festplatte löschen und den vom Stick einfügen?!

drückt mal die Daumen dass es gelingt

---

### **Beitrag von „bluebyte“ vom 17. November 2020, 16:44**

Du kannst natürlich die EFI löschen. Ich dupliziere vorher immer die alte EFI. Kannst sie ja EFI-Clover nennen. Wenn der Rechner mit dem Stick einwandfrei läuft, dann kannst du die EFI vom Stick in die EFI-Partition kopieren. Den Stick behältst du als Sicherheit.

---

## Beitrag von „NoiseFreak“ vom 17. November 2020, 17:04

Ja ich hab mir noch einen Notfall Clover Stick gemacht und der bootet auch.

bin jetzt beim Upgrade aber das dauert ja wieder Ewig also man sollte es nicht mal eben machen sondern schon nen Abend Zeit haben

Ich hoffe es läuft gleich

wie oft startet der so neu ? Bin jetzt beim 3. neustart ist so lange her das letzte große Upgrade

Edit:



hat funktioniert es waren 4 Neustarts


Edit 2: Es funktioniert noch nicht alles leider meine WLAN karte wird nicht erkannt Ich hänge mal meinen EFI Ordner an vielleicht kann da ja jemand helfen und der Boot dauert auch Jahre da es ein paar Fehlermeldungen gibt ich aber die Bilder gerade nicht so schnell auf den Mac bekomme ich hänge sie gleich im Edit 3 mit an vom iPhone aus.

[hackintosh-forum.de/attachment/158402/](https://hackintosh-forum.de/attachment/158402/)

Edit 3:



Edit 4: Habs geschafft ich hatte mich wohl vertippt bzw in einer reihe vertan beim befolgen der Anleitung von Github.



und in einem anderen Forum bin ich auf diese Aussage gestoßen:

Zitat  
Spoiler anzeigen

Ich hänge mal meine jetzige config.plist mit an in dem es für mich funktioniert hat

## Beitrag von „Jano“ vom 19. November 2020, 21:23

[Zitat von nr 123](#)

Ich bereinige dir morgen mal deine EFI die du hier hochgeladen hast und schau mal in die config wegen den quirks.

Das wäre total lieb von Dir wenn du deine Zeit dafür opfernwürdest! 👍