
Beitrag von „hackmac004“ vom 17. November 2020, 13:24

Ja, am besten du nutzt gänzlich OC. Wenn dort in der config Einträge gesetzt sind, dann bleiben die und für die Sache mit dem Bios gibt es in OC einen Quirk namens DisableRtcChecksum. Stellt man den auf Yes passiert das nicht mehr.

<https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/>

<https://github.com/acidanthera/opencorepkg/releases>

Ist nicht so schwer wie es vielleicht erst aussieht.

btw. Du brauchst nicht für jedes Problem einen neuen tread erstellen. Den Titel ändern reicht aus wenn es um die gleiche Hardware geht, dann bleiben sie Zusammenhänge der Vorgeschichte erkennbar.

Beitrag von „knollsen“ vom 17. November 2020, 22:06

Also bei mir funzt Clover (trotz start von PreBoot-Volume) besser, sogar Ruhezustand. Bei OC braucht der etwas länger, so das der Moni in Standby geht (für ne Sekunde). Geb auch zu, das meine Erfahrung mit OC, zu Wünschen übrig lasst. Ich hab nur mal kurz den OC-Configurator getestet und nix weiter gemacht und schon funktioniert was nicht mehr. Und das ist nicht das erste mal, wo mir das passiert - seit OC. Seitdem mach ich nur noch mit dem normalen Editor meine Einträge.