

# **Problem bei Update auf Big Sur (X299 Asus Prime Deluxe II)**

**Beitrag von „hiprynce“ vom 16. Dezember 2020, 14:20**

Hallo Ihr Lieben!

Da UAD endlich das Update zur Big Sur Kompatibilität geliefert hat wollte ich soeben auch mein OS von Catalina auf Big Sur updaten...

- Clover auf neueste Version aktualisiert
- Alle Kexts aktualisiert
- Backups gemacht!

Jedoch scheint der Installer im Bootvorgang irgendein Problem mit PCI oder Thunderbolt zu haben... habe etwas gegoogled, jedoch ohne wirklichen Erfolg.

Im Anhang ist der Fehler zu sehen - wäre heilfroh diesen lösen zu können!

Liebe Grüße!

---

**Beitrag von „Bob\_1“ vom 16. Dezember 2020, 14:32**

Hallo,

hast du schon mal versucht mit OpenCore! wenn die Antwort "nein", dann ist die Zeit auf OpenCore zu wechseln.

Liebe Grüße

Bob

---

### Beitrag von „hiprynce“ vom 16. Dezember 2020, 14:39

#### [Zitat von Bob\\_1](#)

Hallo,

hast du schon mal versucht mit OpenCore! wenn die Antwort "nein", dann ist die Zeit auf OpenCore zu wechseln.

Liebe Grüße

Bob

Alles anzeigen

Mit OpenCore möchte ich mich über die Feiertage beschäftigen, würde jedoch gerne vorerst die Clover Installation zum laufen bringen.

**EDIT:** habe das ganze mal mit einem OpenCore EFI Folder ausprobiert, selber Fehler.

LG

---

### Beitrag von „Bob\_1“ vom 16. Dezember 2020, 15:02

die zeit, die du für den Fehlersuche opfert, dann bist du mit OpenCore schon mal auf den halben Weg

#### [Zitat von hiprynce](#)

habe das ganze mal mit einem OpenCore EFI Folder ausprobiert

Selber erstellt oder aus dem Netz gezogen? lade ihn hier hoch dann werfe ich eine Auge darauf und helfe dir, wo ich kann

Hier einen Linke, wo du damit anfangen kannst

<https://dortania.github.io/Opene...ake-x.html#starting-point>

---

### **Beitrag von „hiprynce“ vom 16. Dezember 2020, 15:33**

Es handelt sich um diese EFI die ich zum testen mal einfach auf einen Stick gezogen habe:

<https://github.com/dezinezync/...OpenCore/11.0.1-0.6.4.zip>

Nachdem ich probeweise mal Thunderbolt komplett im BIOS deaktiviert habe bin ich bei dem Fehler (Clover) hängen geblieben (siehe Anhang)

[kaneske](#) & [Mork vom Ork](#) scheinen auch den Fehler gehabt zu haben wie ich in älteren Postings gelesen haben, wäre cool zu wissen wie ihr das gelöst habt!

---

### **Beitrag von „KungfuMarek“ vom 18. Dezember 2020, 10:42**

Hast du in Clover den neuen Reiter zu Quirks gesehen? Dort musst du ein paar Parameter einstellen, sonst wird das nichts mit Big Sur.

---

**Beitrag von „chrisnative“ vom 9. Juli 2021, 08:01**

Da mir in nächster Zeit auch ein Update auf Big Sur blüht und ich gerne auf 6900xt aufrüsten würde: Läuft dein System jetzt mittlerweile?

---

**Beitrag von „hiprynce“ vom 13. Juli 2021, 21:37**

Es läuft mittlerweile wieder, hatte tatsächlich irgendwas mit dem USBMapping zu tun... genaue Lösung weiss ich leider nicht mehr 😊