

# **OpenCore 064- BigSur 11.1 nach sleep dauert die BT Verbindung ewig**

**Beitrag von „Tommisan“ vom 28. Dezember 2020, 21:08**

Moin Gemeinde,

nach einem sleep und aufwachen über BT Mausklick dauert die Verbindung zur Tastatur so lange, das in der Abfrage für das Pass keine Eingabe möglich ist.

Erst nach einigen Sekunden leuchtet die grüne LED der Mac BT Tastatur auf und ist verbunden.

Ein entsperren über die Watch geht auch nicht. Ist das System aber wach, funktioniert aber die Passabfrage und Bestätigung mittels Watch einwandfrei ( z.B.in den Systemeinstellungen)

Jemand eine Idee?

LG

---

**Beitrag von „RenStad“ vom 28. Dezember 2020, 21:15**

Hast Du USB-Patch durchgeführt und den USB-Port für Bluetooth auf "intern" gesetzt?

Ich vermute ohne Deine Antworten abzuwarten, dass dies mit der Spannungsversorgung für Deinen USB-Port zusammenhängt.

---

**Beitrag von „Tommisan“ vom 28. Dezember 2020, 23:44**

Hi,

Jap, nach Anleitung von der Dortania Seite und der BT Anschluss ist auf intern (255) gesetzt.

Ein Quercheck mit dem Hackintool zeigt das ebenfalls.

---

### **Beitrag von „schmalen“ vom 29. Dezember 2020, 00:44**

Beim wake up, habe ich das auch das Wifi und Bt erstmal ne weile braucht um anzukommen!

---

### **Beitrag von „cloudydancer“ vom 29. Dezember 2020, 11:46**

Macht meine Kiste in BS auch. Braucht gefühlt eine kleine Ewigkeit bis BT wieder am Start ist. Scheint aber ein Thema zu sein mit dem sich die "originalen" auch rumärgern. Vlt einfach auf nächstes Update warten?

---

### **Beitrag von „Tommisan“ vom 29. Dezember 2020, 12:27**

Yo, danke für die Antworten.

Verstehen zu ich es noch nicht, weil ein wake über Keyboard und Maus ja geht, eine Verbindung ja da ist.

---

### **Beitrag von „schmalen“ vom 29. Dezember 2020, 13:04**

[cloudydancer](#)

### [Zitat von cloudydancer](#)

Scheint aber ein Thema zu sein mit dem sich die "originalen" auch rumärgern. Vlt einfach auf nächstes Update warten?

Bei meine unsupported iMac 2012er habe ich damit keine Probleme.

Evtl. liegts an der internen USB Stromversorgung.... müsste das nochmal checken dieser Tage

---

### **Beitrag von „cloudydancer“ vom 29. Dezember 2020, 18:06**

Ich kenn nur jemanden mit einem richtigen Apple (MacBook Pro), aber da ist mir beim Erstellen meiner BS SSD aufgefallen das das Teil schon sehr lange brauchte um wieder auf BT zu reagieren. Was ich aber gerade zu dem Thema gefunden haben [Tommisan](#) - Falls du es noch nicht probiert hast "Shift" + "Alt" drücken, mit der Maus auf das BT Symbol in der Statusleiste klicken und dann Debug auswählen; evtl. hilft es ja.

---

### **Beitrag von „schmalen“ vom 29. Dezember 2020, 20:33**

#### [Zitat von cloudydancer](#)

Falls du es noch nicht probiert hast "Shift" + "Alt" drücken, mit der Maus auf das BT Symbol in der Statusleiste klicken und dann Debug auswählen;

[Tommisan](#) Meine Shift + Options Taste wäre zu Drücken, bei BS wird "Debug" nicht mehr angezeigt, sondern direkt im Menü...

---

### **Beitrag von „Tommisan“ vom 30. Dezember 2020, 11:11**

So..... Habe jetzt den BTAdapter zurückgesetzt.

Jetzt entsperrt er mit der Watch.

Beobachten wir das mal.

Lg