



Da findest du die Lösungen und Ansätze was es sein kann

---

### **Beitrag von „Bandit“ vom 3. Januar 2021, 23:27**

boohhrrrr, was geht denn in der efi ab ?

<https://dortania.github.io/Ope...ng.html#table-of-contents>

Am besten wegschmeissen und neu machen.

Die Abschaltung der USB Ports habe ich dennoch mal beseitigt, aber ohne Gewähr das er jetzt hochfährt. 😊

---

### **Beitrag von „Dr. Moll“ vom 3. Januar 2021, 23:38**

Hallo,

welche MacOS-Version möchtest du installieren und welche Clover-Version möchtest du verwenden? Bei Catalina wurde ich auf eine Cloverversion vor 5120 bleiben.

Die Hinweise meiner Vorschreiber beziehen sich auf den Opencore-Bootloader. Den kannst du natürlich auch verwenden, ist aber eine ziemliche Umstellung und erfordert, je nach Vorkenntnissen,

einige Einarbeitungszeit.

Viel Erfolg

---

### **Beitrag von „hackmac004“ vom 4. Januar 2021, 03:08**

Ich kann die Aufregung nicht richtig verstehen. Das ist eine solide Clover EFI.

Check nochmal deine [Bios Einstellungen](#) anhand dieses Beitrags. [Beginner's Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

---

### **Beitrag von „blickpunk“ vom 4. Januar 2021, 09:57**

guten Morgen und erst mal danke für die bisherigen Tipps.

Die Clover EFI hab ich nach [Anleitung](#) erstellt und mit der Grund [EFI](#) die Al6042 bereitgestellt hat vervollständigt.

Als Cover Version kommt die r5070 zum Einsatz und dem ich zunächst Catalina installieren möchte.

An Big Sur geh ich erst ran, wenn ich meine Kenntnisse wieder rauf Vordermann gebracht hab, da sich dort ja einiges verändert hat.

---

### **Beitrag von „Dr. Moll“ vom 4. Januar 2021, 11:21**

Moin,

Ich mußte bei der Installation von Catalina Clover auf die Version 5119 aktualisieren, dann lief die Installation durch. Die Kexte sind soweit aktuell? Du hast ja mehrere config.plist in deiner EFI. Die kann man im Clover-Bootmenue unter Optionen auswählen und die verschiedenen Varianten testen.

Viel Erfolg

---

## Beitrag von „blickpunk“ vom 4. Januar 2021, 19:04

Ich hab den Bootsrück komplett neu aufgebaut und nur die notwendigsten Kexte hinzugefügt. BIOS hab ich auch komplett durchgesehen, aber er bleibt nach wie vor an der Stelle hängen die ich oben bereits erwähnt habe. USB Schalter nach wie vor ab

---

## Beitrag von „Dr. Moll“ vom 4. Januar 2021, 19:53

Hallo,

im Internet gefunden. in \efi\clover\acpi\patched entpckt einfügen. Obs was bringt?

Einfach probieren.

[dsdt.aml.zip](#)

---

## Beitrag von „blickpunk“ vom 6. Januar 2021, 13:32

Nach unzähligen Versuchen, Änderungen und neue erstellten Bootsticks, bin ich noch keinen Schritt weiter. Es scheitert nach wie vor an der Abschaltung der USB Ports.

Folgende Dinge habe ich versucht/durchgeführt:

- [Bios Update](#) auf die aktuelle Version durchgeführt
- Clover auf Vers. 5127 aktualisiert.

[Bios einstellungen](#) sind wie folgt Konfiguriert:

SATA auf AHCI

XHCI-Hand off: Enable

Secure Boot: off

CSM: Disable

OS Type: Windows 8/10

Fast Boot: Disable

---

### Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 6. Januar 2021, 14:14


Versuche diese mal. Wenns passt pass Sie deinenn Bedürfnissen an, aktualisiere Sie wie du magst. Auch die Kexte vielleicht. Serials sind generiert.


---

### Beitrag von „blickpunk“ vom 6. Januar 2021, 20:47

Erst mal danke für deine bereitgestellte EFI. Mit dieser komme ich nun ein Stück weiter, allerdings läuft der Bootvorgang nicht sauber durch.

Zunächst bleibt er in diesem Bildschirm einige Zeit hängen





und springt dann letztendlich zu diesem

Wenn ich mich nun recht entsinne bedeutet dieses Symbol, dass der Zugriff auf den Speicher, sprich Festplatte nicht sauber läuft.

---

### Beitrag von „Dr. Moll“ vom 7. Januar 2021, 00:39

Hallo,

ich kenne das nur als Deaktivierung des betroffenen USB-Ports an dem dein Boot-Stick steckt. An dem Punkt mal herzhaft herausziehen und an einem anderen wieder einstecken, vielleicht läuft es dann weiter. Jedenfalls hatte ich diesen Fall schon mal bei meinen Installations-Versuchen.

Viel Erfolg

---

### Beitrag von „blickpunk“ vom 7. Januar 2021, 13:59

Hallo,

das mit dem Stick ziehen und neu einstecken funktioniert leider auch nicht.

Der EFI Ordner von Erdenwind Inc. bringt mich schon mal ein kleines Stück weiter, aber wie gesagt er bleibt mit dem verbotssymbol hängen.

EFI habe ich leicht abgeändert, allerdings ist das Ergebnis bisher unverändert.

---

### **Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 7. Januar 2021, 19:50**

hat aber mit dem USB zu tun. check im Bios mal deine Einstellungen zu USB bitte. und bitte auch nen NVRam Reset mit F11 durchführen.

---

### **Beitrag von „blickpunk“ vom 7. Januar 2021, 20:10**

Das es an den USB Ports liegt hab ich bereits rausgefunden, allerdings glaube ich das das Hauptproblem wahrscheinlich am Board selbst liegt, da mir einfach die Einstellungsmöglichkeiten im BIOS fehlen. Dennoch gebe ich nicht auf und werde deinem Rat folgen und alle Einstellungen nochmals checken

---

### **Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 7. Januar 2021, 21:23**

Nutzt du einen USB2 oder USB3 Stick. Vielleicht ein paar bilder aus dem Bios? probiere das mal und die andere vielleicht auch mal. ist OC. Ein Versuch wert.

---

### **Beitrag von „blickpunk“ vom 9. Januar 2021, 18:13**

Die beiden EFIs haben leider auch nicht funktioniert. Nun habe ich den Entschluss gefasst das Projekt Hackintosh auf Eis zu legen und hab mir einen Mac Mini M1 gekauft.

dieser kommt am Montag.

Danke für eure Unterstützung, ich werde dem Forum dennoch treu bleiben und meine Kenntnisse von den nächsten Projekt erst mal erweitern. Bis dahin erfreue ich mich an meinem neuen MM M1