

Big Sur 11.1 mit opencore 0.6.5 GA C621-SU8 / Xeon(R) W-3223 - freeze bei "acpi aml tables successfully acquired and loaded"

Beitrag von „phaus“ vom 26. Januar 2021, 09:47

Hallo zusammen,

ich bin gerade dabei mein neues System aufzusetzen.

Ich verwendet Opencore 0.6.5 mit der Configuration die im Guide empfohlen wird.

Ich möchte ein bereits installiertes MacOS booten.

Allerdings bleibt der Bootvorgang an dieser Stelle hängen:

Code

```
1. 00:000 00:000 AAPL: #[EB|LOG:INIT] 2021-01-25T17:47:20
2. 00:038 00:038 AAPL: #[EB|VERSION] <"boot.efi 495.60.1~4 (Official), built 2020-11-23T06:24:48-0800">
3. 00:097      00:058      AAPL:      #[EB|BUILD]      <"BUILD-INFO[296]:{"DisplayName":"boot.efi","DisplayVersion":"495.60.1~4","RecordUuid":"03CF57CA-3D51-4B97-BB17-0A939346620A","BuildTime":"2020-11-23T06:24:48-0800","ProjectName":"efiboot","ProductName":"boot.efi","SourceVersion":"495.60.1","BuildVersion":"4
4. 00:125 00:027 AAPL: #[EB|CFG:DEV] r2 0x0 0x0
5. 00:158 00:032 AAPL: #[EB|H:IS] 0
6. 00:184 00:026 AAPL: #[EB|WL:MODE] 0
7. 00:212  00:027  AAPL:  #[EB|CFG:ARG]  boot-save-log  0x0000000000000002
   (0x0000000000000002 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
8. 00:238  00:025  AAPL:  #[EB|CFG:ARG]  wake-save-log  0x0000000000000002
   (0x0000000000000002 < 0x0000000000000002) default
9. 00:271  00:033  AAPL:  #[EB|CFG:ARG]  console      0x0000000000000001
   (0x0000000000000001 < 0x0000000000000001) default
```

```

10. 00:298 00:027 AAPL: #[EB|CFG:ARG] serial 0x0000000000000000
    (0x0000000000000000 < 0x0000000000000000) default
11. 00:323 00:025 AAPL: #[EB|CFG:ARG] embed-log-dt 0x0000000000000000
    (0x0000000000000000 < 0x0000000000000000) default
12. 00:349 00:025 AAPL: #[EB|CFG:ARG] timestamps 0x0000000000000000
    (0x0000000000000000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
13. 00:374 00:025 AAPL: #[EB|CFG:ARG] log-level 0x0000000000000001
    (0x0000000000000001 & 0x0000000000000021) default
14. 00:405 00:031 AAPL: #[EB|CFG:ARG] breakpoint 0x0000000000000000
    (0x0000000000000000 & 0x0000000000000000) default
15. 00:433 00:027 AAPL: #[EB|CFG:ARG] kc-read-size 0x0000000000100000
    (0x0000000000010000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
16. 00:459 00:026 AAPL: #[EB|H:IS] 0
17. 00:487 00:027 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 0 0x00
18. 00:514 00:027 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-27AD2F918AE68F61
19. 00:581 00:066 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 2 0x00
20. 00:607 00:025 AAPL: #[EB|B:RRVAR] <000000000000>
21. 00:632 00:025 AAPL: #[EB.BST.IDT|+]
22. 00:660 00:027 AAPL: #[EB.BST.IDT|-]
23. 00:687 00:027 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 3 0x00
24. 00:714 00:026 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 4 0x00
25. 00:746 00:031 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-27AD2F918AE68F61
26. 00:779 00:033 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 5 0x00
27. 00:805 00:026 AAPL: #[EB.H.CHK|BM] 0x0000000000000000
28. 00:831 00:026 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-signature 7C436110-AB2A-
    4BBB-A880-FE41995C9F82
29. 00:857 00:025 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 23 0x0E
30. 00:882 00:025 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image-key 7C436110-AB2A-
    4BBB-A880-FE41995C9F82
31. 00:913 00:031 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 24 0x0E
32. 00:938 00:025 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-
    A880-FE41995C9F82
33. 00:964 00:025 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-signature 7C436110-AB2A-
    4BBB-A880-FE41995C9F82
34. 00:992 00:027 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image-key 7C436110-AB2A-
    4BBB-A880-FE41995C9F82
35. 01:020 00:028 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-
    A880-FE41995C9F82
36. 01:080 00:059 AAPL: #[EB|H:NOT]
37. 01:112 00:031 AAPL: #[EB|SB:P] 0x1
38. 01:139 00:027 AAPL: #[EB.B.MN|BM:+SB]

```

```

39. 01:167          00:028          AAPL:          #[EB|LIMG:DP]
    Acpi(PNP0A03,0)/Pci(17|0)/SATA(0,FFFF)/HD(Part2,Sig080FB7CB-5DEB-4F28-95D6-
    F7CEF2E4D851)/VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842)
40. 01:193          00:026          AAPL:          #[EB|LIMG:FP]          \4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-
    A5B7A520FE78\System\Library\CoreServices\boot.efi
41. 01:219 00:025 AAPL: #[EB|LIMG:OPT]
42. 01:254          00:034          AAPL:          #[EB.OPT.LXF|F]          <"\4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-
    A5B7A520FE78\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist">
43. 01:280          00:026          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1          <"\4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-
    A5B7A520FE78\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist"> <"0">
44. 01:305          00:025          AAPL:          #[EB.LD.OFS|OPEN!]          Err(0xE)          <"\4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-
    A5B7A520FE78\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist">
45. 01:333          00:027          AAPL:          #[EB.OPT.LXF|LF!]          Err(0xE)
46. 01:360          00:026          AAPL:          #[EB.OPT.LXF|F]
    <"Library\Preferences\SystemConfiguration\com.apple.Boot.plist">
47. 01:393          00:033          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1
    <"Library\Preferences\SystemConfiguration\com.apple.Boot.plist"> <"0">
48. 01:420          00:026          AAPL:          #[EB|KF]          <"">
49. 01:445          00:025          AAPL:          #[EB|MBA:CL]          <"">
50. 01:473          00:027          AAPL:          #[EB|MBA:NV]          <"-v npci=0x2000 debug=0x100 alcid=1">
51. 01:501          00:027          AAPL:          #[EB|MBA:KF]          <"">
52. 01:907          00:405          AAPL:          #[EB|MBA:OUT]          <"-v npci=0x2000 debug=0x100 alcid=1 chunklist-
    security-epoch=0 -chunklist-no-rev2-dev">
53. 01:933          00:026          AAPL:          #[EB|LOG:VERBOSE]          2021-01-25T17:47:22
54. 01:967          00:033          AAPL:          #[EB|OPT:BM]          0x280182
55. 01:993          00:026          AAPL:          #[EB.OPT.LXF|F]          <"\4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-
    A5B7A520FE78\System\Library\CoreServices\PlatformSupport.plist">
56. 02:020          00:026          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1          <"\4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-
    A5B7A520FE78\System\Library\CoreServices\PlatformSupport.plist"> <"0">
57. 02:046          00:026          AAPL:          #[EB|B:VAw]
58. 02:071          00:024          AAPL:          #[EB|P:CPR]          N
59. 02:102          00:031          AAPL:          #[EB|P:MPI]          N
60. 02:127          00:025          AAPL:          #[EB|P:BPI]          N
61. 02:153          00:025          AAPL:          #[EB|KMR]          243134464
62. 02:180          00:027          AAPL:          #[EB.CS.CSKSD|+]
63. 02:208          00:028          AAPL:          #[EB.CS.CSKSD|!]          Err(0xE)          <- RT.GV boot-info-payload 8D63D4FE-
    BD3C-4AAD-881D-86FD974BC1DF
64. 02:234          00:026          AAPL:          #[EB|WL]          0          0          0x01          0x01          6          0x0E
65. 02:269          00:034          AAPL:          #[EB.CS.LFC|+]

```


```

66. 02:304      00:034      AAPL:      #[EB.LD.LF|IN]      0      1
    <"System\\Library\\Caches\\com.apple.corestorage\\EncryptedRoot.plist.wipekey">
    <"0">
67. 02:346 00:042 AAPL: #[EB.FS.AGSVH|PU] 4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-A5B7A520FE78
68. 02:375 00:029 AAPL: #[EB.FS.AGSVH|!] Err(0xE) <- BS.LocHB 59D76AE4-37E3-55A7-
    B460-EF13D46E6020
69. 02:435 00:059 AAPL: #[EB.G.CS|-?] Ok(0)
70. 02:465 00:029 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"<null string>"> <"1">
71. 02:501 00:036 AAPL: #[EB.B.SBS|SZ] 723512
72. 02:534 00:033 AAPL: #[EB|B:SHA] <dffb4c2621fe23a1e7179de04de783ab8b4279>
73. 02:570 00:035 AAPL: #[EB.WL.PWLFNV|!] Err(0xE) <- RT.GV wake-failure 7C436110-
    AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
74. 02:603 00:033 AAPL: #[EB.WL.DT|!] Err(0xE) <- EB.WL.PWLFNV
75. 02:635 00:031 AAPL: #[EB|WL:DT] 0x22a898af
76. 02:681      00:045      AAPL:      #[EB.LD.LKC|D]
    <"boot\\System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.development">
77. 02:749      00:067      AAPL:      #[EB.LD.LF|IN]      0      1
    <"boot\\System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.development">
    <"0">
78. 02:787      00:037      AAPL:      #[EB.LD.OFS|OPEN!]      Err(0xE)
    <"boot\\System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.development">
79. 02:823      00:035      AAPL:      #[EB.LD.LKC|R.2]
    <"boot\\System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc">
80. 02:859      00:036      AAPL:      #[EB.LD.LF|IN]      0      1
    <"boot\\System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc"> <"0">
81. 04:311 01:452 AAPL: #[EB|SB:P] 0x1
82. 04:345 00:034 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] j137ap.im4m
83. 04:385      00:039      AAPL:      #[EB|SB:MF]
    boot\\System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.j137ap.im4m
84. 04:423      00:038      AAPL:      #[EB.LD.LF|IN]      0      1
    <"boot\\System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.j137ap.im4m">
    <"0">
85. 04:785 00:361 AAPL: #[EB|SB:MKRN]
86. 04:824 00:039 AAPL: #[EB.LD.LKFS|-?] Ok(0)
87. 04:854 00:029 AAPL: #[EB.LD.LKC|-?] Ok(0)
88. 04:884 00:030 AAPL: #[EB|FWFM] 0x00000000FFFFFF7F
89. 04:918 00:033 AAPL: #[EB|FWFT] 0x00000000FDAFF066
90. 04:947 00:029 AAPL: #[EB|BST:REV1]
91. 04:977 00:029 AAPL: #[EB|CSR:IN] 0x00000040
92. 05:004 00:027 AAPL: #[EB|CSR:OUT] 0x00000040
93. 05:031 00:026 AAPL: #[EB.BST.FBS|+]

```

```
94. 05:063 00:031 AAPL: #[EB.BST.FBS|ADSZ] 0
95. 05:095 00:032 AAPL: #[EB.BST.FBS|KSSZ] 0
96. 05:131 00:035 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] j137ap.im4m
97. 05:162 00:031 AAPL: #[EB|RH:PF] usr\standalone\OS.dmg.root_hash
98. 05:194 00:031 AAPL: #[EB|RH:MF] <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash.j137ap.im4m">
99. 05:231 00:037 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash"> <"0">
100. 05:271      00:039      AAPL:      #[EB.LD.LF|IN]      0      1
      <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash.j137ap.im4m"> <"0">
101. 05:309 00:038 AAPL: #[EB.BST.FBS|RHPSZ] 229
102. 05:377 00:067 AAPL: #[EB.BST.FBS|RHMSZ] 3626
103. 05:407 00:029 AAPL: #[EB.B.WFDW|!WF] Err(0xE) 0
104. 05:436 00:028 AAPL: #[EB|LOG:DT] 2021-01-25T17:47:25
105. 05:464 00:028 AAPL: #[EB|LOG:EXITBS:START] 2021-01-25T17:47:25
```

Alles anzeigen



Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 26. Januar 2021, 10:01


Wie oft willst du das Thema noch auf machen?

Da du dich an den OC Guide gehalten hast, warum ist das SMBios auf MacPro7,1 und nicht iMacPro1,1?

Dein config passt auch nicht zur 0.6.5 Version, da ist mindesten ein Eintrag, den es schon in

der 0.6.5 Version nicht mehr gibt.

0.6.5 Version laden, die Sample config mit deiner Abgleichen, Fehler beheben, dann schauen ob es Lauft und diesen Kext



solltest du noch mit einsetzen.

Es sind zwar ahnliche Komponenten verbaut wie in einem MacPro7,1 aber ein iMacPro1,1 hat sich zu einem allround SMBios entwickelt, was erst mal lauft, wenn der Rechner lauft, kann man immer noch testen ob das andere SMBios funktioniert.

Beitrag von „phaus“ vom 26. Januar 2021, 16:12

Danke fur die Antwort!

> Wie oft willst du das Thema noch auf machen?

Mein letzter Post erschien mir im falschen Forum zu sein. Da ich keine Funktion zum verschieben, noch eine zum Loschen gefunden hatte, blieb mir nur ein duplizieren ;-).

Ich habe jetzt CpuTscSync.kext hinzugefugt und das SMBios auch testweise Mal auf iMacPro1,1 gesetzt. Bislang keine Veranderung.

Das Log ist identisch:

Code

1. 00:000 00:000 AAPL: #[EB|LOG:INIT] 2021-01-26T16:02:01
2. 00:026 00:026 AAPL: #[EB|VERSION] <"boot.efi 495.60.1~4 (Official), built 2020-11-23T06:24:48-0800">
3. 00:050 00:023 AAPL: #[EB|BUILD] <"BUILD-INFO[296]:{"DisplayName":"boot.efi","DisplayVersion":"495.60.1~4","RecordUuid":"03CF57CA-3D51-4B97-BB17-0A939346620A","BuildTime":"2020-11-23T06:24:48-0800","ProjectName":"efiboot","ProductName":"boot.efi","SourceVersion":"495.60.1","BuildVersion":"4"
4. 00:075 00:024 AAPL: #[EB|CFG:DEV] r2 0x0 0x0
5. 00:102 00:027 AAPL: #[EB|H:IS] 0
6. 00:126 00:023 AAPL: #[EB|WL:MODE] 0
7. 00:155 00:029 AAPL: #[EB|CFG:ARG] boot-save-log 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
8. 00:181 00:025 AAPL: #[EB|CFG:ARG] wake-save-log 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0x0000000000000002) default
9. 00:205 00:024 AAPL: #[EB|CFG:ARG] console 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0x0000000000000001) default
10. 00:726 00:521 AAPL: #[EB|CFG:ARG] serial 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0x0000000000000000) default
11. 00:750 00:024 AAPL: #[EB|CFG:ARG] embed-log-dt 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0x0000000000000000) default
12. 00:773 00:022 AAPL: #[EB|CFG:ARG] timestamps 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
13. 00:799 00:025 AAPL: #[EB|CFG:ARG] log-level 0x0000000000000001 (0x0000000000000001 & 0x0000000000000021) default
14. 00:824 00:025 AAPL: #[EB|CFG:ARG] breakpoint 0x0000000000000000 (0x0000000000000000 & 0x0000000000000000) default
15. 00:848 00:023 AAPL: #[EB|CFG:ARG] kc-read-size 0x000000000100000 (0x000000000100000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
16. 00:880 00:031 AAPL: #[EB|H:IS] 0
17. 00:903 00:023 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 0 0x00
18. 00:928 00:024 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-7BA5B2D9E42DDD94
19. 00:953 00:025 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 2 0x00
20. 00:978 00:024 AAPL: #[EB|B:RRVAR] <000000000000>
21. 01:001 00:023 AAPL: #[EB.BST.IDT|+]
22. 01:031 00:030 AAPL: #[EB.BST.IDT|-]
23. 01:057 00:025 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 3 0x00
24. 01:089 00:031 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 4 0x00
25. 01:112 00:023 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-7BA5B2D9E42DDD94
26. 01:135 00:023 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 5 0x00

```

27. 01:161 00:025 AAPL: #[EB.H.CHK|BM] 0x0000000000000000
28. 01:220 00:059 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-signature 7C436110-AB2A-
4BBB-A880-FE41995C9F82
29. 01:245 00:024 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 23 0x0E
30. 01:275 00:030 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image-key 7C436110-AB2A-
4BBB-A880-FE41995C9F82
31. 01:300 00:024 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 24 0x0E
32. 01:323 00:023 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-
A880-FE41995C9F82
33. 01:352 00:028 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-signature 7C436110-AB2A-
4BBB-A880-FE41995C9F82
34. 01:375 00:023 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image-key 7C436110-AB2A-
4BBB-A880-FE41995C9F82
35. 01:398 00:023 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-
A880-FE41995C9F82
36. 01:421 00:022 AAPL: #[EB|H:NOT]
37. 01:447 00:025 AAPL: #[EB|SB:P] 0x1
38. 01:470 00:023 AAPL: #[EB.B.MN|BM:+SB]
39. 01:501          00:030          AAPL:          #[EB|LIMG:DP]
Acpi(PNP0A03,0)/Pci(17|0)/SATA(0,FFFF)/HD(Part2,Sig080FB7CB-5DEB-4F28-95D6-
F7CEF2E4D851)/VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842)
40. 01:526          00:025          AAPL:          #[EB|LIMG:FP]          \4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-
A5B7A520FE78\System\Library\CoreServices\boot.efi
41. 01:559 00:032 AAPL: #[EB|LIMG:OPT]
42. 01:582          00:023          AAPL:          #[EB.OPT.LXF|F]          <"\4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-
A5B7A520FE78\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist">
43. 01:605          00:023          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1          <"\4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-
A5B7A520FE78\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist"> <"0">
44. 01:630 00:025 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE) <"\4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-
A5B7A520FE78\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist">
45. 01:656 00:025 AAPL: #[EB.OPT.LXF|LF!] Err(0xE)
46. 01:680          00:024          AAPL:          #[EB.OPT.LXF|F]
<"Library\Preferences\SystemConfiguration\com.apple.Boot.plist">
47. 02:268          00:588          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1
<"Library\Preferences\SystemConfiguration\com.apple.Boot.plist"> <"0">
48. 02:346 00:077 AAPL: #[EB|KF] <"">
49. 02:376 00:029 AAPL: #[EB|MBA:CL] <"">
50. 02:400 00:023 AAPL: #[EB|MBA:NV] <"-v npci=0x2000 debug=0x100 alcid=1">
51. 02:425 00:025 AAPL: #[EB|MBA:KF] <"">
52. 02:449 00:024 AAPL: #[EB|MBA:OUT] <"-v npci=0x2000 debug=0x100 alcid=1 chunklist-
security-epoch=0 -chunklist-no-rev2-dev">

```



```

53. 02:473 00:024 AAPL: #[EB|LOG:VERBOSE] 2021-01-26T16:02:03
54. 02:501 00:027 AAPL: #[EB|OPT:BM] 0x280182
55. 02:531 00:030 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F] <"\4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-
    A5B7A520FE78\System\Library\CoreServices\PlatformSupport.plist">
56. 02:555 00:024 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"\4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-
    A5B7A520FE78\System\Library\CoreServices\PlatformSupport.plist"> <"0">
57. 02:580 00:024 AAPL: #[EB|B:VAw]
58. 02:612 00:031 AAPL: #[EB|P:CPR] N
59. 02:637 00:025 AAPL: #[EB|P:MPI] N
60. 02:663 00:025 AAPL: #[EB|P:BPI] N
61. 02:686 00:023 AAPL: #[EB|KMR] 243134464
62. 02:711 00:025 AAPL: #[EB.CS.CSKSD|+]
63. 02:735 00:024 AAPL: #[EB.CS.CSKSD|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-info-payload 8D63D4FE-
    BD3C-4AAD-881D-86FD974BC1DF
64. 02:765 00:029 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 6 0x0E
65. 02:830 00:064 AAPL: #[EB.CS.LFC|+]
66. 02:864 00:033 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1
    <"System\Library\Caches\com.apple.corestorage\EncryptedRoot.plist.wipekey">
    <"0">
67. 02:904 00:040 AAPL: #[EB.FS.AGSVH|PU] 4906DDDB-1C4C-41BB-8CCF-A5B7A520FE78
68. 02:932 00:027 AAPL: #[EB.FS.AGSVH|!] Err(0xE) <- BS.LocHB 59D76AE4-37E3-55A7-
    B460-EF13D46E6020
69. 02:958 00:025 AAPL: #[EB.G.CS|-?] Ok(0)
70. 02:985 00:027 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"<null string>"> <"1">
71. 03:013 00:027 AAPL: #[EB.B.SBS|SZ] 723512
72. 03:052 00:039 AAPL: #[EB|B:SHA] <dffb4c2621fe23a1e7179de04de783ab8b4279>
73. 03:084 00:031 AAPL: #[EB.WL.PWLFNV|!] Err(0xE) <- RT.GV wake-failure 7C436110-
    AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
74. 03:117 00:032 AAPL: #[EB.WL.DT|!] Err(0xE) <- EB.WL.PWLFNV
75. 03:149 00:031 AAPL: #[EB|WL:DT] 0x22a898af
76. 03:180 00:031 AAPL: #[EB.LD.LKC|D]
    <"boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.development">
77. 03:218 00:038 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1
    <"boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.development">
    <"0">
78. 03:257 00:038 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE)
    <"boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.development">
79. 03:290 00:033 AAPL: #[EB.LD.LKC|R.2]
    <"boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc">
80. 03:327 00:036 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1
    <"boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc"> <"0">

```

```

81. 04:805 01:478 AAPL: #[EB|SB:P] 0x1
82. 04:835 00:030 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] j137ap.im4m
83. 04:906          00:070          AAPL:          #[EB|SB:MF]
    boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.j137ap.im4m
84. 05:008          00:101          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1
    <"boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.j137ap.im4m">
    <"0">
85. 05:334 00:326 AAPL: #[EB|SB:MKRN]
86. 05:372 00:037 AAPL: #[EB.LD.LKFS|-?] Ok(0)
87. 05:400 00:028 AAPL: #[EB.LD.LKC|-?] Ok(0)
88. 05:426 00:025 AAPL: #[EB|FWFM] 0x00000000FF9FFF3F
89. 05:451 00:024 AAPL: #[EB|FWFT] 0x00000000FD8FF53E
90. 05:483 00:031 AAPL: #[EB|BST:REV1]
91. 05:508 00:024 AAPL: #[EB|CSR:IN] 0x00000040
92. 05:539 00:031 AAPL: #[EB|CSR:OUT] 0x00000040
93. 05:566 00:026 AAPL: #[EB.BST.FBS|+]
94. 05:593 00:027 AAPL: #[EB.BST.FBS|ADSZ] 0
95. 05:619 00:025 AAPL: #[EB.BST.FBS|KSSZ] 0
96. 05:646 00:027 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] j137ap.im4m
97. 05:675 00:028 AAPL: #[EB|RH:PF] usr\standalone\OS.dmg.root_hash
98. 05:709 00:034 AAPL: #[EB|RH:MF] <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash.j137ap.im4m">
99. 05:746 00:036 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash"> <"0">
100. 05:783          00:036          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1
    <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash.j137ap.im4m"> <"0">
101. 05:815 00:031 AAPL: #[EB.BST.FBS|RHPSZ] 229
102. 06:006 00:190 AAPL: #[EB.BST.FBS|RHMSZ] 3626
103. 06:061 00:055 AAPL: #[EB.B.WFDW|!WF] Err(0xE) 0
104. 06:116 00:055 AAPL: #[EB|LOG:DT] 2021-01-26T16:02:07
105. 06:172 00:056 AAPL: #[EB|LOG:EXITBS:START] 2021-01-26T16:02:07

```

Alles anzeigen

Hängt weiterhin nach dem Laden der ACPI Table.



Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 26. Januar 2021, 16:50

[Bios Einstellungen](#) richtig getätigt?

Benutze nur mal die wichtigen kexte wie, VirtualSMC.kext, WhateverGreen.kext und AppleALC.kext.

Beitrag von „al6042“ vom 26. Januar 2021, 17:20

BTW:

ich habe den anderen Thread mal präventiv gelöscht, damit sich die Unterstützung auf den hier vorliegenden Vorgang konzentrieren kann.


Beitrag von „phaus“ vom 27. Januar 2021, 00:29


Schon mal Danke für eure Hilfe!

Ich habe meine aktuellen [BIOS Settings](#) mal angefügt.

Einen abgespeckten Boot Vorgang werde ich morgen noch mal testen.













Beitrag von „phaus“ vom 2. Februar 2021, 19:23

Kurzes Update:

Ich bin immer noch dabei, das Problem zu identifizieren.

Was ich gelesen habe, scheint c621 Chipsatz ein wenig picky mit ACPI zu sein.

Ich habe das BIOS schon mal mit dem UEFIPatcher behandelt, sodass zumindest CFGLock frei ist.

Allerdings lande ich auch mit den Standard kext (WEG, Liou, VSMC) beim gleichen Fehler.

Ich habe jetzt mal mit dem SSDTTime Tool die komplette DSDT als dump erstellt (siehe Anhang) und hoffe, dass ich da irgendwie etwas mit den anderen patches vergleichen kann.

Da ich momentan aber schon einen funktionierenden Hackintosh habe, werd ich weiter daran etwas machen, sobald ich wieder Zeit finde.