

# Medion Erazer P7647 - MD 60324

Beitrag von „karacho“ vom 11. September 2021, 17:37



- **Medion Erazer P7647 - MD 60324**

- CPU: Intel Core i5-7200U
- GPU: Nvidia GeForce GTX 950M, 4 GB VRAM + iGPU: Intel HD 620
- RAM: 16 GB DDR3L
- SSD: 512 GB
- DVD
- macOS Big Sur
- SMBIOS MacBookPro14,2
- OpenCore Version 0.7.3



Was funktioniert:

Alles außer Bluetooth. Cardreader mangels HW nicht getestet.

Bluetooth nutze ich auf dem Laptop nicht, daher in dieser EFI nicht eingebunden.

Bluetooth funktioniert jedoch, wenn die Erweiterungen von dort -> <https://github.com/OpenIntelWireless/IntelBluetoothFirmware> mit eingebunden werden.

SMBios ist selber zu erstellen und einzutragen!