


# INTEL NUC NUC5I3RYH CLOVER

**Beitrag von „durchi76er“ vom 22. Februar 2021, 14:02**

Hallo zusammen,

ich bekomme folgenden Fehler beim booten mit einem Open Core Stick:

OC: Failed to load configuration!"



So sieht mein USB Stick aus

---

**Beitrag von „Basti Wolf“ vom 22. Februar 2021, 14:07**

wie hast du jetzt die efi erstellt ? Welchem Guide bist du gefolgt ? Wie hast du jetzt macOS geladen ?

Die efi als .zip hochladen

außerdem mal noch die Hardware des Gerätes hinzufügen

---

**Beitrag von „durchi76er“ vom 22. Februar 2021, 14:12**

Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen

<https://dortania.github.io/Ope...ll.html#downloading-macos>

Die efi habe ich aus dem OpenCore Ordner X64 kopiert.

Intel NUC5i3RYB

Bios: RYBDWi35.86A.0385.2020.0519.1558

CPU: i3-5010U

RAM: 4GB

SSD: M.2 Samsung MZNLN1 128GB

---

## Beitrag von „Basti Wolf“ vom 22. Februar 2021, 14:25

Der Fehler der dir gezeigt wird, erscheint dann, wenn OC keine config.plist findet bzw diese falsch benannt wurden ist. Bei dir ist gar keine vorhanden ..logisch wenn du nur die EFI aus dem x64 Folder nimmst, diese ist dort gar nicht enthalten. Auch sonst scheint weitest gehend alles in deiner EFI zu fehlen .. hat mich eh gewundert, dass du so schnell fertig warst. Ich geb dir jetzt einen gut gemeinten Tipp NIMM DIR ZEIT! und arbeite den Guide sauber durch. du hast grade mal den ersten schritt geschafft (hast du denn das recovery richtig gedownloadet, wie es im Guide beschrieben ist?)

Du musst nun mit der efi dem Guide weiter folgen:

<https://dortania.github.io/Ope...r-guide/opencore-efi.html>

Du wirst Schritt für Schritt geleitet. Erst wenn du komplett fertig bist kann es weiter gehen mit der Installation.

Ps: auch die Igpu hinzufügen

---

## **Beitrag von „Dr. Moll“ vom 22. Februar 2021, 18:42**

Moin,

ich habe einen ähnlichen Nuc. Dort habe ich MacOS 10.5.7 am laufen. Du kannst dir mal meinen Beitrag dazu ansehen. Ich bin allerdings bei der Clover-Fraktion. Big Saur hab ich noch nicht getestet. Dazu müßt man Clover anpassen.

Vielleicht hilft es dir ja, dabei erstmal loszulegen.

Viel Erfolg

---

## **Beitrag von „durchi76er“ vom 22. Februar 2021, 21:05**

Wie komme ich z7 dem Beitrag?

---

## **Beitrag von „Dr. Moll“ vom 22. Februar 2021, 23:13**

Hallo,

man kann über die Forensuche allerhand finden:

[Intel Nuc NUC5I3RYK Core i3-5010U als günstige Mac Mini Alternative](#)

Wenn du Clover updaten solltest, da hat sich in letzter Zeit einiges getan. Für BS ist es wohl notwendig.

Schönen Abend

---

### **Beitrag von „durchi76er“ vom 23. Februar 2021, 16:27**

Vielen Dank [Dr. Moll](#) mein NUC rennt nun mit Mojave!

Allerdings meckert Xcode rum, dass es nicht mehr unter Mojave läuft.

Kann ich einfach ein Update auf Big Sur machen?!

---

### **Beitrag von „Dr. Moll“ vom 23. Februar 2021, 18:53**

Moin,

da kann ich nichts zu sagen. Habe ich nicht getestet. Wenn du Clover benutzen willst, mußt du wohl auf eine neuere Version umsteigen und da sind diverse Anpassungen zu tätigen. Schau mal im Forum unter Clover Anleitung. Dort wirst du fündig.

BS ist ja noch nicht solange verfügbar, daher werde ich das erst angehen, wenn mehrere Revisionen freigegeben sind.

Schönen Abend.

---

**Beitrag von „durchi76er“ vom 23. Februar 2021, 19:17**

ok, dann werde ich als Noob auch lieber warten.

---

**Beitrag von „durchi76er“ vom 26. Februar 2021, 09:55**

Hallo noch mal,

es nervt doch schon sehr, das man einige viele Programme nicht nutzen kann.

Kann man einfach ein Catalina installieren oder updaten?!

---

**Beitrag von „Jono“ vom 26. Februar 2021, 11:46**

definiere doch mal genau was du meinst, dass sich viele Programme nicht nutzen lassen

---

**Beitrag von „durchi76er“ vom 26. Februar 2021, 14:13**

Xcode aus dem AppStore zum Beispiel, das ist der Hauptgrund für den Hackintosh.

Edit: Erfordert minimum Catalina

Edit2: Catalina läuft mit der gleichen EFI! 😊

---

## **Beitrag von „furchti“ vom 23. Januar 2022, 10:14**

Hallo, hab den gleichen NUC5i3RYK.

Habe Catalina 10.15.7 (19H1615) drauf mit OpenCore 0.7.4

Bin soweit zufrieden damit(wl-Lan geht nicht, aber egal.)

Was ich aber lösen möchte ist der HDMI Audio Ausgang.

das schaffe ich nicht in open Core! Habe einen EFI Ordner dafür mit Clover da funktioniert HDMI-Audio.

Ich darf hier mal die Config Plist hochladen, viel kann mir da wer helfen.

Edit: Habs dann plötzlich selbst hinbekommen! Hdmi Audio out funktioniert!!