

AsRock B550M Steel Legend

Beitrag von „misterhias“ vom 6. April 2021, 18:33

AsRock B550M Steel Legend



Bildquelle: AsRock.com

Ethernet/LAN: Realtek 2.5 GBit/s: LucyRTL8125Ethernet.kext

Audio: Realtek ALC1220: AppleALC mit Layout ID 1

Forenbeitrag zum Installationsprozess + EFI-Ordner: [ERFOLG - ASROCK B550M STEEL LEGEND - AMD RYZEN 3 3100 - AMD RX 460 2GB](#)

Inkompatibilitäten: LED-Controller muss ab 10.15 per USBMap ausgeblendet werden, kein Sidecar, kein Mikrofon-Eingang

Getestete Hardware:

- CPU: AMD Ryzen 3 3100

- GPU: AMD Polaris RX460 2GB, RX460 4GB, RX590 8GB mit Shikigva=128 bis 10.15 und RX5700 8GB
- SSD: Kingston A2000 250GB mit NVMeFix.kext

macOS und SMBios: macOS 10.13 - 11 - iMacPro 1,1