

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WIFI - Anfrage aus dem HWC

Beitrag von „Kentsoon“ vom 25. April 2021, 21:15

Verschoben aus dem Hardware Center - Anfrage an [Laurin](#)

Ich würde gerne wissen, ob das Wifi und Bluetooth des Motherboards problemlos laufen. Danke.

Beitrag von „griven“ vom 26. April 2021, 07:28

Jein 😊

Gehen wird es mit der [itlwm.kext](#) für WIFI (allerdings eben mit allen bekannten Einschränkungen) und der IntelBluetoothFirmware.kext für Bluetooth allerdings eben mit den bekannten Einschränkungen sprich es werden nicht alle Features die man so von macOS kennt funktionieren (entsperren mit der Apple Watch geht zum Beispiel nicht)...

Beitrag von „Kentsoon“ vom 26. April 2021, 12:17

Danke für die Infos,

Ich brauche lediglich WLAN für Internet. Das scheint ja zu funktionieren.

Beitrag von „Laurin“ vom 28. April 2021, 19:22

Bluetooth läuft bei mir. Jedenfalls verbindet es das, was ich nutze, problemlos. Wenn ich was im iPhone in Safari aufhabe, wird das auch auf dem Mac geöffnet. Zu Applewatch kann ich

nichts sagen.

Wlan läuft so weit. Nutze da AirportItlwm.kext. Wlan nutze ich allerdings nur temporär. Kann da nichts zur Geschwindigkeit sagen. Brauche es eigentlich nur für AirPlay (Audio) und da funktioniert es.

Beitrag von „Kentsoon“ vom 1. Mai 2021, 21:44

Zitat von Laurin

Bluetooth läuft bei mir. Jedenfalls verbindet es das, was ich nutze, problemlos. Wenn ich was im iPhone in Safari aufhabe, wird das auch auf dem Mac geöffnet. Zu Applewatch kann ich nichts sagen.

Wlan läuft so weit. Nutze da AirportItlwm.kext. Wlan nutze ich allerdings nur temporär. Kann da nichts zur Geschwindigkeit sagen. Brauche es eigentlich nur für AirPlay (Audio) und da funktioniert es.

Laurin

Danke für die Infos.

Du hast ja das ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WIFI.

Hast du den USB C-Type anschluss mal ausprobiert? Läuft der bei max Leistung (10 Gbit).

Hast du irgendwas mit thunderbolt 3 am laufen?

Benutzt du den Optical Digital Audio Output (Toslink)?

Okay, ich weiss, viele Fragen. Vielleicht sollte ich einfach fragen, ob irgendwas NICHT funktioniert, bevor ich das Board bestelle.

Beitrag von „Laurin“ vom 6. Mai 2021, 18:37

- Toslink geht bei mir zum Receiver.

- Bei der Festplatte über USB C sagt es mir:

Geschwindigkeit: Bis zu 10 GBit/s

Hersteller: Samsung

Standort-ID: 0x14b00000 / 8

Verfügbare Stromstärke (mA): 900

Erforderliche Stromstärke (mA): 896

- Thunderbold habe ich nicht getestet.

Ruhezustand geht derzeit nicht mehr richtig (geht nicht in Tiefschlaf). Da habe ich wohl mal was verbastelt.

Start ist derzeit auch recht träge. AirportItlwm.kext bremsst da unter anderem noch aus.

Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, muss ich mal wieder OC auf den neuesten Stand bringen und noch mal durchschauen. Derzeit läuft aber alles was ich so brauch und da mache ich mir erst mal keinen Stress.