# **ThinkPad W540 Opencore**

Beitrag von "Max" vom 26. April 2021, 16:36

Hallo,

Ich habe auf meinem ThinkPad W540 "itwlm" installiert. Jedoch, wenn ich "Heliport" starte steht dort nur "itwlm läuft nicht". Lässt sich dieses Problem lösen?

# Beitrag von "Raptortosh" vom 26. April 2021, 16:38

Hast du es auch bei opencore in der config.plist hinzugefügt?

# Beitrag von "Max" vom 26. April 2021, 16:41

Oh ich hab Clover, kannst du das Thema verschieben, und was bedeutet hier Thema abonniert, wenn man es anklickt, und wie kann ich das rückgängig machen

# Beitrag von "julian91" vom 26. April 2021, 16:42

welchen kext hast du den hinzgefügt , gibt auch einen der ohne heliport auskommt ...

läut dann über die macOS eigene WLAN Übersicht , bei mir kam nämlich die gleiche Meldung damals

# Beitrag von "Raptortosh" vom 26. April 2021, 16:43

Und welcher Kext? Welches OS?

# Beitrag von "Max" vom 26. April 2021, 16:44

itwlm. Airportitwlm geht nicht. Ich verwende Catalina und was bedeutet Thema abonnieren?

# Beitrag von "Raptortosh" vom 26. April 2021, 16:45

Airport läuft ohne Heliport.

Wenn du das Thema abonniert hast (dein eigenes sowieso immer), bekommst du Benachrichtigungen.

Hier kannst du das verwalten (Mobil)

velchen kext hast du den hir	izgefügt , gibt au	ch einen der
anne heliport auskommt But dann über die macOS ei	gene WLAN Über	sicht, bei mir
am nämlich die gleiche Mel	dung damais	
		_
Of theCurseOfHack	1	
Wild-Team		

Dashboa	rd		
Forum			
Mitgliede	e		
WINI			
Downloa	ds		
OZMOSI			
Hardwan			
Marktpla	12		
Ersthelfe	rkarte		
Lesezeic	hen		
Kalender			
Q Sut	he		
<b>0</b> 001	lionen		
2.44			
< M6	enu		
Op	otionen		
Op	otionen		
Op ♦	otionen Zum Seltenende	•	
0p ↓	otionen Zum Seitenende	)	
ор •	otionen Zum Seitenende Abonnement ve	e rwalter	
op ↓	otionen Zum Seitenende Abonnement ve	e rwalter skoll	
op ↓ ■	tionen Zum Seitenende Abonnement ve Änderungsproto	e rwalter okoll	
0p ↓ 	otionen Zum Seitenende Abonnement ve Änderungsproto	e rwalter okoll	
0p ↓ 	otionen Zum Seitenende Abonnement ve Änderungsproto	e rwalter okoll	
0p ↓ 	otionen Zum Seitenende Abonnement ve Änderungsproto	e rwalter okoll	
Op ↓ 	ationen Zum Seitenende Abonnement ve Änderungsproto	e rwalter okoll	

# Beitrag von "Max" vom 26. April 2021, 16:54

Ok, nur wenn "Airportitwlm" in dem kext ordner von Clover ist, dann wird nichts von Wlan angezeigt. Bevor ihr fragt, die Karte steht auf der Unterstützung.

# Beitrag von "RenStad" vom 26. April 2021, 17:03

Airportitwlm.kext gibt es in zwei Versionen. Einmal für Big Sur und einmal für Catalina. Du hast auch die richtige? Ansonsten habe ich die noch nicht mit Clover getestet. Mit OC läuft die Kexts - wie schon mehrfach gesagt wurde - inzwischen ohne Heliport.

Gehe mal auf "Über diesen Mac" / Systembericht / WLAN und mach einen Screenshot.

# Beitrag von "Max" vom 27. April 2021, 18:14

Hallo,

Habe mir jetzt überlegt zu Open Core umzusteigen, habe nach dem "Dortonia Open Core Guide" eine EFI erstellt und kann auch schon booten, jedoch fehlen noch ein paar Kleinigkeiten wie z. B: Airportitwlm, wie kann ich denn Apple Secure Boot aktiveren?

Das ist aber nebensächlich, ich möchte ersteinmal die Grafikkarte und die Akkuanzeige zum laufen bringen, habe eine Intel HD Graphics 4600, Nvidia wurde per "-wegnoegpu" deaktiviert, im Anhang meine Open Core EFI

# Beitrag von "HackBook Pro" vom 27. April 2021, 18:45

Lad mal deine Clover EFI hoch, vielleicht kann man den Batteriepatch ja übernehmen ${}^{\mathfrak{S}^{t}\mathfrak{a}}$ .

Beitrag von "Max" vom 27. April 2021, 19:51

HackBook Pro Ok, hier ist die Clover EFI

Beitrag von "RenStad" vom 27. April 2021, 20:13

Die Datei SSDT-W540-BAT.aml fehlt in Deinem OC-Ordner. In der Config.plst hast Du sie eingebunden, aber im Ordner ist sie nicht vorhanden.

# Beitrag von "Max" vom 27. April 2021, 20:23

RenStad ok danke für den Tipp. Leider funktioniert es nicht.

# Beitrag von "HackBook Pro" vom 27. April 2021, 20:27

maxt2007 Vielleicht braucht die SSDT Renames.

#### Beitrag von "Max" vom 27. April 2021, 20:39

HackBook Pro welche, und Clover läuft die ohne Renames

# Beitrag von "HackBook Pro" vom 28. April 2021, 05:44

Vielleicht hat <u>grt</u> eine Idee, mit Batteriepatchs kenne ich mich nicht so aus, läuft bei meinem Dell ohne solchen.

# Beitrag von "grt" vom 28. April 2021, 08:42

da waren wir doch schon mal dran..

ssdt hab ich glaube ich bereits erstellt. guck ich gleich, wenn ich am rechner bin.

# Beitrag von "HackBook Pro" vom 28. April 2021, 10:42

grt Das hier ist der alte Thread.

# Beitrag von "grt" vom 28. April 2021, 10:53

weiss ich... da war ich ja fleissig dabei.. und nachgeguckt hab ich auch, ich hatte auch mal eine ssdt für den akku gebaut, die eigentlich meiner erfahrung nach - wenn sie richtig eingebaut wird, und die notwendigen renames eingefügt wurden - greifen sollte.

ich häng sie noch mal dran.

umbenannt werden muss: GBIF zu XBIF. GBST zu XBST, \_WAK zu XWAK und \_L1D zu XL1D

und was *nicht* sein darf: ein rename von \_EC zu irgendwas anderem, sowie LPC zu LPCB (oder wie auch immer anders)

# Beitrag von "Max" vom 28. April 2021, 13:54

grt wie mache ich diese renames?

# Beitrag von "grt" vom 28. April 2021, 14:11

so:

Symmetry	Peer (HEX)	Replace (HDR)	Tyribridge (HEXC)	Disatived
hange Methods, MAK, I.N. to XMAK	6F674548-01	58574148-01		- 10 C 14
hange Method (GBIF,3,N) to XBIF	47424946-03	58424946-03		- D.
hange Method(GBST,4,N) to XRST	47425354.04	58425354.04		
170.90 XL17	67403137	\$8403107		10
harge_PRH to XPRH -> GLAN	5/505257	58505267	47464348	10

wobei der letzte bei dir anders heisst: find: 5f4c3144 - replace: 584c3144 - comment: (\_L1D to XL1D)

# Beitrag von "HackBook Pro" vom 28. April 2021, 14:23

grt Er nutzt OC.

# Beitrag von "Max" vom 28. April 2021, 19:52

hat sich erledigt

# Beitrag von "grt" vom 28. April 2021, 20:09

die renames brauchts bei opencore ganz genauso, inhaltlich (find ... / replace ...) sind die renames identisch.

was hat sich denn jetzt erledigt?

# Beitrag von "Max" vom 29. April 2021, 16:41

Mache vielleicht irgendwann mal weiter

### Beitrag von "Max" vom 3. Mai 2021, 21:35

<u>grt</u> Aber wo setzte ich die Renames ein, kann mir jemand meine Opencore Efi nochmal schicken, finde sie gerade nicht, danke

# Beitrag von "griven" vom 3. Mai 2021, 22:32

maxt2007 würdest Du Dich nicht ständig ab und wieder anmelden (Account löschen, nicht löschen, doch löschen) dann würdest Du vielleicht auch Deine anderen Threads zu dem Gerät wiederfinden Schau mal hier: Lenovo ThinkPad W540 - diverse Fragen ich denke da wirst Du bezüglich Deiner EFI fündig werden. Die Renames gehören in die Config in den Bereich ACPI also hierhin:

<ul> <li>Wurzel</li> </ul>	Dictionary	
V ACPI	Dictionary	
> Add	Array	
> Delete	Array	
<ul> <li>Patch</li> </ul>	Array	2 geordnete Elemente
~ 0	Dictionary	
Comment	String	Q11 to XQ11
Count	Zahl	
Enabled	Boolean	© NO
Find	Daten	4 Bytes: 5F513131
Limit	Zahl	0 0
Mask	Daten	O Bytes:
OemTableId	Daten	O Bytes:
Replace	Daten	4 Bytes: 58513131
ReplaceMask	Daten	O Bytes:
Skip	Zahl	0 0
TableLength	Zahi	0 0
TableSignature	Daten	O Bytes:
	Dictionary	

Der aufgeklappte Bereich ist gemeint. Der rename besteht aus den beiden Keys "Find" und "Replace" wobei Find den Term in Hex enthält der umbenannt werden soll und Replace eben den Wert in Hex in den umbenannt werden soll. Ein Beispiel aus \_WAK wird in HEX 5F57414B und das wollen wir ersetzen mit XWAK was in Hex 5857414b wäre der passende Einträg sähe dann also so aus:

✓ Patch	Array	2 geordnete Elemente
~ 0	Dictionary	12 Schlüssel/Wert-Paare
Comment	String	O _WAK to XWAK
Count	Zahi	0.1
Enabled	Boolean	\$ YES
Find	Daten	C 4 Bytes: 5F57414B
Limit	Zahl	0 0
Mask	Daten	O Bytes:
OemTableId	Daten	O Bytes:
Replace	Daten	4 Bytes: 5857414B
ReplaceMask	Daten	O Bytes:
Skip	Zahl	0 0
TableLength	Zahl	0 0
TableSignature	Daten	O Bytes:

oder so in Textform:

#### Code

- 1. <key>Patch</key>
- 2. <array>
- 3. <dict>
- 4. <key>Comment</key>
- 5. <string>\_WAK to XWAK</string>
- 6. <key>Count</key>
- 7. <integer>1</integer>
- 8. <key>Enabled</key>
- 9. <true/>
- 10. <key>Find</key>
- 11. <data>
- 12. X1dBSw==
- 13. </data>
- 14. <key>Limit</key>
- 15. <integer>0</integer>
- 16. <key>Mask</key>
- 17. <data>
- 18. </data>
- 19. <key>OemTableId</key>
- 20. <data>
- 21. </data>
- 22. <key>Replace</key>
- 23. <data>

- 24. WFdBSw==
- 25. </data>
- 26. <key>ReplaceMask</key>
- 27. <data>
- 28. </data>
- 29. <key>Skip</key>
- 30. <integer>0</integer>
- 31. <key>TableLength</key>
- 32. <integer>0</integer>
- 33. <key>TableSignature</key>
- 34. <data>
- 35. </data>
- 36. </dict>

Alles anzeigen

Wichtig und zu beachten ist das aus den oben gesehenen Hexadezimal Werten in der Textform Base64 Werte werden (Plist Type data) also aus 5F57414B würde in base64 dann X1dBSw== werden. Alle Klarheiten nun erfolgreich beseitigt ?!?

# Beitrag von "Max" vom 4. Mai 2021, 16:54

RenStad Hast du meine Opencore EFI noch, kannst du sie mir schicken, danke

griven ok, werde es probieren wenn ich meine Efi wieder habe

# Beitrag von "grt" vom 4. Mai 2021, 17:05

mal ein kleiner tipp: nimm dir einen usbstick (oder eine externe festplatte), schreib "hackintosh" drauf, und parke dort alle dateien, die mit deinem/deinen häckiversuchen zu tun haben: efis, kexte, ssdt/dsdt, macos-installer etc. benenn die efis/configs sprechend, so dass du weisst, was z.b. nicht funktionierte, oder zu welcher macosversion die efi gehörte. du kannst auch gleich die letzte oder die beste efi in die efipartition eines solchen datenträgers speichern, dann hast du auch noch einen notfallbootstick. den sorgfältig weglegen, so dass du immer wieder, wenns dich doch mal wieder packt mit weiterbasteln, draufzugreifen kannst.

dich darauf verlassen, dass hier ein datenarchiv für dich entstanden ist, und dass du die daten schon von irgendwem wiederkriegst, wenn du sie verloren hast, halte ich für eine nicht so wirklich gute idee...

# Beitrag von "Max" vom 4. Mai 2021, 17:09

grt

Ich gebe dir Recht, und werde zukünftig die Daten sicher speichern. Vielleicht hat jemand noch meine Efi und ich hab Glück wenn nicht, dann mach ich sie halt neu

# Beitrag von "g-force" vom 4. Mai 2021, 17:21

maxt2007

Deine EFI hast Du bestimmt in irgendeinem deiner Threads als Anhang hochgeladen. Viel Erfolg beim Suchen.

# Beitrag von "RenStad" vom 4. Mai 2021, 18:40

Zitat von maxt2007

Hast du meine Opencore EFI noch

Das müsste sie gewesen sein.

# Beitrag von "Max" vom 4. Mai 2021, 22:52





Kennt jemand einen "Frammbuffer Patch" für die "IntelHD Graphics 4600" ?

# Beitrag von "griven" vom 4. Mai 2021, 22:55

Was willst Du da denn genau dran patchen? Die HD4600 ist eigentlich handzahm sprich viel mehr als die igPlattformID (0600260A) und die deviceID (12040000) ist dabei eigentlich nicht nötig. Das ganze kombiniert mit WhatEverGreen und schon sollte die iGPU laufen.

Aussehen könnte das in der config dann ungefähr so:

v	Devic	eProperties	Dictionary	٥	2 Schlüssel/Wert-Paare
	~ Ac	id	Dictionary	٥	
		PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	٥	
		AAPL,ig-platform-id	Daten	٥	4 Bytes: 0600260A
		device-id	Daten	٥	4 Bytes: 12040000
		framebuffer-patch-enable	Daten	٥	4 Bytes: 01000000
		framebuffer-cursormem	Daten	٥	4 Bytes: 00009000

# Beitrag von "Max" vom 4. Mai 2021, 23:10

<u>griven</u> So startet er aber garnicht, das Problem ist, ich wusste schon mal die korrekte ID , sie fällt mir aber gerade nicht ein

# Beitrag von "griven" vom 4. Mai 2021, 23:19

So startet er gar nicht ist irgendwie so gar keine Aussage mit der man irgendwas anfangen könnte

Vermutlich wird hier der DVM-T Wert nicht stimmen bzw. eben sich im Bios nicht einstellen lassen was dann zu einer Kernelpanik führt in dem Fall muss dann wohl noch der die folgende Zeile ergänzt werden also so:

٧	DeviceProperties	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
	✓ Add	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
	<ul> <li>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</li> </ul>	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
	AAPL, ig-platform-id	Daten	4 Bytes: 0600260A
	device-id	Daten	4 Bytes: 12040000
	framebuffer-stolenmem	Daten	4 Bytes: 00003001
	framebuffer-cursormem	Daten	4 Bytes: 00009000
	framebuffer-patch-enable	Daten	4 Bytes: 01000000

# Beitrag von "Max" vom 5. Mai 2021, 15:55

<u>griven</u> Das führt zu einer Kernel Panic, im Bios steht etwas von Total Graphics Memory, dort können 256MB oder 512MB gewählt werden.

grt Hättest du noch eine Idee, welche "Platform ID" passen könnte, für "Intel Hd Graphics 4600"

# Beitrag von "grt" vom 5. Mai 2021, 16:07

das was <u>griven</u> oben schrieb sollte eigentlich passen. finde ich so in meiner haswell efisammlung immer wieder vor: T440s, T440p, T540, X240 z.b. laufen damit bestens. ich guck mal in die efi, ob mir was auffällt.

fällt dir was auf?

hier das suchbild ....

😑 🕒 config.plist					
${ m E}$ $<$ $>$ ${ m egin{array}{c} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$					
Кеу	Ту	pe	Value		
/ Root	Di	ictionary	(9 items)		
#WARNING - 4	St	tring	Use SampleCustom.plist only for special cases.		
▶ ACPI	Di	ictionary	(4 items)		
▶ Booter	Di	ictionary	(3 items)		
▼ DeviceProperties	Di	ictionary	(2 items)		
▼ Add	Di	ictionary	(1 item)		
PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)	OO Di	ictionary 🗘	(4 items)		
AAPL,ig-platform-id	D	ata	<0600260a>		
framebuffer-patch-enable	D	ata	<0100000>		
framebuffer-cursormem	D	ata	<00009000>		
device-id	D	ata	<12040000>		
▶ Delete	Di	ictionary	(0 items)		
▶ Kernel	Di	ictionary	(7 items)		
▶ Misc	Di	ictionary	(6 items)		
▶ NVRAM	Di	ictionary	(6 items)		
▶ PlatformInfo	Di	ictionary	(8 items)		
▶ UEFI	Di	ictionary	(10 items)		

nochwas: wenn in der DSDT ein device SB.PCI0.LPC.EC vorhanden ist, wie bei dir, dann braucht es keine ssdt-ec odet ssdt-ec-laptop oder so. die wären dann sogar kontraproduktiv..

ansonsten könnte durchaus ein wenig aufgeräumt werden. die config ist recht unfertig.

# Beitrag von "Max" vom 5. Mai 2021, 17:47

<u>grt</u> Oh falsche PCI Adresse, passen die Werte sonst? Und die aufgezählten "SSDT" entfernen, und aus der Config entfernen?

# Beitrag von "grt" vom 5. Mai 2021, 17:53

kandidat hat 100 punkte 😌

passt. den stolenmem aus grivens screenshot mach noch dazu.

und ja, die ssdts raus. renames bräuchte es wahrscheinlich auch noch, damit alles geht, aber das wär dann der nächste schritt.

### Beitrag von "Max" vom 5. Mai 2021, 19:21

<u>grt</u> Leider endet dies mit "gioLockScreenState". Im Anhang die EFI. Außerdem steht vor dem "gioLockScreenState" etwas von dem von dir erwähnten "SB.PCI0.LPC.EC".

# Beitrag von "grt" vom 5. Mai 2021, 20:46

foto wär nett...

EDITH: du hat nichts verändert in der efi. der pci-pfad ist immer noch falsch, kein stolenmem, die ssdts sind noch eingebunden.

ausserdem fehlen diverse renames: da ist nix für den batterypatch dabei und den \_osi- xosirename für die ssdt-xosi gibts auch nicht

oder hast du was verwechselt?

# Beitrag von "Max" vom 5. Mai 2021, 20:50

grt Hier ein Foto

#### Beitrag von "grt" vom 5. Mai 2021, 20:55

den nachtrag hast du gesehen?

edith: das sind errors, weil die renames für die ssdt-battery fehlen.

### Beitrag von "Max" vom 5. Mai 2021, 21:25

grt Hä ich habe die EEI Selber nochmal geöffnet und dort waren die Änderungen drin. Nochmal die EFI im Anhang

# Beitrag von "grt" vom 5. Mai 2021, 21:38

und damit bleibt er so hängen, wie auf dem foto?

wie lange hast du gewartet? wenn sich ein rechner wegen fehlender renames für batterypatch, bzw. mit aktivem smcbattery...kext beim start aufregt, kann der boot ziemlich lange dauern.

schmeiss mal fürs erste die batttery-ssdt und den smcbattery...kext raus, und guck, was passiert.

es reicht übrigens, wenn du in der config bei den kexten/ssdts enabled auf no setzt, dann kannst du kexte und ssdts ruhig in den ordnern liegen lassen. du musst auch nicht die kompletten einträge entfernen, wenn du am testen bist. einfach "no" statt "yes" und kext/ssdt werden nicht mehr geladen.

# Beitrag von "Max" vom 5. Mai 2021, 22:01

<u>grt</u> Ok habe ich deaktiviert bleibt immernoch stehen habe schon 10 Minuten gewartet tut sich allerdings nichts

# Beitrag von "grt" vom 5. Mai 2021, 22:17

ich guck mir das morgen mal ganz in ruhe an. jetzt ist feierabend...

#### Beitrag von "Max" vom 5. Mai 2021, 22:22

Dankeschön das ihr mich unterstützt 🙂

# Beitrag von "grt" vom 6. Mai 2021, 14:04

boote den läptop bitte noch mal mit einem (clover)-efiordner, mit dem die grafik ging, und mach einen screenshot vom hackintool -> pci, so dass man die pcipfade ganz rechts gut lesen kann.

ich hab mir noch mal die ganzen efis durchgeguckt, die sich hier bei mir von dir angesammelt haben, und wenn mich nicht alles täuscht, gab es die ganze zeit stress mit den deviceproperties/grafik. da du ja 2 grafikkarten im läptop hast, würde ich gerne die pcipfade kontrollieren.

wenn dir die efi-ordner abhanden gekommen sind, dann hätte ich hier noch einen von deinen (hab den mit "grafik ok" abgespeichert)

# Beitrag von "Max" vom 6. Mai 2021, 14:22

grt Hier ein Bild von den "Pci Geräten"

# Beitrag von "grt" vom 6. Mai 2021, 14:26

puh.... in meinem fortgeschrittenen alter sowas zu entziffern... 😌

aber gut, der pfad von der grafik scheint zu stimmen.

jetzt hätte ich noch gerne ein foto von den bioseinstellungen bzgl. grafik. (gern mit ein bisschen mehr schärfe...)

und stell im bios den grafikspeicher mal auf 512, und guck, ob der csm-support enabled ist.

# Beitrag von "Max" vom 6. Mai 2021, 14:31

grt Hier ein Bild vom "Bios"

# Beitrag von "grt" vom 6. Mai 2021, 14:54

grmpffff....

da muss ich nachdenken, was die deviceproperties so boykottieren könnte.. eigentlich passt alles, die einstellungen bzgl. HD4600 sind standard, sollten passen, die nvidia ist in der pciliste nicht zu sehen - oder wie ist das beim opencoreboot? siehst du da was bzgl. nvidia?

EDITH:

ich hab mal wieder ein suchbildchen....

				ecordig pliet		
🕱 ( ) 🚊 and gold ( to be done			H 18	(B) ⊂ ) ⊇ surlight) to bracks		
Key	1.00	1914		Tany .	1.00	Table .
T Real	Oktowary	(Arrest)		That	industry.	(B. Astron
* NOP	Distances	ph (second)		0.0071	Sutianary.	of Instal
12 Add	Array	14 (terms)		a bostar	<b>Bottaners</b>	(3-hama)
a Galatta	Array	12 Terres		# (balicalhoperties	distance.	() hand
a datah	Array	17 Invest		T.440	Suttaney.	(d dama)
a Quartes	Declementy	(5-lane)		# Pollos/doPolls.(del)	(Sutherners)	(B-harra)
a Bactar	Stationary	(3 iteras)		AAPI, ip chafters-18	Date	-060003416-
# DeviceProperties	Dictionary	(3 News)		device-id	Date	~10188800-
T-165	Determy	17 menu		Transbuffer-parch enable	Contra-	-0100000-
With Rest (Ball) Profile 2 (248)	Distances	(3 - terms)		hat she fire - styles man-	Carlos	-800018001+
AAT, ip photom-id	Own	-00000.000.000		Transfer/Fer-Forein	Carlos	-000098000-
denter-18	Own	+13840380+		Transfer Per-colledness	Date	-00000666-
TransdoutRen obdemants	Date	-000000001+		+ Pollogradu/Politic TC.2x81	Dutterers.	(3 (harra)
Transdoutfleer-concernment	Owne	-000000000-		In Politication Co.Port	Dottemp	(3 Barris)
Renetic/Renetative and the	Owne	-01000000-		In Professional Delig Profile Technik	Dutterary	(3 items)
a Oxforte	Delterary	(2 (area))		a Datata	Datasets	(C. harra)
in Kannal	Distinguy	(Filema)		in factorial	Dutterary	(7 items)
e-Mina	Distinguy	(El Ineres)		a Mari	Dutieners	(El hana)
a holidada	Distortary	(2.1676)		a statute	Dottemp	(S. Harris)
e Pathenista	Distory	(Allowed)		in Philipminis	Dotterary	(B. Darra)
+ 1875	Oktowary	(10) (heread)		8 (MP)	Dollarsey.	(NJ (harra)

links deine config.plist, rechts die von einem broadwell-dell. bis auf die device-id vergleichbar, den unifiedmem sollte man (wenn überhaupt) erst einsetzen, wenn alles andere läuft.

aber guck mal ganz genau hin...

wenn du den fehler gefunden (und korrigiert) hast, dann schiebst du noch den "patch-enable" hoch direkt unter die device-id und guckst, was passiert.

#### Beitrag von "Max" vom 6. Mai 2021, 15:16

grt Wo soll den dort ein Fehler sein? Sehe nichts

# Beitrag von "grt" vom 6. Mai 2021, 15:21

ein kleiner rechtschreibfehler: es heisst stolenmem - du hast das n vergessen. kann gut sein, dass das in die suppe spuckt.

#### Beitrag von "Max" vom 6. Mai 2021, 17:52

<u>grt</u> Habe es geändert, der Laptop hat leider eine "Kernel Panic". Vielleicht liegt das Problem ja auch an der "Kext" Lade Reihenfolge?

# Beitrag von "grt" vom 6. Mai 2021, 18:18

foto machen... kernelpaniken sind oft sehr informativ. und ja, kann an der reihenfolge liegen. entweder nochmal in die panik booten und foto machen, oder mit dem cloverdingens starten und den panikreport (dein rechner wurde wg. eines problems....) speichern.

### Beitrag von "Max" vom 7. Mai 2021, 11:33

<u>grt</u> Hier ein Bild vom Fehler. Ich habe noch eine Frage, ist es legal wenn ich "Big Sur" per "gibmacOS" lade?

# Beitrag von "grt" vom 7. Mai 2021, 12:09

ist legal, kannst du machen.

und die panik bezieht sich tatsächlich auf die grafik. interessant, weil das eigentlich gar nicht wirklich sein dürfte. im normalfall starten haswells mit HD4600 mit den einstellungen ohne sich aufzuregen.

ich denk weiter drüber nach...

aber sag mal, was ist denn aktuell installiert? big sur, catalina? vielleicht sollten wir erst die aktuellen probleme in den griff kriegen, bevor du eine neuinstallation startest. ohne wenigstens halbwegs laufenden efi-ordner wirst du auch bei neuinstallationen in die gleichen probleme rennen.

Beitrag von "Max" vom 7. Mai 2021, 12:31

grt Momentan noch Catalina, bleibe dort so lange, bis das meiste funktioniert

# Beitrag von "grt" vom 7. Mai 2021, 13:03

ok. gute entscheidung.

würdest du mal testhalber (usbstick) mit der angehängten cloverefi booten? wenns hängt, foto bitte.

### Beitrag von "Max" vom 7. Mai 2021, 13:28

<u>grt</u> Startet leider nicht durch, im Anhang ein Foto vom Fehler, habe noch eine andere Frage kann es an der kext Reihenfolge liegen?

Was muss als erstes geladen werden und in welche Reihenfolge?

# Beitrag von "grt" vom 7. Mai 2021, 13:34

das einzige, was evtl. bei der reihenfolge nicht optimal ist, ist der whatevergreen ganz am ende in der oc-config.

was mich jetzt sehr wundert, sind die acpi-errors bzgl. gbst. du bist sicher, dass du mit der efi vom anhang gestartet bist? da steckt deine battery-ssdt drin, und die notwendigen renames sind gesetzt. also eigentlich kein grund zum nörgeln.

# Beitrag von "Max" vom 7. Mai 2021, 13:36

<u>grt</u> Ja, aber mir ist aufgefallen, das in der EFI in der ich Grafikbeschleunigung habe, eine andere "Platform ID" gesetzt ist

#### Beitrag von "grt" vom 7. Mai 2021, 13:49

welche, und wo? device-properties oder woanders?

was aber nicht erklärt, woher die acpi-nörgeleien bzgl. battery herkommen...

nachtrag: dann teste mal die nächste.

noch ein nachtrag: du hattest in einer der "grafik ok" efis eine desktop ig-platform drin. hab ich mal in die config eingesetzt. nimm den ordner hier aus dem anhang, aber mit der anderen config bitte.

# Beitrag von "Max" vom 7. Mai 2021, 19:08

grt Führt ebenfalls zu einem Fehler

# Beitrag von "grt" vom 7. Mai 2021, 19:19

so... dann mal abgespeckte OC-efi mit der ig-platform die funktioniert hat.

#### Beitrag von "Max" vom 7. Mai 2021, 19:32

grt Die startet garnicht sprich wenn ich den Stick im Boot Menü vom Laptop auswähle startet

nichts. Das Problem liegt auf jedenfall an Opencore, weil unter Clover die "Platform ID" und der Rest genau gleich sind. Sprich entweder an der Kext Reihenfolge oder etwas anderes

### Beitrag von "grt" vom 7. Mai 2021, 19:33

ist opencore überhaupt mal gestartet bei dir? ich hab nicht die ganze efi durchgearbeitet, nur ig-platform angepasst, und fürs erste die ssdts deaktiviert, die noch weitere renames bräuchten.

# Beitrag von "Max" vom 7. Mai 2021, 19:35

<u>grt</u> Ja hatte sogar schon mal Grafikbeschleunigung, finde das Video, in dem die ID war die funktioniert habe nicht, muss ich halt weiter suchen ,vielleicht finde ich es ja wieder

# Beitrag von "grt" vom 7. Mai 2021, 19:39

die id kommt aus einer von deinen cloverefis, von der du sagtest, die grafik würde damit gehen.. was mich ein wenig wundert, da es eine desktop-platform ist.

arbeite doch mal den dortaniaguide stück für stück ganz sauber ab. eigentlich kann da nicht so viel schiefgehen, wenn man sich konzentriert, und jeden schritt nachvollzieht.

# Beitrag von "Max" vom 7. Mai 2021, 19:58

<u>grt</u> Ich weiß nicht weiter. Habe die "config" schon mehrmals erstellt allerdings mit dem gleichem Ergebnis, bleibe jetzt erstmal bei "Clover"

# Beitrag von "grt" vom 7. Mai 2021, 20:07

ok. dann lass uns mit clover und catalina weitermachen. wenn das rennt, dann übertragen wir das auf OC. hab ich mit meinen kisten so gemacht, und das ging dann recht gut.

hast du noch einen cloverefi-ordner, der funktioniert? bzw. wenigstens bis ins system bootet?

laden den mal hoch, und beschreib dazu, was geht, und was nicht. das nehmen wir dann als basis.

# Beitrag von "Max" vom 8. Mai 2021, 08:35

<u>grt</u> So hier ist eine "EFI" mit "Clover" mit dieser habe ich Grafikbeschleunigung und die Akkuanzeige, mehr geht allerdings nicht.

# Beitrag von "grt" vom 8. Mai 2021, 10:25

da wird nirgends die nvidia deaktiviert.. kannst du mal in "über diesen mac -> systembericht" gucken, ob die nvidia dort aufgelistet wird?

und was mich wundert: das ist eine ziemlich alte cloverversion (noch die alte dateistruktur bei den drivers - was wird beim boot im cloverscreen diesbezüglich angezeigt?) die eigentlich gar nicht in der lage ist, catalina zu starten. das ging erst ab 51xx oder so, da war längst die neue struktur am start: drivers/uefi und drivers/bios statt drivers64uefi.

was mir noch auffällt: im ordner acpi liegt einmal eine dsdt - ob gepatcht oder nicht, kann ich nicht sagen - sowie diverse ssdts, die sich zum teil widersprechen. irgendwie ein ziemliches kuddelmuddel...

aber nun gut. prüfe bitte nochmal ganz gewissenhaft, ob du wirklich mit dieser efi startest, oder ob sich nicht doch vielleicht irgendwo irgendwas versteckt..

dann mach bitte ein foto vom cloverbootscreen, dass man mal die version sehen kann

und wie oben gesagt, guck nach der nvidia im systembericht, und mach mir doch mal eine ioreg-datei. würde ich gerne mal genauer angucken. audio funktioniert nicht (trotz applealc)? was ist mit ethernet (intelmausi ist ja vorhanden)? und wlan (itlwm ist auch dabei)? funktionieren alle usb-ports? gibts BT und geht die kamera?

# Beitrag von "Max" vom 8. Mai 2021, 10:32

grt Dies ist nicht meine EFI

https://github.com/mrbaoct/thinkpad-w540-hackintosh

# Beitrag von "grt" vom 8. Mai 2021, 10:44

#### Zitat von maxt2007

Dies ist nicht meine EFI

wie jetzt? welche efi wo, was wie warum? die, die du vorher hochgeladen hast, ist doch nicht deine?

klartext: ich helf dir wirklich gerne, aber das geht echt NUR, wenn wir vernünftig zusammenarbeiten. ich brauche *genaue* infos, welche efi nutzt du - und das MUSS dann auch wirklich die sein, mit der du gestartet bist - und wie ist der *genaue* zustand danach im system.

wenn ich die ganze zeit gegen irgendwelche fehlinfos gegenansupporte, dann ist das doof für mich, weil verschwendete zeit und energie, und doof, frustrierend und entmutigend für dich, weil nix dabei rauskommt...

also bitte: welche efi? was geht, was geht nicht? was macht die nvidia? und ioreg und foto vom cloverscreen

# Beitrag von "HackBook Pro" vom 8. Mai 2021, 10:46

maxt2007 Wo ist die letzte funktionierende OC EFI? Würde mir das gerne mal anschauen.

### Beitrag von "grt" vom 8. Mai 2021, 10:54

<u>HackBook Pro</u> die hat sich in luft aufgelöst... es gibt eine, die aber schon beim boot streikt, und die auch nur rudimentär durchgearbeitet wurde - fehlende renames z.b..

lass uns bitte jetzt einen weg verfolgen: es gibt irgendwie/irgendwo eine clover-efi, mit der die grafik funktioniert, die sollte als basis dienen, und kann dann später in eine OC-efi überführt werden.

#### Beitrag von "Max" vom 8. Mai 2021, 10:56

grt Die EFI von Github

# Beitrag von "grt" vom 8. Mai 2021, 11:00

ok. also die renames, wie auf den screenshots von irgendwo vorher hier im thread und die SSDT-W540-BAT.aml (oder so ähnlich) eingebaut, richtig? sonst nix verändert?

dann krieg ich jetzt ein foto vom bootscreen und eine ioreg-datei bitte.

#### Beitrag von "Max" vom 8. Mai 2021, 11:30

<u>grt</u> Entschuldigung das ich mich so komisch ausgedrückt habe. Also die EFI die ich geschickt habe ist die von Github allerdings mit deinem Battery Patch, diese bootet auch ohne Probleme

und es funktioniert alles außer Sleep

# Beitrag von "grt" vom 8. Mai 2021, 11:43

#### Zitat von maxt2007

das ich mich so komisch ausgedrückt habe

macht nix, aber das ist jetzt noch komischer.... 😌

also, ich wiederhole nochmal, wie ich das jetzt verstanden hab: du hast die efi von github aus dem link oben (post #82) runtergeladen, hast die ssdt für den akku eingefügt und die renames nach dem screenshot von vorher? alles geht, nur sleep nicht? richtig so?

funktioniert auch die helligkeitsregelung? ist in der systemeinstellungen -> monitore ein schieberegler zu sehen, und tut der?

und bitte die ioreg-datei (ioregistryexplorer.app öffnen, datei speichern, zippen, hochladen) und zur sicherheit ein foto vom cloverbootscreen.

dann können wir schritt für schritt aufräumen.

in der efi sind widersprüche drin (mehrfache ig-platforms, inject intel und inject nvidia haken gesetzt, audio mehrfach konfiguriert, c-states/pstates/ und ssdt-plug, ssdt-ec, die den ec abschaltet, was nicht sein darf, renames, die nicht greifen...) und weitere sachen, die sich so nicht in OC übertragen lassen. das müsste jetzt nach und nach bearbeitet werden.

#### Beitrag von "Max" vom 8. Mai 2021, 12:06

Nachricht wurde gelöscht

# Beitrag von "grt" vom 8. Mai 2021, 12:18

ist richtig. installieren, öffnen, ...

EDITH:

da passt was nicht...

auf dem foto ist eine cloverversion 5122, im clover-install-log der efi von github steht:

Clover\_Install\_Log.txt Clover EFI installer log - Thu Mar 4 17:35:14 +07 2021 Installer version: r5131 (commit: 949da631b) EFI bootloader /dev/disk0 (internal, physical): TYPE NAME IDENTIFIER #: SIZE GUID\_partition\_scheme 0: \*1.0 TB disk0 Microsoft Reserved 15.7 MB 1: disk0s1 Microsoft Basic Data New Volume 2: 286.3 GB disk0s2 3: Microsoft Basic Data New Volume 713.9 GB disk0s3 /dev/disk1 (internal, physical): TYPE NAME SIZE TDENTTETER #: 0: GUID\_partition\_scheme \*120.0 GB disk1 209.7 MB 1: EFI EFI disk1s1 2: Apple\_APFS Container disk2 119.8 GB disk1s2 /dev/disk2 (synthesized): TYPE NAME TDENTTETER #: STZE +119.8 GB 0: APFS Container Scheme disk2 Physical Store disk1s2 APFS Volume macOS 44.3 GB disk2s1 1: APFS Volume Preboot 21.6 MB 2: disk2s2 APFS Volume Recovery 515.0 MB disk2s3 3: 4: APFS Volume VM disk2s4 2.1 GB /dev/disk3 (external, physical): TYPE NAME SIZE IDENTIFIER #: 0: GUID\_partition\_scheme \*16.1 GB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Apple\_HFS Install macOS Big Sur 15.8 GB disk3s2 Backing up EFI files -----Installing BootSectors/BootLoader Stage 0 - Don't write any of boot0af, boot0md, boot0ss to /Volumes/Install macOS Big Sur Stage 1 - Don't write any of boot1h2, boot1f32alt, boot1xalt to /Volumes/Install macOS Big Sur Installing RC Scripts Installing RC scripts on target volume '/Volumes/Install macOS Big Sur' Theme 'Clovy' (defined in config.plist) not found ! Using default theme 'embedded' ======== Clover EFI Installation Finish ========== \_\_\_\_\_

kann das sein, dass du die efi schon vor längerer zeit runtergeladen hast, und dass der gitersteller seit dem aktualisiert hat?

lade doch bitte die efi so hoch, wie sie jetzt auf deinem rechner ist. die seriennummern kannst du ja einfach mit nullen ausfüllen, oder dir, wenn wir hier mal durch sind, neue generieren.

# Beitrag von "Max" vom 8. Mai 2021, 12:21

<u>grt</u> die EFI von Github wurde aktualisiert, die Version dich ich geschickt habe ist eine ältere Version. Im Anhang die Datei von diesem Programm, was macht diese Programm eigentlich?

# Beitrag von "grt" vom 8. Mai 2021, 12:31

da ist was schiefgegangen:

The document "Datei.ioreg" could not be
opened. It appears to be corrupted.
ОК

wenns funktioniert, kann ich mir anhand der datei den zustand des rechners angucken. bzgl. grafik z.b. welcher der mehrfachen einträge in der config.plist zum tragen kommt. hier mal ein screenshot vom ioreg, abteilung grafik von meinem desktop:

KOPU 02			
Own Inharitance: IOPCIDevice : IOEnvice : IORegistryDetry : DADReet			
Bundle Identifier: con.apple.iokit.IOFC/Family			
1	Preserie	Test.	Value
C STORES	AND AND AND	forte .	-01 00 00 00
- T Appleintell remeluder (80	AND ADDRESS	Det a	
ADPM	have grap value	And a	
- T AppleMCCS/ControlWork/w			187 88 99 362
L-+ AppleACCII/argmeter/tandler	sep-serves		CALIFORNIA IN NO. OF STREET, S
Assisting multipartite and the classification	min-base	and a second	IOKCHPANE), 38/PCIDED/OF IDE20000
IOFsamultu/RerI3Cintarfaite	and an and an and a second	Des.	-10 10 00 12 10 00 00 00 00 00 00
IOFranalsuRerUserClant		and the second sec	
Y Appleintell'renebuller@1	survey for course has	Sec. 1	Conversion of the second second second
- T AppleACCSControlModule	Part of		-86-
AppleACCS/segmenter/tendler	1000-1000	Deta	-80 88 83 88-
Apple (and want has Clarify has	compatible	Data	r/pc/1734,124a/, 'pc/8086,3e80', 'pc/clas.
- T distad	Accessed	Deta .	-10 MB 40-
AppleDisplay	framebuffer-patch-enable	Deta	-81 00 00 00-
	hele-gh	Data	c'arboard: 11x
Of same and	(OBusylmane)	Shring	(OCommand) is not serializable
	<ul> <li>Obsvicativenory</li> </ul>	Acres	3 values
<ul> <li>T Assistive Transfer Rev RV</li> </ul>	(OrlbernalsState	Data	-88 88 88 88-
1. W Anniek W W anter Mitchale	<ul> <li>Onterrup/Controllers</li> </ul>	Array	
Los Assisted // Silverstationalize	+ Onterrup/Openfiers	Array	
	Otana	Shring	display
- T design	(OPCE-pressCapabilities	Number	0x82
La Assistante	GPCEspressi, HitCapabilities	Number	848
	<b>IOPOExpressUniditatus</b>	Number	848
	(OPCMSNI) de	Boolean	True
- Wennels Red Institution	(OPCResourced	Boolean	True
- T Analysis of senses that a studies	EOFprenManagement	Dictionary	
and the second s	FitheportLegend	Array	
T total M Section 4	(OfeportLegendPublic	Boolean	True
Los Assistantics Revised astrolf fast	madel	Data	«"Intel UHD Graphics #30"»
Antipipe in the second and the second s	name	Data	<"display">
A second se	pri-augm-default	Number	848
Apple of the second sec	pridebug	Skring	020
T Association Device States	110	Data	-30 18 08 88 88 88 88 88 88 88 88 88
- V ADDIVISION Control			00 00 00 01 15 18 00 42 00 00 00
and the second s			00 00 00 00 40 00 00 00-
The ball of the second se	resisten id	(beta	-80 00 00 00-
and the second sec	subsystem-id	Data	-ta 13 00 00-
- Harrison and	subsystem-vendor-id	(inter-	-34 17 00 00-
- Advantition of the second	vendor-id	Deta	-85 88 88 88-

ich sehe oben in den ersten zeilen, welche ig-platform tatsächlich genutzt wird, ich kann mir die einzelnen framebuffer angucken, wie die ports konfiguriert sind, und ob monitore richtig erkannt werden und und und.... super praktisch und hilfreich, wenn man wissen will, ob das, was man in die config eingetragen hat, auch wirkung zeigt. beim usb-mapping hilfts z.b. auch prächtig.

# Beitrag von "Max" vom 8. Mai 2021, 13:20

grt Ok, hier die Datei

# Beitrag von "grt" vom 8. Mai 2021, 13:35

so. und wenn ich jetzt noch **GENAU** die efi kriegen könnte, mit der du gerade gebootet hast, dann könnten wir weitermachen...

also: efi-partition des bootlaufwerks (ssd/usb-stick) mounten, efi-ordner auf den desktop ziehen, evtl. vorhandenen "apple-ordner" löschen, zippen, hochladen.

grt Hier ist die "EFI"

# Beitrag von "grt" vom 8. Mai 2021, 13:54

das ist wieder die alte mit der dateistruktur von clover 4xxx. die bootet definitiv kein catalina. oben im foto hattest du eine version 5122 angezeigt. was ist mit der efi? wo ist die? hast du mehrere usbsticks am rechner, oder 2 interne ssds?

so wird das nix...

#### Beitrag von "Max" vom 8. Mai 2021, 13:56

<u>grt</u> Diese "EFI" geht aber und ist auch die richtige, wenn Dur mir das nicht glaubst dann ist es halt so

# Beitrag von "HackBook Pro" vom 8. Mai 2021, 13:57

maxt2007 Mounte deine EFI mal mit dem Kextupdater und mach einen Report, nur zur Sicherheit.

#### Beitrag von "Max" vom 8. Mai 2021, 14:01

<u>grt</u> <u>HackBook Pro</u> Habe die geschickte EFI aber nochmal auf einen Stick gemacht, und dort wird "5122" angezeigt, ich gehe mal davon aus das der "Install Log" älter ist.

# Beitrag von "grt" vom 8. Mai 2021, 14:11

ich ruder ein wenig zurück... ist zwar die "alte" dateistruktur, aber

#### Zitat von maxt2007

EFI aber nochmal auf einen Stick gemacht, und dort wird "5122" angezeigt

genau das hab ich eben auch gemacht, und in bei mir wird auch 5122 angezeigt. ich komm **Defür:** allerdings nicht in den catalinainstaller. also

dann wär jetzt mal als erstes angesagt, die dateistruktur richtig zu machen.

edith:

die gleiche efi, keine änderungen, nur die dateistruktur angepasst und den smchelper.efi entfernt (den brauchts nur für fakesmc.kext, die du nicht hast). guck mit stick, ob die so bootet.

### Beitrag von "Max" vom 8. Mai 2021, 14:23

grt Die angepasste "EFI" bootet ohne Probleme 🙂

# Beitrag von "grt" vom 8. Mai 2021, 14:33

prima. ich vergleich gerade die dsdt im acpi-ordner mit der originalen nicht gepatchten. sieht bisher so aus, dass die identisch sind, wenn sich das bestätigt, kann die aus dem acpi-ordner raus. aber warte noch einen moment. EDITH:

du kannst die dsdt.aml aus acpi/patched rauslöschen. die ist nicht gepatcht, und wird so nicht benötigt. teste aber trotzdem vom stick.

# Beitrag von "Max" vom 8. Mai 2021, 15:56

grt Bootet immer noch