

# Nach Update auf Big Sur 11.4 nur noch ein USB Port

**Beitrag von „Schnigge“ vom 3. Juni 2021, 17:31**

Hallo zusammen,

ich habe heute vormittag mein Hackintosh System auf Big Sur 11.4 geupdatet. Seit dem funktioniert nur noch ein USB Port. Ich habe inzwischen OC auf 0.6.9 geupdatet, habe die Kexte geupdatet. Gemacht getan und komme nicht weiter.

Meine config.plist füge ich mal der Anlage bei. Meine EFI als ZIP ist 25,4 MB groß, daher bekomme ich die nicht hochgeladen.

Ich hoffe jemand kann mir helfen!

Danke!

Schnigge

---

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. Juni 2021, 17:42**

hallo [Schnigge](#) ,

da deine config.plist als solches nicht aussagekräftig ist- bitte trage deine systeminfos ein - sonst schwindet das interesse bei den Helfern ziemlich schnell -

wie das geht? [Systeminformationen eintragen](#)

falls du einen "apple"-ordner in deiner efi hast, entferne diesen und zippe es, das kann meist ausreichen um diese entsprechend klein zu halten- reicht das aus zum uppen- als efi-ordner.

die frage, nach dem wie und womit du das system erstellt hast,- lasse ich erstmal aus.

lg 😊

---

### **Beitrag von „apfelnico“ vom 3. Juni 2021, 17:45**

[Schnigge](#)

Setze in deiner "config.plist" unter "Kernel\Add" bei "USBInjectAll.kext" den Eintrag bei "Enabled" auf "NO" und in "Kernel\Quirks" den Eintrag bei "XhciPortLimit" auf "NO".

[apfel-baum](#)

Insofern aussagekräftig, als das eine "USBPorts.kext" eingebunden ist.

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. Juni 2021, 17:51**

[apfelnico](#)

ok, ich finde die ohne beiwerk meist "nackt" 😊 , die idee meinerseits wäre auch, ob patches usw. überhaupt vorhanden (als datei im ordner) vorliegen oder entsprechende pendants eingebunden- sind, ala kexte

sonst wird vermutlich auch bei start herumgemeckert, und jenachdem wie fix das geht, wird es übersehen

lg 😊

---

**Beitrag von „Schnigge“ vom 3. Juni 2021, 18:05**

Hey!

UNGLAUBLICH! Das hat es gefixt. Danke euch!!!!!!!!!!!!!!