

# ASUS ROG STRIX B450-I GAMING / AMD Ryzen 9 3900XT

Beitrag von „Hecatomb“ vom 21. April 2022, 13:11



Chipset: B450

LAN: Intel® I211-AT ( geht nun auch unter Monterey )

Wifi: Intel® Wi-Fi 6 AX200

Audio: SupremeFX S1220A

Version: OpenCore 0.8.1 Developer

Der in der config eingetragene AMD Kernel Patch muss noch auf die Anzahl der Kerne eurer CPU angepasst werden ( Der in der config enthaltene Patch ist auf die AMD Ryzen 9 3900XT CPU angepasst !!! Den AMD Vanilla Patch + Anleitung findet ihr im Anhang !!!

WLAN + Bluetooth Kext nicht in meiner config enthalten !!!

<https://github.com/H3C4T0M8/Ha...rix-B450i-Gaming-OpenCore>

---

## **Beitrag von „Hecatomb“ vom 12. Juni 2022, 13:18**

Update auf OpenCore0.8.2 for Ventura. smbios ist nun MacPro7,1....

**CPU Patch ist in der Config diesmal eingetragen, muss also angepasst werden, wenn die Anzahl der Kerne von meiner CPU abweichen !!!!**

---

## **Beitrag von „Hecatomb“ vom 11. August 2022, 23:44**

Update auf OpenCore 0.8.4 - macOS Ventura Beta 5 work

Achtung : Da der Patch von mir manuell zusätzlich bearbeitet wurde, auf eigenes Risiko !!!

Der Patch wurde für ein AMD 12 Kerner Konfiguriert !!

---

## **Beitrag von „Hecatomb“ vom 28. Dezember 2022, 23:38**

Update auf OpenCore 0.8.8 Developer

Achtung : Da der Patch von mir manuell zusätzlich bearbeitet wurde, auf eigenes Risiko !!!

Der Patch wurde für ein AMD 12 Kerner Konfiguriert !!

---

## Beitrag von „DimF“ vom 11. Juli 2023, 09:02

Hello, besides the core count do I need to change anything else?

---

## Beitrag von „Hecatomb“ vom 3. August 2023, 22:38

[DimF](#) yes...sorry, I doesn't see your message till now

Update auf OpenCore 0.9.4 Developer

Achtung : AMD Patches müssen wieder hinzugefügt werden !!! Patches und Anleitung gibts hier  
= [https://github.com/AMD-OSX/AMD\\_Vanilla](https://github.com/AMD-OSX/AMD_Vanilla)