

BigSur 11.6 und AirPods Pro funktionieren nicht mehr

Beitrag von „maybeageek“ vom 22. September 2021, 09:55

Hello zusammen,

seit dem Update von 11.5.2 auf 11.6 funktionieren meine AirPods Pro nicht mehr. macOS sieht sie noch, und Bluetooth verbindet sich auch mit anderen Geräten.

Sogar die Verbindung zu den AirPods wird noch hergestellt laut Bluetooth Menü. Die Audioausgabe springt aber nicht um.

Klickt man auf das Lautsprechersymbol in der Systemleiste, und wählt manuell die AirPods aus, rödelt es 1-2 Minuten, danach verlieren sie die Verbindung zum System.

Brauche ich wohl nicht erwähnen: Mit dem iPhone und iPad funktionieren sie weiterhin einwandfrei, und bis einschließlich 11.5.2 haben sie das auch am Hackintosh getan.

Hat jemand eine Idee? Ist das ein generelles 11.6 Problem?

Viele Grüße aus Frankfurt

Beitrag von „Arstdidir“ vom 22. September 2021, 09:57

Hab das gleiche Problem mit 11.6 und normalen Airpods.

Beitrag von „Aluveitie“ vom 22. September 2021, 09:59

Hatte auch schon Probleme mit meinen AirPods Pro, aber nicht in Verbindung mit einem spezifischen Update.

Am besten mal reset und neu Verbinden probieren: AirPods aus Bluetooth löschen, ins Gehäuse legen, Lid offen lassen und Knopf drücken bis es weiss leuchtet

Beitrag von „Arstdidir“ vom 22. September 2021, 10:23

Das hatte ich alles schon versucht. Sie verbinden sich, man hört den Verbindungston, dann wird die Verbindung wieder getrennt.

Recht ärgerlich, verwende sie bei jedem Call im Home Office.

Beitrag von „maybeageek“ vom 22. September 2021, 11:31

[Aluveitie](#) Manchmal kanns so einfach sein... läuft wieder! Danke. Hätt ich selbst drauf kommen können, bin ich aber nicht 😊