

# **Nach Update problem!**

**Beitrag von „florianbergbauer“ vom 2. November 2021, 12:21**

Hallo Ihr Lieben,

hab mein laufendes System BIGSur ein os update gegeben.

Boot über OC funktioniert sehr gut, so wie immer.

bin auch im Start Bereich laut Bildschirm vom neuen os.

Da ich zwei Grafikkarten (nvidia nicht benutzbar) und Amd benutzen muss.

kommt warscheinlich der Fehler zustande.

Ich stecke hier fest und weiß nicht wie ich weiter kommen soll. Wenn ich eine Tastertur drücke kommt nur ein "pup" Geräusch.

hab schon versucht password einzugeben und enter aber im login bin ich nicht.

Vielen Dank

Flo

---

**Beitrag von „Max“ vom 2. November 2021, 13:02**

Was für eine Hardware hat dein System?

---

**Beitrag von „florianbergbauer“ vom 2. November 2021, 14:31**

Problem hat sich erst mal erledigt danke 😊

---

### **Beitrag von „Nightflyer“ vom 2. November 2021, 21:22**

[Zitat von florianbergbauer](#)

Problem hat sich erst mal erledigt

Würdest du bitte auch mitteilen wie es sich erledigt hat?

---

### **Beitrag von „Dr. Moll“ vom 3. November 2021, 10:29**

Moin Flo,

Ich weiß nicht, ob du noch OC 0.6.3 benutzt, wenn ja, muß das wahrscheinlich auf eine aktuelle Version gebracht werden.

Viel Erfolg

---

### **Beitrag von „florianbergbauer“ vom 5. November 2021, 22:45**

mac bigsure hat nur ein kleines update bekommen. Hab den bootloader ein update gegeben. fertig.