

# Das HP EliteBook x360 1030 G3 klein fein und Schnell

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 10. November 2021, 16:52

Hallo liebes Forum,

nach langem hin und her habe ich nun mein EliteBook x360 1030 G3 sauber am laufen.

Wichtigste zu erst! Bis Big Sur keine Probleme. Monterey das bekannte Bluetooth Problem.

Ich denke da müsste man nur das SMBios zu einem passenden Gerät ändern.

Selbst fahre ich das System aktuell auf Big Sur 11.6.1 mit dem Open Core Bootloader v0.7.5.

Auf einer 1TB großen NVMe mit 700GB für macOS und 300GB für Windows 11 Pro

Zum Gerät das Gerät hat folgende Ausstattung.

CPU: Intel Core i5 8350u 4 Kerne 8 Threads

Grafik: Intel HD 620

Ram: **Verlötet** 8GB DDR4 2133 Mhz

Display: HP Sure View Integrated Privacy Screen 13.3" diagonal FHD IPS eDP + PSR anti-glare LED-backlit touch screen,

direct bonded with Corning® Gorilla® Glass 4, 700 cd/m2, 100% sRGB (1920 x 1080)

Batterie: 7300mAh Akku

Sound: Bang & Olufsen auf Basis des CX8400 Codec

Wifi/BT: Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and Bluetooth® **Verlötet**

Ethernet: Realtek USB 10/100/1000 Lan (**wird nur angezeigt wenn Ihr eine Dockingstation angeschlossen habt**)

Anbei findet ihr ein Paar Bilder zum System und die Aktuelle EFI.

Was geht nicht in macOS:


Fingerprintreader

Kamera da es sich um eine Windows Hello Kamera handelt

Touchscreen (arbeite dran, wird aber wenn nur eine art Maus sein)

Audio (Aktuell läuft es. Aber nur solange man nicht auf eine andere Ausgabequelle wechselt.

Dann ist der Sound Tot. Lässt man dauerhaft auf Interne Lautsprecher läuft es Perfekt)



---

**Beitrag von „RenStad“ vom 10. November 2021, 17:29**

Klasse, wie läuft Dein Trackpad? Hattest Du Probleme mit der Batterieanzeige?

---

**Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 10. November 2021, 17:51**

[RenStad](#) das Touchpad läuft problemlos.  
Nein Batterie Anzeige läuft auch fehlerfrei.

---

**Beitrag von „Basti Wolf“ vom 10. November 2021, 18:18**

Cooler Beitrag 😊 Stell dich dein Gerät auch gern nochmal im Hardware Center vor 😊

[Bewegen im Hardware Center](#)

siehe Gliederungspunkt 3

---

**Beitrag von „Bombeiros“ vom 10. November 2021, 23:42**

Schade das die Wireless-AC 8265 verlötet ist, somit funktioniert leider kein AirDrop...