

# Lenovo ThinkPad Mini Dock Series 3 Type 4337

**Beitrag von „patrick1986“ vom 14. Dezember 2021, 14:53**

Ich besitze ein Lenovo X230 mit einer Dockingstation und bei der Dockingstation funktionieren die USB Anschlüsse nicht kann mir da wer helfen.

---

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 14. Dezember 2021, 15:12**

Ich habe diese Docking Station auch. Die Ports funktionieren nachdem man folgende Renames einbaut (unter ACPI > Patch):

Table Signature	Find	Replace	Comment
44534454	45484331	45483031	change EHC1 to EH01 (USB)
44534454	45484332	45483032	change EHC2 to EH02 (USB)
58484349	5848435F	5848435F	change XHCI to XHC (USB)

Zusätzliche USB Bort kexte werden nicht benötigt und sollten deaktiviert werden.

---

**Beitrag von „patrick1986“ vom 14. Dezember 2021, 17:22**

Funktioniert bei mir nicht

---

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 14. Dezember 2021, 17:30**

Guck mal ob da ne SSDT-EHCx-DISABLE drin und aktiv ist. Dann deaktivieren

---

**Beitrag von „patrick1986“ vom 14. Dezember 2021, 18:13**

Eine SSDT-EHC1.aml hab ich.

---

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. Dezember 2021, 11:40**

SSDT Ausschalten.

Ich denke, die Datei deaktiviert den 2. USB Controller, aber der (EHC2) wird für die Ports am Dock benötigt.

---

**Beitrag von „patrick1986“ vom 18. Dezember 2021, 03:23**

Vielen Dank für die Hilfe es hat geklappt