

# Hackintosh Fehler

**Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 4. Januar 2022, 15:01**

Hallo, ich habe nach einem YT Tutorial MacOS auf auf meinem Pc zu installieren aber es kommt ein Fehler weiß jemand wie ich den Fehler beheben kann? Lg F. Linde

Komponenten:

Cpu: Intel i3 10100F LGA1200

Mainboard: Asus Prime H510M-A

RAM: Gskill F4-2400C15S 16GB

Grafikkarte: Gigabyte GeForce GT 1030

Netzteil: Be quiet! System Power 9

HDD: Segate 2TB

---

**Beitrag von „jeve stobs“ vom 4. Januar 2022, 15:08**

hallo und willkommen im  

der erste fehler: 2 threads eröffnet...

zweite fehler: nichts eingetragen oder angeben (komponenten)

man wird dir sicherlich leichter auf die sprünge helfen können, wenn

man weiß was du nutzt.

---

**Beitrag von „FlosTechnikwelt“ vom 4. Januar 2022, 15:18**

Danke hab ich geändert

---

### **Beitrag von „Wolfe“ vom 4. Januar 2022, 15:49**

[FlosTechnikwelt](#) Willkommen im Forum!

Deine Grafikkarte mit Pascal-Chipsatz erlaubt nur den Betrieb von macOS bis zur Version High Sierra. Deine Comet Lake-CPU könnte High Sierra gerade noch betreiben, obwohl 10.13.6 schon alt ist, empfehlenswert ist das aber überhaupt nicht. Ab Catalina würde deine CPU gut funktionieren. Daher: ersetze die Nvidia-Graka durch eine von AMD (Polaris, Vega oder bedingt Navi) und installiere Monterey.

Die Screenshots sind für mich nicht lesbar.

Ich würde nicht irgendeine Anleitung zur Installation von macOS auf einem PC nutzen, sondern die richtige:

<https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/>

---

### **Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 4. Januar 2022, 17:44**

[FlosTechnikwelt](#)

Du wirst mit der Grafikkarte Gigabyte GeForce GT 1030 nur bis High Sierra kommen 😊

---

### **Beitrag von „apfel-baum“ vom 4. Januar 2022, 18:55**

[FlosTechnikwelt](#)

du hast nun die wahl zwischen den genannten amd karten - sowie der keplerreihe von nvidia z.b. eine gt 710 oder gtx 650, die nvidia- laufen via eines patches auch unter monterey

Ig 😊

---

### **Beitrag von „Dr. Moll“ vom 4. Januar 2022, 19:01**

Moin,

die Fehlermeldung sieht nach fehlerhafte USB-Konfiguration aus, d. h. daß beim Booten der USB-Port abgeschaltet wird.

Welchen Bootloader verwendest du in welcher Version?

Welche MacOS-Version willst du installieren?

Ev. die gezippte EFI hochladen.

Viel Erfolg

---

### **Beitrag von „HerbertNil“ vom 16. Januar 2022, 13:33**

Darf ich mich hier mal einklinken?

Unter Big Sur funktioniert meine GT 740 noch einwandfrei.

Habe nun auf einer anderen Platte Monterey installiert.

@[FlosTechnikwelt](#) Nun zu meiner Frage, wie patche ich die gt740, damit sie auch unter Monterey läuft.?