

MSI Z590i unify + BCM94360---Wlan nur mit 200mbit??

Beitrag von „1000“ vom 2. Februar 2022, 13:27

Hallo allerseits!

Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt? Über wlan bekomme ich nur 200 mbit Download?! Monterey 12.2 ist installiert. Keinerlei probs mit der Karte selbst. Keine Kexte oder ähnliches. Karte habe ich gegen die original AX210 ausgetauscht und die BCM 94360 ngff eingesetzt. Muss ich irgendetwas noch einstellen? Fritzbox??

Danke für eure Mühen.

Beitrag von „RenStad“ vom 2. Februar 2022, 14:08

Ohne weitere Infos wird es nicht leicht, eine passende Antwort zu geben. Die Karte sollte jedenfalls OOB laufen.

Fragen:

Wie weit ist die Fritz!Box entfernt? Befindet die sich in einem anderen Raum? Wie hast die das 200 Mbit festgestellt? Was sagt Alt+Klick auf WLAN-Symbol? Was sagt die Fritz!Box unter Netzwerkgeräte? Hattest Du nach dem Kartentausch einen NVRAM-Reset gemacht? usw. Da wird man sich rantasten müssen.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 2. Februar 2022, 14:19

Darf ich fragen ob du den normalen Slot verwendest? Oder nutzt du ein Adapter?

Beitrag von „1000“ vom 2. Februar 2022, 14:37

Karte läuft OOB. Habe original slot vom MB genommen. Also AX 210 raus und die BCM94360 rein. Reset auch gemacht. Fritzbox ist 1m vom Rechner entfernt. Fritzbox zeigt 260mbit Download und 433 Upload bei 80Mhz. In der Fritz ist für wlan nix zum einstellen.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. Februar 2022, 14:40

hallo [1000](#) ,

auf welchem frequenzband sendest-empfangst du,- 2,5 und oder 5ghz?

lg 😊

edit- und wie ist die kanalverteilung-nutzung in deiner umgebung?

Beitrag von „RenStad“ vom 2. Februar 2022, 14:45

Welche Fritz!box hast Du?

Beitrag von „Hecatomb“ vom 2. Februar 2022, 14:47

So, so, dann hätte ich bei meinem z490 bestimmt auch den originalen Slot verwenden können☐☐☐☐ gut zu wissen. hab's nach einem fail beim Asus Board dort erst gar nicht probiert☐☐♂

Danke

Beitrag von „1000“ vom 2. Februar 2022, 15:01

Auf 5 Ghz nutze ich die Karte. Hat alles super geklappt Hardwareseitig. Hatte mich so gefreut.
😊 Jetzt funzt die Karte mit 1/4 des Speeds. Wat für ein Pech.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 2. Februar 2022, 15:03

Also meine ganzen bcm Karten dieses Typ lahmen auch voll rum. Hab mich damit abgefunden was den Speed betrifft.

Beitrag von „1000“ vom 2. Februar 2022, 15:11

Jo, verstehe.

[RenStad](#). Nutze die Fritzbox Kabel 6591. Habe ich aber schon durchprobiert. Dort gibt es nix zum Einstellen für Wlan. Oder, weiß nicht wie es geht.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 2. Februar 2022, 15:13

Dort sollte es aber glaub schon was geben. Du kannst da glaub in ein Professional Modus wechseln... Also weiß jetzt nicht wie sich der Modus nennt, aber so haste mehr Optionen als normal.

WLAN Option müsste aber auch so schon vorhanden sein

Beitrag von „RenStad“ vom 2. Februar 2022, 15:15

Das ist der "erweiterte Modus". Wenn die vom Anbieter nicht gesperrt ist, solltest Du auf jeden fall die Kanäle modifizieren können.

Hast Du auch mal Deine Antennen geprüft?

Beitrag von „1000“ vom 2. Februar 2022, 15:30

Jo habe Hardwareseitig alles geprüft. Kein Problem zu erkennen. Komischerweise läuft meine BCM 94360 PCIe einwandfrei. Die ist wie die Fenvi, Baugleich halt. Nun, ich muss mal schauen und suchen im Netz. Vielleicht muss man irgendwas noch einstellen. Glaube zwar nicht, aber wer weiß.

Beitrag von „Locke“ vom 2. Februar 2022, 17:21

Verändert mal die Länderkennung auf a#!

Beitrag von „1000“ vom 2. Februar 2022, 19:15

Hoffnung ist da! Wie ändert man die Länderkennung??

Danke.

Beitrag von „Locke“ vom 2. Februar 2022, 19:40

unter Boot : Boot-Args "brcmfx-country=#a"

Beitrag von „1000“ vom 3. Februar 2022, 07:10

Danke [Locke](#). Werde es versuchen.

Beitrag von „RenStad“ vom 3. Februar 2022, 17:36

[Locke](#), meinst Du, dass das etwas bringen kann? Er verwendet die AirportBrcmFixup.kext gar nicht, so dass das Boot-Argument vermutlich ins Leere läuft oder liege ich da falsch? Und ehrlich gesagt, wüßte ich auch nicht, welchen Einfluss die Ländereinstellung auf die Verbindungsgeschwindigkeit haben soll. Lasse mich aber auch gern aufklären, wir lernen ja ständig dazu.

Beitrag von „Locke“ vom 3. Februar 2022, 20:06

Zur Not muss der Airportfix kext halt noch rein. Ja bringt was. WLAN hat in verschiedenen Ländern andere Standards. Wenn ich auf DE stelle habe ich maximal 300 Mbits WLAN Speed mit #a 585 Mbits!

Mit de liegen bei mir von meiner Leitung 250dsl 100 Mbit an mit #a volle Pulle!

AirDrop und co funktionieren dann immer noch.

Beitrag von „1000“ vom 5. Februar 2022, 10:09

[Locke](#)

Hat leider nichts gebracht. Im Gegenteil. Noch weniger Download. Max 180 Mbit. Den Kext und ohne Kext. Kein Unterschied. Die Länderkennung ist DE. Also müsste das Passen, denke ich. Im Bios habe ich auch nichts finden können.

Danke für eure Mühen!!

Beitrag von „Locke“ vom 5. Februar 2022, 13:41

Was steht denn wenn du mit gedrückter alt Taste mit der Maus auf das WLAN Symbol klickst?

Mit welchem Speed ist die Karte mit dem Router verbunden.?

Beitrag von „1000“ vom 9. Februar 2022, 08:38

Habe bis jetzt keine Lösung gefunden. Alles beim alten.

[Locke](#): Verbindung 5 Ghz, 80Hz, 433 MBits, 802.11ac


Beitrag von „Locke“ vom 9. Februar 2022, 08:59

Damit sollte einiges gehen! Bei mir ist unter a# 585mbits und ich habe vollen Speed meines Anschlusses!

Wieviel liegt denn an von was?

Beitrag von „RenStad“ vom 9. Februar 2022, 10:41

Mach doch mal einen Screenshot Alt+Klick auf das WLAN-Symbol



Beitrag von „1000“ vom 22. Februar 2022, 12:42

Habe jetzt alle (persönlich bekannte) ausprobiert. Habe das Gefühl, dass ich irgend ein Fake bekommen habe oder etwas in eine Richtung "Lite Versiion"! Totaler mist so etwas. Hier ein Bild vom Wlan.