

Acer Aspire XC 605 - Road to success

Beitrag von „alex90“ vom 3. März 2022, 23:36

Ich komme hier nicht mal zur Installation, nachdem OpenCore startet, wähne ich BigSur aus und das wars, es kommt eine Reihe von Text und der PC startet neu. Vielleicht sieht ja jemand etwas in der EFI, der Sanity Checker sagt es ist alles toll....

CPU: Intel Core i3 4150 @ 3.50GHz

RAM: 8GB Dual

GPU: Intel 4400 (als 4600 gepatcht)

SSD: 240GB SanDisk

Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. März 2022, 23:48

hallo [alex90](#) ,

welchen checker, den? <https://opencore.slowgeek.com/> -der geht bis max. 0.6.6

opencore wäre aktuell <https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/releases> 0.7.8

finde den fehler 🤔 , hast du deine efi vielleicht auch schon mit den opencore auxtools getestet?

link - <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools/releases>

lg 😊

Beitrag von „alex90“ vom 3. März 2022, 23:54

Meldet keine Fehler



Als Edit: Ich habe die Standard-ACPI-Sachen von Dortania benutzt, da ich davon null Ahnung habe... kanns damit zusammenhängen? Waren aber für den Haswell passend.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 4. März 2022, 00:03

soweit zu einem tool,

welches dann nix davon weiß inwiefern intern etwas schief läuft, dazu am besten mit dem guide vergleichen-

es kann eine Kleinigkeit sein, die verkehrt eingetragen ist

lg 😊

edit-> guide - <https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/>

Beitrag von „alex90“ vom 4. März 2022, 00:21

Ich habs nochmal durch, EFI komplett neu gebaut, viel ist das ja nicht... es ist einfach derselbe Fehler.

Der lädt OpenCore, dann den Verbose von Apple und dann ciao Reboot, kurz vorm Installer

Beitrag von „apfel-baum“ vom 4. März 2022, 00:28

läuft windows oder ein linux auf dem system -= installierbar? um einen generellen defekt seitens der hardware ausschließen zu können

Beitrag von „alex90“ vom 4. März 2022, 00:29

Ja, Windows 11 war drauf/ist drauf und läuft ohne Probleme.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 4. März 2022, 00:30

so, der wecker klingelt morgen- von meiner seite erstmal schluß für heute

lg 😊

edit- deine efi war nicht die neuste, oc auch nicht, die reihenfolge bei den dp sah auch anders aus, sowie passte dein smbios nicht-zu niedrig,- ich habe das mal verändert,- versuche die mal geht evtl. auch schon mit monty ,- gucke dir die efi, wenn die läuft bitte mal genauer mit dem dortaniaguide in einem seitenblick an

teste die efi auf einem extra usbstick

lg 😊

Beitrag von „alex90“ vom 4. März 2022, 01:40

Weiß Gott wie, aber er läuft nun. Anbei die aktuelle EFI...

Probleme sind:

~~- kein Wifi/BT, es wird aber angezeigt (Verbaut ist irgendwas von Atheros) --> Atheros rausgeschmissen, Mini USB Dongle für BT eingesteckt, läuft~~

~~-Kein Sound -Wie bekomme ich den zum laufen? --> Läuft mit neuer EFI ALCID=13 ALCID=66 klingt besser, ich benutze keinen Mic-In oder Front-Panel, daher weiß ich nicht, welcher hier besser geeignet ist~~

~~-Die Symbole sehen komisch aus, beispielsweise ist im Downloads Ordner die ZIP Datei der EFI, es wird aber im Dock nichts angezeigt. Grafik wurde mit 1,5GB Intel 4400 erkannt. --> Behoben durch Umstellung von 1GB auf 512MB Grafikspeicher im BIOS~~

Beitrag von „alex90“ vom 5. März 2022, 08:33

Hey moin, ich hab das leider erst jetzt gesehen... Es lief dann aber auch so irgendwann nachts um 3, welche Vorteile hätte ich durch Monterey? Schafft die Intel HD das vernünftig?

[Zitat von apfel-baum](#)

edit- deine efi war nicht die neuste, oc auch nicht, die reihenfolge bei den dp sah auch anders aus, sowie passte dein smbios nicht-zu niedrig,- ich habe das mal verändert,- versuche die mal geht evtl. auch schon mit monty ,- gucke dir die efi, wenn die läuft bitte mal genauer mit dem dortaniaguide in einem seitenblick an

teste die efi auf einem extra usbstick

lg 😊

Beitrag von „apfel-baum“ vom 5. März 2022, 15:42

welchen vorteil mit der intel? hm, es wäre halt die soweit aktuelle version,

-eben da du big sur geschrieben hast- nundenn versuche ob big sur damit läuft- du wirst denn noch die efi anpassen müssen, guck sie dir mit hilfe des dortania guides und z.b. dem oc aux tool stück für stück an, und schaue inwiefern du einträge für deine hardware ändern muß 😊

lg 😊

viel erfolg 😊

Beitrag von „alex90“ vom 7. März 2022, 20:30

Hallöchen, also als iMac 16,2 mit Monty kommt er nur bis zum Apfel und startet neu. Ich hab im NVRAM noch

`-no_compat_check`

eingefügt wegen der Intel 4400 aber auch ohne startet er da nicht weiter.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 7. März 2022, 20:45

hallo [alex90](#) ,

würdest du bitte deine hard-softwaredaten in dein profil oder deine signatur eintragen, es ist etwas mühsam immer ganz nach oben zu scrollen um auf dem aktuellen stand zu sein, desweiteren füge bitte deine aktuell verwendete efi ein- bzw. ist die efi aus dem post 9 die aktuelle? , damit dort rübergeguckt werden kann,

danke 😊

fürs profil hier gucken - <https://www.hackintosh-forum.de/user/63106-alex90/#about>

für die signatur hier gucken - <https://www.hackintosh-forum.de/signature-edit/>

Beitrag von „alex90“ vom 7. März 2022, 20:56

Erledigt. EFI ist die alte, bis auf die oben genannte Änderung. Hier nochmal als Anhang.

[Backup EFI.zip](#)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 7. März 2022, 21:39

[alex90](#)

ich schraube grade ein wenig an deiner efi, - wenn du nur die igpu nutzen kannst ist das smbios 15.1 verkehrt , dein keyboardlayout ist de-DE:3 nicht "0",en-US 0 wäre für das us-keyboard zuständig, die reihenfolge bei den device properties , naja im guide ist die anders-ändere das mal nachträglich selbst.

edit-

versuche mal den entwurf, die device properties, habe ich wie erwähnt nicht geändert

Beitrag von „alex90“ vom 7. März 2022, 21:46

ich versteh nicht ganz was du mit der reihenfolge meinst, ich hab den teil in der tat so aus irgendeinem-wiki [diesem Wiki](#) übernommen weil ich den kram nicht verstanden habe... genau wie das mit den acpi sachen, zum glück gabs da was fertiges für haswell.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 7. März 2022, 21:50

~~da ich schlecht "nach irgendeinem-wiki" suchen kann, habe (ich) den [dortania-guide](#) genommen, aber letztlich egal-wenn das dann läuft umso besser~~

edit- ob da -vom wiki- alle ssdt's laufen weiß ich nicht, ist auch gut das du mit denen erstmal sparsam umgegangen bist-, die funken sonst auch sehr gerne dazwischen

Beitrag von „alex90“ vom 7. März 2022, 22:15

anbei einmal der log zu deiner efi, passiert dasselbe wie bei meiner

Sparsam, wegen Unwissenheit hahaha, aber bisher hatte ich ja soweit Glück

[opencore-2022-03-07-211333.txt](#)

Beitrag von „griven“ vom 7. März 2022, 22:33

Mit welcher EFI bist Du denn jetzt in Sachen Monterey unterwegs? Die Intel HD macht da eigentlich keine Probleme das wird eher an den Einstellungen zu AppleSecureBootModel liegen denke ich mal...


Beitrag von „alex90“ vom 7. März 2022, 22:38

[Zitat von griven](#)

Mit welcher EFI bist Du denn jetzt in Sachen Monterey unterwegs? Die Intel HD macht da eigentlich keine Probleme das wird eher an den Einstellungen zu AppleSecureBootModel liegen denke ich mal...

Mit der EFI vom Apfelbaum, komplett so kopiert nur dann Debug eingeschaltet für die Logs. Bootet halt bis zum Apfel dann startet er neu.

SecureBoot ist auf Default, die passen ja alle nicht so recht zum Haswell



Beitrag von „griven“ vom 7. März 2022, 22:51

Probier bitte mal ob Du mit dieser Config weiter kommst: [config.plist](#)

Beitrag von „alex90“ vom 8. März 2022, 09:05

[Zitat von griven](#)

Probier bitte mal ob Du mit dieser Config weiter kommst: [config.plist](#)

Log anbei, schmiert genauso ab...

[opencore-2022-03-08-075945.txt](#)

[opencore-2022-03-08-081120.txt](#)

[opencore-2022-03-08-081138.txt](#)

[opencore-2022-03-08-081159.txt](#)

Edit: Ich hab SM auf MacPro6,1 geändert, nun bootet er Install und Preinstall, ob es weitergeht erfahren wir in "ungefähr 25 Minuten"

Monty läuft, EFI anbei. Einziger Fehler: mit Alt-L macht er statt einem @ ein `--` Tastatur auf "Deutsch" nicht "Deutsch - Standard"

[EFI.zip](#)