

Lenovo U310 Touch

Beitrag von „kdeniz“ vom 14. März 2022, 09:52



Laptop Lenovo u310 13,3"

Intel I5-3337u 3th.gen.ivy @ 1,8Ghz

Intel HD Graphics 4000 1536 MB

8 GB RAM

120GB ssd

MacOS Monterey 12.2.1

Bootloader : OC 0.79

Working:

Audio DSDT

USB/USB3

Intel HD 4000 mit Patch chris111 für Monterey (falls ihr, in einem bootloop steckt und ins recovery bootet, sollte ihr die config.plist bearbeiten. Reiter PLANTFORMINFO ...

LAN 810x

wlan/BT mit der intel centrino n220 und dem Drittanbieter app Heliport sowie der nötigen kexte. liegt schon in der EFI bei. War ne lange suche, wisst es zu schätzen 😊

HDMI

Batterieanzeige

Kamera

F-keys Lautstärke / Helligkeit

Not working:

CardReader

Touchpad Gesten

viel spass mit der efi.

Verwendung auf eigene Gefahr !!!