

# OpenCore für Gigabyte H370M DS3H | i5 8400 | HD 630

**Beitrag von „denkteich“ vom 21. März 2022, 17:43**

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit meinem OpenCore EFI.

Es gibt zwei fast identische Hackintoshs bei mir.

1. Gigabyte [H370M DS3H](#) | [i7 8700](#) | [AORUS Radeon RX 580](#)
2. Gigabyte H370M DS3H | i5 8400 | HD 630

Auf 1. läuft Opencore problemlos mit BigSur, auf dem 2. versuche ich das gleiche EFI mit Änderungen für die HD 630 ans laufen zu bekommen.

Allerdings ende ich immer boot crash (Parkverbotszeichen).

Hat jemand evtl. einen lauffähigen EFI folder für diese Kombi mit der 630?

Oder kann mir jemand einen Tipp geben, was ich in der config ändern muss?

EFI folder hängt dran. [EFI.zip](#)

Danke im Voraus

.d

---

**Beitrag von „kdeniz“ vom 21. März 2022, 17:53**

hallo,



## Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 21. März 2022, 18:55

Dann stell doch mal deine SMBios auf MacMini8,1.

Gehst du das <https://dortania.github.io/Ope...-lake.html#starting-point> durch und SMBios auf MacMini8,1 schon läuft das ganze.

---

## Beitrag von „Dr. Moll“ vom 21. März 2022, 19:36

Hallo,

mit OCAT 0.79 wird ein Fehler angezeigt: Unter Kernel: VirtualSMC.kext steht bei dir am Schluß, sollte aber weiter vorn stehen.

Wenn man das korrigiert, verschwindet der Fehler.

Vielleicht hilft das ja.

Viel Erfolg

---

## Beitrag von „denkteich“ vom 21. März 2022, 20:56

### [Zitat von Dr. Moll](#)

Hallo,

mit OCAT 0.79 wird ein Fehler angezeigt: Unter Kernel: VirtualSMC.kext steht bei dir am Schluß, sollte aber weiter vorn stehen.

Wenn man das korrigiert, verschwindet der Fehler.

Vielleicht hilft das ja.

Viel Erfolg

Alles anzeigen

OK, werde ich noch korrigieren.

Zitat von Bob-Schmu

Dann stell doch mal deine SMBios auf MacMini8,1.

Gehst du das <https://dortania.github.io/Ope...-lake.html#starting-point> durch und SMBios auf MacMini8,1 schon läuft das ganze.

Danke, hat funktioniert. Also hatte ich alle Einträge richtig, nur fälschlicherweise auf iMac19,1 stehen.

Allerdings habe ich noch keinen Sound und es kommen am Anfang Meldungen, mit denen ich "noch" nichts anfangen kann:

[hackintosh-forum.de/attachment/192832/](https://hackintosh-forum.de/attachment/192832/)

Eine USB-Map muss ich auch noch erstellen.

Hast Du noch Tipps zu den No schema Meldungen?

## Beitrag von „Dr. Moll“ vom 21. März 2022, 23:06

Hallo,

wie willst du den Sound ausgeben, über die Soundbuchsen des Motherboards oder Hdmi auf der Grafik-Karte?

Für die Motherboard Lösung muß du noch den Boot-Parameter (boot-args) alcid=1 hinzufügen. ("Our Audio codec is ALC887 and it's running with layout ID 1"  
<https://www.insanelymac.com/fo...gigabyte-h370-hd3-rev-10/>)

Damit sollte es laufen.

Viel Erfolg

---

## Beitrag von „denkteich“ vom 22. März 2022, 08:48

### Zitat von Dr. Moll

Hallo,

wie willst du den Sound ausgeben, über die Soundbuchsen des Motherboards oder Hdmi auf der Grafik-Karte?

Für die Motherboard Lösung muß du noch den Boot-Parameter (boot-args) alcid=1 hinzufügen. ("Our Audio codec is ALC887 and it's running with layout ID 1"  
<https://www.insanelymac.com/fo...gigabyte-h370-hd3-rev-10/>)

Damit sollte es laufen.

Viel Erfolg

Alles anzeigen

Danke, werde ich versuchen.

Mommentan habe ich aber noch ein größeres Problem, dafür mache ich aber einen anderen Thread auf.

---

### **Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 22. März 2022, 09:50**

Wenn es dasselbe System ist, dann kannst du auch hier weiter machen.

---

### **Beitrag von „denkteich“ vom 22. März 2022, 10:50**

habs schon erstellt... ist auch glaub ich nicht systembezogen.

[OpenCore und BigSur - Problem nach Installation, bootet nicht mehr](#)

---

### **Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 22. März 2022, 10:53**

[Zitat von denkteich](#)

ist auch glaub ich nicht systembezogen.

Das Problem tritt bei allen Systemen die du hast auf oder nur bei diesem?

---

## Beitrag von „denkteich“ vom 22. März 2022, 11:50

nur bei dem mit der 630er. bei dem baugleichen anderen nicht.

Da aber die Partition von seiten des OC falsch gelesen wird, gehe ich davon aus, dass es nicht systembezogen ist.

---

## Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 22. März 2022, 11:53

[Zitat von denkteich](#)

nur bei dem mit der 630er. bei dem baugleichen anderen nicht.

Das beantwortet den Quatsch, den du darunter geschrieben hast.

Was meinst du was die Leute Fragen werden, ob es sich um das System im Profil handelt?

---

## Beitrag von „denkteich“ vom 22. März 2022, 11:55

der im profil ist baugleich mit dem betroffenen system, nur das betroffene hat keine rx580, sondern nutzt die onboard 630er und es hat einen i5-8400 anstelle des i7-8700.

gleiches board

---

## Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 22. März 2022, 11:59

Anscheint, willst du es nicht verstehen, was ich damit sagen will.

Frohes Gelingen noch.

---

## Beitrag von „denkteich“ vom 22. März 2022, 12:10

irgendwie steh ich auf dem schlauch... schlag mir mal bitte virtuell auf den hinterkopf.

aua... ich glaub jetzt hab ichs verstanden... war ein EIFOK 😊