Gigabyte Z690 DDR4 Gaming X

Beitrag von "greecedrummer" vom 2. Juni 2023, 16:21

Gigabyte Z690 Gaming X





CPU Info



CPU Info muss in der cofig.plist eingetragen sein.


NVRAM

UUID	Key	Value	Type
4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-	KO. (CD. I D. DO. O.	intel® Core™ i9 12900KF	STRING
4BCCA8B30102	revcpuname	Auf Deine CPU anpassen	


Platforminfo

Generic

ProcessorType 3842 als Zahl, hier darf keine 0 (null) stehen! Sonst kommt die Anzeige unbekannt oder sonstwas!







USB-Mapping via SSDT

SSDT-USB Mapping, diese komfortable Option ist BIOS Version gebunden und vor allem stark von der zusätzlichen Peripherie abhängig die man auf das Mainboard verbauen kann, zumindest auf dieses Board. Auf ein Laptop macht es Sinn oder auf Systeme die KEINE Bios updates gemacht werden ist diese Methode ok. Für meine Zwecke die es wöchentlich an die Hardware ran geht, Beta Bios ausprobiert ist ein **Kext gebundenes USB Mapping** die bessere Lösung. Warum überhaupt SSDT-USB? Diese Variante, ist eine viel Hardware orientierte Anpassung und Ansprechung vor allem aber, man kann jedes NVRAM ausprobieren und die USB Ports gehen alle. Beim Kext gefundenem USB Mapping wird das NVRAM vorgesetzt. Dafür aber, habe ich auch eine Lösung gefunden.

Edit USB Kext:


IOKitPersonalities	Directory	Hauptverzeichnis
iMacPro1,1-XHCI	Directory	Unterverzeichnis kopiert dieses Verzeichnis und fügt es unter drunter ein und benennt es nach einem NVRAM wo ihr auch Probeweise mal ausprobieren wollt, dass aber Eurer Hardware ähnelt
iMac20,2-XHCI		ein <u>Beispiel</u> wer die iGPU und externe GPU einer 10th Generation CPU hätte und diese auch nutze würde. Für dieses Board völlig untauglich und nicht empfehlenswert!
MacPro7,1-XHCI		dieses NVRAM hilft Tatsächlich ohne <u>WEG</u> und BootOption agdpmod=pikera alle Monitor an der Grafikkarte anzusprechen, spielt jedoch eine Rolle welches Modell einer Grafikkarte betreibt, auf meiner RX 6800 funktioniert es!

USB Mappig Beispiel:

Nr	. Hardware Device	Name	Port	Connector	Dev Speed
1	USB 2.0 / 1.1 4 Port HUB	HS12	0X0C	USB2	480 Mbps
2	USB 3.2 Gen 2 Typ A	SS07 HS08	0X17 0X08	USB3 USB2	10 Gbps 480 Mbps
3	USB 3.2 - Gen 2 Typ A (Q Flash Port)	SS06 HS07	0X16 0X07	USB3 USB2	10 Gbps 480 Mbps
4	USB 3.2 - Gen 1 Typ A	SS03	0X13	USB3	5 Gbps
5	USB 3.2 - Gen 2x2 Typ C	SS01	0X11	TypeC+Sw	10 Gbps
6	USB 3.2 Gen 1	SS05	0X15	USB3	5 Gbps
7	USB 3.2 Gen 1	SS04	0X14	USB3	5 Gbps
8	USB2.0 Hub x2 Internal	HS12	0X0B	internal	480 Mbps
9	USB3.2 Gen Mainboard Header	SS08 HS10 SS09 HS09	0X18 0X0A 0X19 0X09	USB3 USB2 USB3 USB2	•

Anmerkung Ruhezustand:

Wer kein sauberes USB-Mapping gemacht hat oder <u>BIOS Update</u> mit anderen Setting ausgeführt hat, zerstört unter Umständen den Ruhezustand (sleep / wake), so dass es inerhalb einer Sekunde wieder aufwacht, komplett einfriert oder unzählige Fehlermeldungen ausgibt. Egal ob man SMBIOS MacPro7,1 oder iMacPro1,1 beide müssen separat das USB Mapping ausführen.



<u>Das Gigabyte Z690 Gaming X</u> ist recht gut aufgestellt, ich habe mich für den Intel Core i9-12900KF entschieden, da die Grafik eh nicht unterstützt wird, gekühlt wird er mit der ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB der Tatsächlich ruhig ist.

Es ist akademisch darüber zu diskutieren, warum wir es nicht abwarten können, auf die 13er oder 14er Generation zu warten die enorm bessere sein wird (...) ich sag es mal so; wenn es mal unter den Fingern *juckt*, und man *Zeit* gestohlen hat sich bisher Freizeitmäßig damit zu beschäftigen, finde ich dieses "Hobby" recht interessant. Ausserdem, kann man tatsächlich Erfahrungen sammeln, die ich eben mit der 10er Generation nicht hatte. Quantensprünge sind es tatsächlich nicht, dennoch angenehme Erfahrungswerte die man sich hier miteinander

Angefangen mit Hinweise von <u>Dortania Z690</u> und im Forum habe ich mich entschlossen es auch mal zu probieren.

Läuft verblüffend sauber, stabil und ist Tatsächlich Blitz-schnell. Ich konnte Anfangs meinen Augen nicht trauen und hatte solange am BIOS rumgemacht und an der EFI experimentiert und hatte schon krasse Effekte mit den Kexten!

SSDT Time

```
### STANSE | STANSE |
```

Spoiler anzeigen

Ihr solltet mit Hackintool unter Utilities, das Gitter Symbol unten Dumping ACPI ausführen wählt vorher einen neuen Ordner aus.

Dort ist die DSDT.aml ca. 514 kb die benötigt ihr wenn ihr mit dem <u>Tool</u> SSDT Time beginnt zu arbeiten.

Was wir benötigen sind:

FakeEC kommt SSDT-EC.aml

PluginType kommt SSDT-PLUG-ALT.aml

RTC-AWAC kommt SSDT-RTCAWAC.aml

wenn ihr wollt könnt iht auch PCI Bridge ausführen bei mir hat es nichts gebracht.

Es hilft **NICHT** wenn ihr USB Reset ausführt, dann im ACPI Ordner ablegt, damit bootet! Ab macOS 11.6.3 ist eh alles unmöglich geworden. Besser ihr mapt eure USB Port unter Windows,

zumindest hat es geholfen wenn ich andere BIOS geladen hatte (...)

BIOS Versionen

BIOS Versionen:

Bis F8 12.08.2022, ist die einzigste Version wo der ganze Hacki sauber funktioniert! In Konstellation mit Thunder Bolt, ResizeAppleGpuBars inkl sleep-wake Funktion.

Ab F20 wird das enkaspulatet verfahren angewendet, da muss man einige Dinge beachten. Wer eine 13er CPU Version hat, sollte die F20 ausprobieren inklk. sleep-wake usw


26.06.2023

Kaspersky findet Malware bei Asus und Gigabyte im BIOS

Zum nachlesen:

Eclypsium, Golem, The Hacker news, Dextro











EFI

EFI wird soweit es möglich ist aktualisiert, somit ab 0.8.2 aufwärts.

Bitte immer für Eure Hardware entsprechend anpassen! Diese EFI ist kein Dietrich, sondern der Einstieg und die Möglichkeit ein macOS ab 10.14.x zu installieren. Wenn eine 13er Generation CPU statt 12er wie hier einsgeezt wird, bitte auch auf die CPU Fake ID achten oder eben eine 6xxx GPU die Kexte oder DeviceID setzen. Hier und da könnte ein System zwar installiert werden, damit aber werden auch erhebliche Einschränkungen am arbeiten bemerkt werden, Latenzen, langsames USB kopieren, plötzlicher restart oder totales einfrieren, spontanes aufheulen der Lüfter usw...

Ich habe so wenig wie nur möglich KEXTE geladen, damit auch die Kompatibilität zum Vorschein kommt, sonst fühlt man eine *Latenz* im System, so, als ob man auf Schnee fahren würde ;).

Zumindest für meine verbaute Hardware benötige ich nicht alle Empfehlungen die Seitens Dortania für die Z690er Boards gegeben wurde. Beim Z690 muss man wohl oder über folgende KEXTE geladen haben, damit auch die Kompatibilität gegeben ist. Auch hier immer den letzten Stand downloaden.

Bitte beachtet, dass ich eine AMD RX 6800 Grafikkarte und Apple WiFi Karte benutze deshalb auch entsprechende Kexte und settings in der config.plist. Wer natürlich zusätzliche Karten benutzt oder nicht, muß / sollte die config.plsit editieren damit es sauber läuft! Diese 5 Kexte sind die Basis zur Funktion von macOS.

- AppleALC
- Lilu
- LucyRTL8125Ethernet
- RestrictEvents
- VirtualSMC

EDIT 02.01.2024

EFI EFI_0.9.8_d41bb10 macOS14 ready

ZUM NACHLESEN

Dortanias Z690 Info vom 09.01.2022

chriswayg OpenCore Alder Lake (Intel der 12. Generation) Hackintosh-Anleitung

Clover 5156 EFI als Experimentel zur Ansicht!

Vielen Dank an alle im Forum die tüchtig mithelfen und ihre Erfahrungen und Wissen mit uns teilen, Danke Leute



Ĥ

Beitrag von "stronca" vom 3. Oktober 2023, 11:52

Kurze Frage ich hab ein I7 13700k was muss ich genau einfügen in der Config.plist?Habe auch das selebe Board auch.Danke

Beitrag von "tequilahut" vom 23. Januar 2024, 20:00

Hallo greecedrummer:

hast du gelegentlich mal crashes an deinem Hackintosh?

ich habe eine "ähnliche" Konfiguration aber habe bei ganz bestimmten USB-Geräten unmittelbare crashes...

Hackintosh crashed unmittelbar wenn bestimmte Soundkarten eingesteckt werden....(USB)

Beitrag von "Nelli1984" vom 15. Februar 2024, 20:45

Hallo @greecedrummer,

ich habe eine Frage, da ich mich ziemlich schwer mit dem allen tue.

Ich habe das Gigabyte Z790 D DDRam4,

ist das nicht deinem Z690 ziemlich ähnlich um nicht zusagen fast gleich ??

habe nämlich mit der "Config.plist" richtig Probleme.

Beitrag von "greecedrummer" vom 24. Februar 2024, 08:38

Zitat von tequilahut

ich habe eine "ähnliche" Konfiguration aber habe bei ganz bestimmten USB-Geräten unmittelbare crashes...

Hackintosh crashed unmittelbar wenn bestimmte Soundkarten eingesteckt werden.....(USB)

Du kannst den VErlauf der USB Settings git am Hackintool sehen!

Geh dazu zu USB Reiter und schau dir dort an, wie es angesprochen wird. Kennst Du Spezifikationen Diner Geräte, dann passt es. Habe eienn Tower der mir den internen USB3.2x2 also USB-C vorne ausgibt nicht den USB2 gemappt, braucht man nicht. Aber der USB2 interne Abgriff für die vorderen Anschlüsse des Towers, wenn ich da mal ein USB2 Stick lade, reagierte die Dongle meiner Maus nicht, habe erhlich gesagt auch kein Bock mich der Thematik asuzusetzen udn habe dafür den Real USB2.u HUB des MoBo's genommen und passt alles. Kann sein dass es mit den internen BT4 der WiFi Karte kollidiert, weiß ich nicht. Aber nein, bisher habe ich keine Abstürze ausgelöst von USB. Jedoch von tunig Blödsinn, hattebeinahe mei nSystem geschrottet weil ich Benchmark King sein wollte und dafür knapp 1000 EUR aus den Fenster geworfen hätte. Hackintoh in der12en Generation sollte man vermeiden OC zu betreiben, ist eh alles Hochgezüchtet. Ich empfehle Jeden User-in die Standard Settings am Bios zu setzen, sogar die XNP RAM Settings, wenn ihr Hänger habt oder Anstürze, lasst den XNP wegn und setzt mal das Bios auf Werkseinstellungen, dann nur die obligatorischen Hackintosh Settings rein und testen!

Beitrag von "greecedrummer" vom 24. Februar 2024, 08:41

Zitat von Nelli1984

... deinem Z690 ziemlich ähnlich um nicht zusagen fast gleich ??

habe nämlich mit der "Config.plist" richtig Probleme.

Es wäre schön, wenn ihr im Forum offen für alle die Fraegen stellt und mich gerne mit rein nimmt, bin zwar nicht oft hier, aber sehe mich gerne um. Somit vergrößert sich der Dialog und Hilfsbereitschaft enorm! Ok? Private Unterhaltungen bringen im Forum zu Sackgassen, ich persönlich finde die Jungs und Mädels hier TOP TOP TOP und helfen immer wenn es brennt, daher bitte ine Thread eröffnen! THX

Beitrag von "G752VT" vom 1. Juni 2024, 10:25

Hi Hi<u>stronca</u>, ich bin auch Cubaser und möchte die selbe Lösung also upgrade auf i9-13900K bzw. i9-14900K. Hast du schön geschafft?

Beitrag von "stronca" vom 2. Juni 2024, 09:23

Zitat von G752VT

Hi Hi<u>stronca</u>, ich bin auch Cubaser und möchte die selbe Lösung also upgrade auf i9-13900K bzw. i9-14900K. Hast du schön geschafft?

Ja habe ich alles bestens

Beitrag von "G752VT" vom 10. Juni 2024, 08:20

Welches macOS hast Du? Catalina? Ich habe den selben "GIGABYTE Z690 DDR4 GAMING X" von greecedrummer und möchte nun ein CPU upgrade auf i9-13900K bzw. i9-14900K aber auf jeden Fall unter macOS 14 Sonoma. Leider habe ich sehr wenig Erfahrung mit OpenCore und weiß nicht genau wo ich anfangen muss. Kannst Du mir dabei helfen?

Beitrag von "Razor12" vom 14. Oktober 2024, 23:16

Hi,,,, funktioniert es auch mit der DDR 5 Variante.?

Da es ja der gleiche Chipsatz ist..!