

Reboot beim Export mit Finalcut oder Compressor

Beitrag von „Blackninja_1985“ vom 31. Mai 2022, 23:09

Hallo zusammen,

immer wenn ich ein Filmprojekt exportieren will beginnt er damit und startet irgendwann neu.

Also log bekomme ich das hier:

```
panic(cpu 6 caller 0xfffff800d3239ad): userspace watchdog timeout: no successful checkins from WindowServer in 120 seconds
```

```
service: logd, total successful checkins since load (1510 seconds ago): 152, last successful checkin: 0 seconds ago
```

```
service: WindowServer, total successful checkins since load (1480 seconds ago): 136, last successful checkin: 120 seconds ago
```

```
service: opendirectoryd, total successful checkins since load (1510 seconds ago): 151, last successful checkin: 0 seconds ago
```

```
Panicked task 0xfffff8b75455a20: 3 threads: pid 129: watchdogd
```

```
Backtrace (CPU 6), panicked thread: 0xfffff86a9918550, Frame : Return Address
```

```
0xfffffd0604d3670 : 0xfffff8009e83e1d
```

```
0xfffffd0604d36c0 : 0xfffff8009fe3ca6
```

```
0xfffffd0604d3700 : 0xfffff8009fd34fd
```

```
0xfffffd0604d3750 : 0xfffff8009e23a60
```

```
0xfffffd0604d3770 : 0xfffff8009e841ed
```

```
0xfffffd0604d3890 : 0xfffff8009e839a6
```

```
0xfffffd0604d38f0 : 0xfffff800a716563
```

0xfffffd0604d39e0 : 0xfffff800d3239ad
0xfffffd0604d39f0 : 0xfffff800d323600
0xfffffd0604d3a10 : 0xfffff800d3229c7
0xfffffd0604d3b40 : 0xfffff800a6848bc
0xfffffd0604d3ca0 : 0xfffff8009f8a196
0xfffffd0604d3db0 : 0xfffff8009e8a6cb
0xfffffd0604d3e10 : 0xfffff8009e5ecf3
0xfffffd0604d3e60 : 0xfffff8009e75249
0xfffffd0604d3ef0 : 0xfffff8009fb6198
0xfffffd0604d3fa0 : 0xfffff8009e24246

Kann mit jemand sagen was ich tun kann?

Ich bin auf Monterey 12.3

LG

Beitrag von „griven“ vom 1. Juni 2022, 00:01

Der Log Schnippel sagt leider relativ wenig/nix aus was Rückschlüsse auf das Problem erlauben würde. Wie hast Du den Rechner denn definiert (welches SMBIOS/Model) und wie ist die iGPU eingestellt im Bios sprich ist die im Hintergrund aktiv oder nicht usw. ?!?

Beitrag von „Blackninja_1985“ vom 1. Juni 2022, 09:07

[griven](#) Das war der Log den MacOS nach dem reboot angezeigt hat. Kann ich einen detaillierteren ziehen?

Ich habe die iGPU im Bios aktiviert. und benutze ein SMBIOS iMac20.2



DeviceProperty	Dictionary	Value
ATI	Dictionary	0
#PlatformID/PlatformID	Dictionary	0
#PlatformID/PlatformID	Dictionary	0
#PlatformID/PlatformID	Dictionary	0
Device_Type	String	Public Device
DisplayID	Int32	17
Model	String	Platform ALC1220-V8
#PlatformID/PlatformID	Dictionary	0
APPL_ExtName	String	0
APPL_ExtName	String	0
Device_Type	String	0
Model	String	Intel UHD Graphics 630



Beitrag von „Blackninja_1985“ vom 6. Juni 2022, 14:25

Niemand ne Idee?

manchmal kommt es beim Export auch zum einfrieren des Rechners?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 6. Juni 2022, 18:09

[Blackninja_1985](#)

kannst du einen hardwaredefekt ausschließen?- wenn dem so ist,-weilersuchen

lg

Beitrag von „Blackninja_1985“ vom 6. Juni 2022, 18:13

[apfel-baum](#)

Ich habe einen Hardwaretest laufen lassen und ein paar benchmarks.
unter Windows mit Premiere funktioniert ein Export allerdings habe ich einige Projekte in Final Cut die ich nicht nochmal schneiden etc. will

lg

Beitrag von „apfel-baum“ vom 6. Juni 2022, 18:18

hast du dabei auch einen memtest gemacht?

edit - sowie, ist dein verbautes netzteil der situation angepasst?

edit2- du könntest die igpu biosseitens auch mal disablen,-ob es daran hakt, sowie welche bootargs hast du gesetzt?

Beitrag von „Blackninja_1985“ vom 7. Juni 2022, 07:19

ja der memtest war pass---

Netzteil hat reichlich Leistung.

bootargs habe ich keine ausser -v . Die igpu mache ich testweise mal aus. Deaktivierung der iGPU leider erfolglos.



ich melde mich gleich