


Ventura Installation/Boot steckt fest

Beitrag von „wmb“ vom 6. November 2022, 17:56

Liebe Leute!

Auf meinem Hackintosh, der dank euch gut mit Monterey läuft, komme ich mit Ventura nicht weiter. Sowohl bei Installation als auch Systemboot erscheinen immer wieder dieselben Fehler (siehe Screenshot).

Mit einem EFI aus dem Internet klappt es, aber das läuft nicht rund und ich würd gern mein eigenes EFI fixen. Habt ihr eine Idee?



Gigabyte Z390 Gaming X

Intel 8700

Radeon RX 580

48GB RAM

Fenvi T919

Gruß

Wolfgang

Beitrag von „apfel-baum“ vom 6. November 2022, 20:06

hallo [wmb](#) ,

wenn es mit der "internet-efi" durchläuft, also klappt, vergleiche diese doch punkt für punkt, mit deiner welche -nicht- durchläuft. dies ist zwar mühsam, aber du weißt dann ggf. welche unterschiede in denen bestehen.

bootargs, device properties, quirks... , smbios 😊

viel erfolg

Ig 😊

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. November 2022, 21:48

[wmb](#)

Hier mal was zu testen 😊

Beitrag von „wmb“ vom 6. November 2022, 23:24

Danke dir!

Ich hab's aber lösen können. Wie trivial: Der SATA Hotplug patch war das Problem... Hab einen Wechselrahmen. Der Patch für Monterey war noch aktiv und hat Ventura gestört.

Darf ich fragen was du verändert hast? Heißt ja nicht dass mein EFI perfekt ist...

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 7. November 2022, 00:17

Ich hatte deine EFI mit OCAT (OCAuxiliaryTools) geupdatet
<https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

<https://github.com/ic005k/OCAu...ols/releases/tag/20220235>

Die ACPI die neusten genommen, kext geupdatet und so weiter 😊. Wenn du meine EFI benutzt, musst du denn UTBMap.kext wieder aktivieren.

Beitrag von „wmb“ vom 7. November 2022, 00:18

Achso, alles klar. Danke dir!