

Prodesk 600 g1 bootet nicht mehr

Beitrag von „Saufsoldat“ vom 24. Dezember 2022, 23:56

Frohe Weihnachten liebes Forum.

Hier habe ich einen prodesk 600 g1 mit opencore 0.8.4 und Ventura. Nachdem ich Probleme mit der Grafikkarte hatte, wurde mir in einem anderen Threads geholfen. Danach lief das System auch sehr gut. Dann hätte ich neulich die SSD mit MacOS abgeklemmt und die SSD mit Windows 11 angeklemmt. Jetzt habe ich die Windows SSD ab- und die SSD mit MacOS wieder angeklemmt.

Leider erhalte ich die anliegende Fehlermeldung. Verändert habe ich nichts an der config.

Was kann das sein?

Beitrag von „Hecatomb“ vom 25. Dezember 2022, 00:01

Kann man die efi mal sehen?

Beitrag von „Saufsoldat“ vom 26. Dezember 2022, 17:02

Hat etwas gedauert, aber hier ist der Ordner.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 26. Dezember 2022, 19:38

oh canadaaaa.. !

deine efi ist schon älter als oc 0.8.0, oder?

probiere die mal aus, vielleicht läuft es damit

lg 😊

edit-

zum bearbeiten kannst du frei und systemübergreifend die opencore auxiliary tools benutzen. - <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

Beitrag von „roopie61“ vom 26. Dezember 2022, 21:56

Denke mal Windows hat deine "[Bios Einstellungen](#)" geändert, passiert bei HP gerne mal.

Beitrag von „Saufsoldat“ vom 27. Dezember 2022, 01:52

[apfel-baum](#): Vielen Dank fürs EFI. Leider erhalte ich damit die selbe Fehlermeldung. Mein EFI war eine 0.8.4.

[roopie61](#): Ins BIOS hatte ich geschaut, aber nichts feststellen können. Habe jetzt ein paar andere Einstellungen probiert, das brachte aber nichts. Zudem habe ich die defaults geladen, das brachte leider auch nichts.

Beitrag von „roopie61“ vom 27. Dezember 2022, 02:11

Default kann nicht funktionieren. Du musst mindestens secure boot ausschalten. Bei mir hab

ich legacy und secure aus

Beitrag von „Saufsoldat“ vom 27. Dezember 2022, 02:40

Sorry, wieder das wichtigste vergessen: nach dem Laden der defaults habe ich secure Boot und legacy Support auf aus gestellt.

Leider habe ich immer noch die selbe Fehlermeldung.

Internal Video ist auf aus, da ich eine rx560 verbaut habe.

Das BIOS habe ich jetzt nochmal gemäß des folgenden Links eingestellt. Leider bleibt das Problem.

<https://github.com/1alessandro...s-Dumps/Pictures-Settings>

.

Beitrag von „RenStad“ vom 28. Dezember 2022, 20:24

Hat Windows möglicherweise ein Bios-Update angestoßen? Was Du vielleicht bei einen der Windows-Neustarts nicht am PC und hast es vielleicht gar nicht bemerkt?

Ich würde jetzt Folgendes versuchen:

Wenn Du alles im Bios wieder eingestellt hast, noch immer nicht in den BootPicker kommst, setze mal

den PickerMode auf "Builtin" unter Misc/Boot

und deaktiviere den Audiodxe.efi unter UEFI/Drivers.

Danach sollte das interne Opencore-Bootmenü erscheinen.

Falls ja, mach dort mal einen NVRAM-Reset

Das externe Bootmenü kann dann später bei Bedarf wieder aktiviert werden.

Beitrag von „Saufsoldat“ vom 29. Dezember 2022, 21:12

Hey Leute,

danke für eure Hilfe. Aber ich denke, den hackintosh werde ich aufgeben.

Seit 14 Tagen habe ich ein MacBook Air M1 und das reicht mir für alles.

Einen Stand-PC brauche ich nun nicht mehr und zum Basteln habe ich eigentlich keine Zeit.

Eine alte Platte mit Big sur config bootet übrigens top. Also liegt es nicht an den [BIOS Einstellungen](#), sondern wohl wirklich an der config selbst.

Beitrag von „RenStad“ vom 29. Dezember 2022, 21:14

Dann setze den Haken bei "erledigt"