

# Bluetooth (Speedlink nano Dongle )

**Beitrag von „dazerolui“ vom 5. Januar 2023, 20:55**

Hallo,

hab soweit alles fertig und funktioniert, bis auf Bluetooth da will er nicht so recht.

Das Problem ist folgendes.: ich kann mich mit allen Geräten verbinden bis auf mein iPhone 12 Pro..es erscheint zwar und überprüft auch den Code zum Koppeln, aber nach ca. 10 sec steht wieder Verbinden.

Der Dongle den ich benutze ist der: <https://www.amazon.de/Speedlin...ite-schwarz/dp/B00K2QW2KI>

Die Kext sind.: IntelBluetoothFirmware V2.2.0 BlueToolFixup V2.6.4

Aja.: OpenCore 0.7.8

Ventura 13.1

Im Anhang sind auch Bilder des Problems.

Wäre sehr Dankbar wenn mir hier jemand einen Rat geben könnte .

Mit freundlichen Grüßen

Dazerolui

---

**Beitrag von „edifant“ vom 5. Januar 2023, 21:02**

[dazerolui](#)

Hallo, du brauchst wahrscheinlich für Ventura nur Bluetoothfixup. Schau in meinen Screenshot - Ich arbeite da mit Kernelversionen

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 5. Januar 2023, 21:14**

[dazerolui](#)

iPhones per BT zu verbinden endet immer in der von dir geschilderten Geschichte.

Kurzer Connect bestätigt und dann gleich wieder getrennt.

Da Apple keine dauerhafte BT-Verbindung zwischen Rechner und iPhone haben möchte, ist das also in Ordnung.

Zum Transfer von Dateien kommunizieren Macs oder Hackis per Airdrop mit dem mobilen Gerät, wobei die Verbindung nur für die Dauer der Übertragung aktiv bleibt.

Sind die Kopfhörer aus deinen Bildern dauerhaft verbunden?

Wenn ja, ist alles in Ordnung.

Wenn Bluetooth grundsätzlich funktioniert, muss an den Kexten nichts mehr gedreht werden.

Wenn nein, sollte man nochmal schauen was geht.

---

### **Beitrag von „dazerolui“ vom 5. Januar 2023, 22:28**

Die Kopfhörer sind dauerhaft verbunden die funktionieren.. auch andere Geräte.

Wenn das Bluetooth richtig funktionieren würde, würde ich ja auch in AirDrop am iPhone Sachen teilen können oder?

Bei AirDrop am Mac ist alles ein und für alle Benutzer im selben Netzwerk zugelassen,,

Dies funktioniert aber nicht, also muss irgendwas nicht stimmen.

---

### **Beitrag von „atl“ vom 5. Januar 2023, 23:00**

Das senden von Dateien per Airdrop vom iPhone zum Rechner bereitet auch mit echten Macs Probleme. Meistens hilft dann ein Neustart des iPhones. Aber auch so ist unter Ventura einiges anders. Z.B. sind die Einstellungen unter Airdrop für "Jeder" nur noch 10min nach dem Aktivieren aktiv. Und 2. dauert es manchmal echt lange, bis z.B. der Hack einen Mac als Airdrop erkennt. Alles in allem hakt das Thema Airdrop in letzter Zeit immer öfter. 😞

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 5. Januar 2023, 23:13**

[dazerolui](#)

Wenn BT funktioniert und AirDrop lahm oder gar nicht funktioniert, hat das andere Ursachen.

Eine davon hat [atl](#) bereits erläutert.

Die andere bezieht sich auf die benötigte WLAN-Verbindung.

Hast du in deiner Kiste WLAN verbaut und auch am Laufen?

BTW:

Bitte trage deine Hardware-Details entweder in deine Signatur oder deinem User-Profil, im Bereich "Mein System" ein.

Dann spart man sich auf Dauer unnötiges Nachfragen.

---

### **Beitrag von „MPC561“ vom 5. Januar 2023, 23:13**

Ausserdem braucht Airdrop meines Wissens nach auch WLAN.

---

### **Beitrag von „dazerolui“ vom 5. Januar 2023, 23:24**

Hallo,

ich habe WLAN am laufen beide im gleichen, mir ist jetzt was aufgefallen.

Wenn ich AirDrop mit Spotlight suche finde ich es, aber wenn ich auf öffnen gehe kommt.:

**Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da das Objekt nicht gefunden wurde.**

Gruß

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 5. Januar 2023, 23:30**

Hier nochmal der Hinweis mit dem Eintragen deiner Hardware-Details, der die folgende Frage eigentlich überflüssig gemacht hätte.

Welche WLAN-Karte hast du im Einsatz?

Sollte es sich dabei um eine Intel-Karte handeln, wird AirDrop nicht funktionieren, da der Kext das nicht unterstützt.

---

### **Beitrag von „dazerolui“ vom 6. Januar 2023, 08:03**

Morgen,

oh sorry für die Unabhängigkeiten, hätten wir uns tatsächlich sparen können.

Es ist eine Intel **AC 3168**.

Schade ☹

Wenn ich aber so eine Karte einbaue müsste es funktionieren oder?

[https://www.amazon.de/-/en/gp/...tle\\_o00\\_s00?ie=UTF8&psc=1](https://www.amazon.de/-/en/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)

herzlichen Dank

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 6. Januar 2023, 11:38**

Ich würde wahrscheinlich eher diese hier empfehlen:

<https://www.ebay.de/itm/174149201096>

Die theoretisch maximale Übertragungsrate der Fenvi ist mit 1750 Mbps doppelt so hoch wie bei der Mqpin.

Dauert halt länger, bis sie bei dir eintrifft.

Zusätzlich ahst du aber den Vorteil, dass damit auch dein Bluetooth-Dongle nicht mehr benötigt wird, da auf den beiden WLAN-Karten auch Bluetooth 4.0 verbaut ist, welche über einen der internen USB2.0-Header des Mainboards verbunden werden.

Das bedeutet wiederum, dass der USB-Ports-Kext nochmal angepasst werden muss.

---

### **Beitrag von „dazerolui“ vom 6. Januar 2023, 13:13**

Hey ☐☐

☐☐ vielen Dank werde ich mal probieren