

Hilfe!!! Ich bin am verzweifeln. Ich bekomme einfach nicht macOS Monterey auf mein Huawei Matebook D15

Beitrag von „.Raphael“ vom 19. Februar 2023, 16:32

Hallo. Ich bin neu hier und bräuchte Hilfe. Ich habe schon alles versucht aber nichts geht. Mein Huawei Laptop will einfach nicht macOS. Ich habe viele EFIs versucht aber immer stürzt es ab wenn ich in den Installer gehe mit anderen Meldungen ab. Z.b HID: Legacy Shim 2

Deswegen bräuchte ich Hilfe von euch. Hat jemand vllt eine EFI für mein Huawei Matebook D15 2020 i3 10110U 8GB RAM. Das wäre nett.

Vielen dank im Voraus für eure Hilfe

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Februar 2023, 17:29

hallo [.Raphael](#) ,

schicke doch bitte deine erstellte efi, entpersonalisiert ,hier mal als anhang hoch, damit man sich wortwörtlich selbst ein bild davon machen kann,

was nicht verkehrt ist- lesestoff- [Beginner's Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

infos zur cpu- <https://ark.intel.com/content/...cache-up-to-4-10-ghz.html>

den dortania guide kennst du schon? - mit der cpu führt es dich dorthin- <https://dortania.github.io/Ope...ist/coffee-lake-plus.html>

tools zum bearbeiten- jeweils unter releases

- <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

- <https://github.com/ic005k/Xplist>

systemübergreifend vorhanden

Willkommen im
Forum!

Ig und



Beitrag von „.Raphael“ vom 19. Februar 2023, 20:18

die hab ich nicht erstellt sonder bei olarilla.com clover für comet lake notebooks. und ja ich kenne Dorintas OpenCore Install Guide. Hab ich schon mal benutzt. Und wegen der EFI ich hab mal für Coffe Lake Desktop bei der Website auf mein Pc verwendet und es ging ohne probleme deswegen weiß ich nicht was ich tun soll. Aber danke schonmal für deine Hilfe

Beitrag von „bluebyte“ vom 19. Februar 2023, 20:25

Für die Installation möglichst kein USB3 verwenden.

Nichts von "olarilla.com" verwenden. Ohne Probleme läuft da nie etwas. Da wird für den Laien schnell mal was zusammengezimmert und wenn möglich auch noch abkassiert.

So lange da noch was von "olarilla.com" im System rumwerkelt, wirst du hier keinen Support bekommen.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Februar 2023, 20:42

[.Raphael](#) ,

zur cpu, ja- nur das du so deine profilangaben stimmen, keine desktop, sondern eine notebook-cpu nutzt...

btw. das motto, welches hier gilt ist, hilfe zur selbsthilfe,

lg 😊

Beitrag von „.Raphael“ vom 19. Februar 2023, 20:57

ok aber danke

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 20. Februar 2023, 09:23

[Zitat von bluebyte](#)

So lange da noch was von "olarilla.com" im System rumwerkelt, wirst du hier keinen Support bekommen.

Das stimmt nicht ganz [griven](#) hat solche EFIs durch gewuncken

Beitrag von „Arkturus“ vom 20. Februar 2023, 10:11

[Zitat von .Raphael](#)

die hab ich nicht erstellt sonder bei olarilla.com clover für comet lake notebooks. und ja ich kenne Dorintas OpenCore Install Guide. Hab ich schon mal benutzt. Und wegen der EFI ich hab mal für Coffe Lake Desktop bei der Website auf mein Pc verwendet und es ging ohne probleme deswegen weiß ich nicht was ich tun soll. Aber danke schonmal für deine Hilfe

auch wenn Du die EFI von Olarilla gesponsert wurde, hier hat niemand eine Glaskugel um zu

schauen was da drin ist. Wenn Du sie hier nicht zeigen willst, dann wäre Olarilla vielleicht dein Freund [.Raphael](#)

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 20. Februar 2023, 17:45

[.Raphael](#)

Kannst du noch ein paar Specs auflisten, NVMe Lan und so weiter.

Ich scheue mir das Mal an

Beitrag von „.Raphael“ vom 21. Februar 2023, 06:08

Lan hab ich keins aber 128GB NVMe SSD

Beitrag von „.Raphael“ vom 25. Februar 2023, 12:33

So ich habe mir eine EFI erstellt mit dem Tutorial: <https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/> und jetzt bekomme ich den Fehler "Couldn't alloc class ""AppleKeyStoreTest""

Hier ist die EFI

Beitrag von „apfel-baum“ vom 25. Februar 2023, 17:36

hallo [.Raphael](#) ,

lade dir doch bitte mal die opencore auxiliary tools herunter, die helfen dir ein wenig übersichtlich sowie überschaubar, deine efi zu konfigurieren- darin enthalten ist u.a. ocvalidate, welche mit deiner efi meckert-gehe dazu auf die diskette und speichere so ab, dann ist das ausrufezeichen schonmal weg, aber deine arbeit noch nicht getan.

gucke dir doch bitte mal z.b. die sektion nvram an. bei den bootargs gibt es einen flüchtigkeitsfehler, wenn du das drinhaben möchtest nennt sich der bootflag "-wegnoegpu" , bei prev-lang:kbd trage ,datatype:string und im nächsten feld "de-DE:3" ein, für das de-keyboard sowie systemsprachenlayout, -was hast du denn in deinem book an wlan kram verbaut?- eine minimal kext aktivierte efi ist nett, wäre interessant- ob die so schon durchläuft, dein netzwerk/lan/wlan sollte nicht funktionieren, da kein treiber=kein netz, oder sind bei dir nativ unterstützte broadcom schnittstellen drin?

- unter releases, für win/linux/mac verfügbar und kostet dich nix -
<https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

- sowie ein plist editor - auch dort unter releases-

- <https://github.com/ic005k/Xplist>

du wirst deine efi nochmal überarbeiten müssen,

lg 😊 und viel erfolg 😊

edit- links zu den tools sind ja bereits oben vorhanden- es liegt an dir diese zu nutzen

Beitrag von „bluebyte“ vom 26. Februar 2023, 09:34

Die Fehlermeldung "Couldn't alloc class AppleKeyStoreTest" ist ein Indiz dafür, dass irgendwas mit dem USB nicht funktioniert. Indirekt habe ich dich schon in Kommentar 4 darauf hingewiesen.

1. Die Meldung zeigt an, dass das Root-Volume getrennt wurde. Das kann passieren, weil das Installationsprogramm den USB nicht mehr findet.

2. Ein weiterer Grund sind nicht unterstützte SATA-Controller. Das kann passieren, wenn wir SATA auf den IDE-Modus (compatible) oder RAID-Modus eingestellt haben.

Die EFI habe ich mir eben angeschaut. Da sind ziemlich viele Böcke drin.

Beim Wahl des SMBIOS würde ich zum Macbook 16,2 tendieren.

Da steckt die letzte verbaute Intel CPU drin.

Ein Intel Core i5 or Core i7 (1038NG7, 1068NG7) ("Ice Lake") mit Intel Iris Plus Graphics.

Es fehlt die kext vom USB-Mapping.

Es hat schon seinen Grund, warum man sich bei einem Hackbook für ein Notebook von Lenovo oder Dell aus der Business-Class entscheiden sollte. Abgesehen von leichten Abweichungen entsprechen sie den Industrie-Standards. Nicht immer schön, aber geil.

Beitrag von „Raphael“ vom 26. Februar 2023, 16:10

Mein Laptop hat erstens nur AHCI Mode und zweitens hat mein Laptop auch kein USB 3 sondern nur USB 2

Und könntest du [bluebyte](#) mir sagen bitte was ich alles falsch gemacht habe das ich es dann hinbekomme? Das wäre nett.

Beitrag von „bluebyte“ vom 26. Februar 2023, 17:36

Dein Notebook hat USB2, USB3 und USB-C.

USB2 ist rechts neben dem Anschluß für Kopfhörer.

Da gehört der Installation-Stick rein.

So wie es aussieht, hast du keine LAN-Buchse.

Möchtest du nicht auf LAN verzichten, so funktionieren die USB-Adapter (siehe Foto).

Laufen OOB bis Ventura. Leider sind diese Adapter bei Amazon nicht mehr erhältlich.

Es gibt Adapter für USB-C auf USB-A.

<https://www.heise.de/preisverg...9a-53011trh-a2551697.html>

<https://www.notebookinfo.de/pr...ook-d-15-2020-wai9a-41552>

Wäre eigentlich deine Aufgabe gewesen.

Beitrag von „.Raphael“ vom 4. April 2023, 13:16

Ist jetzt auch egal ich hab mir einfach ein MacBook Pro Mid 2015 gekauft und benutze das Jetzt aber danke für eure Hilfe