

# LovelsHackintosh & seine HP's heute das HP ZBook 15 G6

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 29. März 2023, 21:03

Hallo zusammen,

ich habe ein HP ZBook 15 G6 Workstation Notebook das wirklich gut als Hacki Lapi läuft. Aktuell laufen macOS Ventura und Windows11 im Dualboot auf dem Gerät und unter macOS & Windows funktioniert soweit alles genau so wie man sich das vorstellt. Bist auf gewisse Connectivity tools wie AirDrop und Co die unter der Intel Wifi nicht laufen. Wifi ist eine AX 6 festverlötete Wifi Card das Interne Ethernet läuft auf Basis der Intel I219LM7.

Das System läuft unter macOS lediglich mit der Internen Intel HD 630

die Quadro RTX 3000 wird mit dem Bootarg -wegnoegpu deaktiviert.

Somit kann das System im Bios unter Grafikeinstellungen auf Auto stehen bleiben.

In Windows läuft dann somit die Intel HD und die RTX 3000.

Ethernet läuft über die IntelMausi.kext für die Intel I219LM

Wifi 6 AX201 läuft über die AirportItlwm.kext

**Wichtig** Audio läuft Problemlos nur unter der Layout ID 71

**EFI:**

<https://1drv.ms/u/s!AtGAZeGv8Fh61TYSUYzDj8zGDg07?e=O1rw5h>

## **Beitrag von „KayKun“ vom 24. Juni 2023, 20:27**

So hier ml ein Update zur EFI mit OC 0.9.4

Folgende Sachen gehen aktuell nicht!!

Sleep

Thunderbold

HDMI

Internal Mic

LTE

Akku Zeitberechnung (Anzeige selbst geht)