

fehlerhafte EFI

Beitrag von „Blinded4747“ vom 24. April 2023, 23:56

Moin Leute,

bin echt am verzweifeln, weil ich meinen Fehler nicht finde. Ich hänge bei der Installation von MacOS. Ich vermute stark das ich irgendetwas vergessen habe, obwohl ich den dortania guide mehrfach durchgegangen bin. Vielleicht erkennt ihr ja woran es scheitert. Ich hatte erst Ventura als System genommen, bin dann aber auf bigSur runter, weil ich dachte das es vllt daran liegt, auch ohne Erfolg. Fehlerlog und EFI-Ordner sind angefügt. Fehlerbehebung aus dem Guide hat auch nicht geholfen,,,

CPU: Ryzen 3600

Grafikkarte: RX5700 8GB

Mainboard: [MPG X570 GAMING EDGE WIFI](#)

16GB RAM 3000 Mhz

Mainboard Wifi-Karte ausgetauscht gegen ein Intel AX210

edit: Durch die EFI von Nortek läuft nun alles wunderbar! Falls es jemanden interessiert, meine Intel AX210 Wifikarte funktioniert nun auch mit der neusten Kext von <https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/releases> . Es ist noch die alpha mit ein paar Bugs aber funktionieren tut der Treiber.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 25. April 2023, 02:04

Es könnte helfen, wenn Du Deine EFI in ein auf macOS offen zugängliches Format wie .zip komprimierst.

Beitrag von „Blinded4747“ vom 25. April 2023, 11:43

[Zitat von MacGrummel](#)

Es könnte helfen, wenn Du Deine EFI in ein auf macOS offen zugängliches Format wie .zip komprimierst.

Oh sorry gar nicht bedacht. Ist geändert..

Beitrag von „MacGrummel“ vom 25. April 2023, 12:09

Ich hab bei einer Schnelldurchsicht nur zwei kleine Fehler gefunden, aber ob's das war..

Für den MacPro7,1 solltest Du unter Misc/Security/SecureBootModel j160 eintragen, aber das hilft eigentlich nur bei Updates.

Und unter Platforminfo/Memory hab ich bei CustomMemory den Haken raus genommen (=false).

Beitrag von „Blinded4747“ vom 25. April 2023, 12:41

[Zitat von MacGrummel](#)

Ich hab bei einer Schnelldurchsicht nur zwei kleine Fehler gefunden, aber ob's das war..

Für den MacPro7,1 solltest Du unter Misc/Security/SecureBootModel j160 eintragen, aber das hilft eigentlich nur bei Updates.

Und unter Platforminfo/Memory hab ich bei CustomMemory den Haken raus genommen (=false).

Danke erstmal das du dir die Zeit genommen hast!

Hat leider nicht geholfen.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 25. April 2023, 13:08

hallo [Blinded4747](#) ,

außer dem dortania guide gibt es speziell für die ryzen reihe noch den hier- vielleicht hilft es ja - [HowTo: Ryzentosh](#)

Ig 😊

Beitrag von „Nortek“ vom 26. April 2023, 00:35

Hallo, versuche die EFI! Du kannst dich auch an meiner EFI orientieren. [MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi](#)

Beitrag von „Blinded4747“ vom 26. April 2023, 15:42

[Zitat von Nortek](#)

Hallo, versuche die EFI! Du kannst dich auch an meiner EFI orientieren. [MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi](#)

Vielen DANK! Ich versuche es später dann noch einmal.

EDIT:

Ich hab mich an deiner EFI orientiert und es funktioniert alles wunderbar! Echt großen Respekt. Es läuft alles ohne Probleme. Lediglich WIFI und Bluetooth funktioniert noch nicht. Das liegt aber daran, weil ich die Wifi-Karte auf dem Mainboard damals ausgetauscht habe, gegen eine

Intel AX210. Laut anderer Foren-Einträge haben auch andere noch Probleme mit der Karte, da muss ich noch einmal schauen.

Beitrag von „Nortek“ vom 26. April 2023, 20:03

Das Freund mich. Viel Spaß 