

Erledigt

Installation myHack funktioniert nicht

Beitrag von „TheKenny“ vom 26. Oktober 2012, 20:31

Heyho, ich habe nun meine HD 6950 mit einer HD 6670 getauscht, da ich mit der 6670 schon einmal OS X 10.8 via myHack installiert hatte.

Jedoch bekomme ich es nun nicht mehr hin. Möchte mit myHack 3.1.2 und OS X 10.8 aus dem AppStore über ein Mac OS X Lion 10.7.5 einen Stick erstellen, jedoch bekommt der Bildschirm/der PC nach dem Apple-Bootlogo kein Signal mehr, d.H. der Bildschirm sucht ein Signal, findet keins und geht aus. Der Rechner an sich läuft noch weiterhin.

Per "-v" passiert das selbe, das letzte was man erkennen kann ist ein Bluetooth-kext. Versuche später mal ein Bild davon zu machen.

Wie kann ich von dem Stick booten? 😞

Im BIOS (UEFI) hab ich alles was man umstellen kann umgestellt, also SATA Mode auf AHCI, mehr geht bei meinem Board spezifisch für OS X nicht. (Also HPET und sowas)
BIOS ist auch auf dem neuesten Stand.

Im "Extra" Ordner habe ich neben den Kexten von myHack noch einen Ordner mit Kexten für mein Mainboard (LAN, Audio und USB 3.0), Google Chrome und Carbon Copy Cloner als .dmg.

Liegt es an der Grafikkarte? An einem Fehler via myHack? An einem Fehler den ich produziert habe?

Habe in der SMBios.plist iMac 12.2 eingetragen, da ja durch den Prozessor etc. nur das in Frage kommt. 😞

Danke im voraus für eure Hilfe! 👍

EDIT:// DSDT bringt nichts, mit und ohne der selbe Fehler.

Beitrag von „eric94“ vom 27. Oktober 2012, 00:42

Hm.. also an der Grafikkarte dürfte es nicht liegen 😊
die sollte OOB funktionieren. (war zumindest bei 10.7.4 so)
versuch doch mal mit unibeast nen bootstick zu erstellen..
hatte mit myhack auch so meine Probleme.. 😬

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 27. Oktober 2012, 09:45

Es kann sein, dass die Karte erst nach dem Setup erkannt wird. Evtl auf dem Stick mal die Grafikkexte löschen.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „TheKenny“ vom 27. Oktober 2012, 20:45

Per UniBeast bekomme ich einen Fehler bei dem erstellen des Sticks. 😞

Ohne die Grafikkexte bleibt der PC bei dem Apple-Bootlogo hängen, also der Ladekreis dreht sich unendlich lange und per "-v" bekomme ich folgende Antwort:

Ich erstelle mal den Stick komplett neu und schaue was dann passiert.



Bis jetzt,  an euch!

EDIT://Habe jetzt einfach Lion per myHack installiert, da hat alles funktioniert, kann man einfach auf 10.7.5 updaten? Oder muss ich Kexte neu- oder wieder installieren? Bin derzeit auf 10.7.2

Beitrag von „Citro“ vom 27. Oktober 2012, 21:16

Boote mit mal mit

PciRoot=1 npci=0x3000 -v

Den Guide von myhack und Tonymac haste auch gelesen?

Lion Update drüberbügeln.
Kexte zu Lion Update installieren.
Rechte fixen.
Kernel Cache erneuern.
Reboot.

Beitrag von „BananaJoe“ vom 28. Oktober 2012, 11:19

Du kannst es auch mal nach der Unibeast Methode versuchen.

Beitrag von „TheKenny“ vom 28. Oktober 2012, 18:03

UniBeast funktioniert bei mir irgendwie nicht richtig, beim erstellen des Sticks erscheint nach ca. 3-5 Minuten ein Fehler beim erstellen des Sticks und das "Setup" schließt sich.

Wenn ich von dem Stick booten möchte, bleibt er am Anfang bei Boot:0 stehen mit einem Error.

Wenn ich per Skype mit jemandem telefoniere bekomme ich nach 1-2 Minuten eine KP, wonach sich der Rechner direkt neu startet. Als Headset nutze ich das "Speedlink Medusa NX 5.1". Treiber oder Kexte gibt es dafür nicht, funktioniert OOB. Weiß jemand mehr zu dem Problem?