

# LENOVO ThinkCentre M720Q mit i5-8400T

Beitrag von „xpkiller“ vom 17. Mai 2024, 17:05

Hallo,

Nachdem ich meinen LENOVO ThinkCentre erfolgreich mit macOS Sonoma 14.3.1 erstellt habe, möchte ich dieses Ergebnis hier gerne teilen. Ich habe zusätzlich noch eine 500GB UD90 NVMe 4.0 Gen4 Karte eingebaut um Sonoma 14.3.1

darauf zu installieren. Die Installation lief soweit reibungslos ab und erstaunlicherweise läuft das alles sehr flüssig. Da aber keine WLAN Karte verbaut ist, benutze ich nur einen USB-WLAN Stick. Weiteres dazu [hier](#)



**System :** [Macmini8,1](#)

**Lenovo ThinkCentre M720Q.**

INTEL Core i5 - 8400T 3,3GHz

RTL8111 PCIe Ethernet Controller

16 GB

INTEL UHD Graphics 630

256 GB SSD Windows 11 Pro


500 GB SSD macOS Sonoma 14.3.1

Bootloader OC 0.9.9

Was funktioniert alles?

Soweit ich das beurteilen kann läuft bis auf Bluetooth alles, sogar Karten und Spiele!

Vielleicht wird sich zeigen, ob etwas anderes auch nicht funktioniert, aber bis jetzt alles gut

 guckst du hier →



[EFI.zip](#)

[Resources.zip](#)

---

### **Beitrag von „Evolutio“ vom 17. August 2024, 12:16**

Wie hast du die SSD geladen bekommen?

Meine 2TB WD wird nicht erkannt. 😊

// EDIT: Mein Fehler, hab sie nicht richtig formatiert

---

### **Beitrag von „cyber“ vom 18. Oktober 2024, 14:05**

Hi !

Brightness controll und Ton Regler funktionieren ?

MfG !!!

---

### **Beitrag von „xpkiller“ vom 18. Oktober 2024, 17:33**

[cyber](#)

Ja, das sollte funktionieren. Bei mir geht es.

---

### **Beitrag von „cyber“ vom 21. Oktober 2024, 15:09**

Hi!

Diese zwei Regler gehen nicht !

Tonregler intern geht, HDMI nein.

Displayregler geht nicht !

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 21. Oktober 2024, 17:46**

Bei macOS wird die Lautstärke-Regelung von Digitalen Audio-Ausgängen nicht unterstützt.

Das muss am eigentlichen Ausgabegerät durchgeführt oder über eine 3rd-Party-Software gelöst werden.

---

### **Beitrag von „cyber“ vom 21. Oktober 2024, 17:54**

Danke für die Antwort !!!!

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 21. Oktober 2024, 18:04**

Musste eben noch mal schauen, aber vielleicht hilft dir folgendes Tool.

<https://github.com/MonitorControl/MonitorControl>

---

### **Beitrag von „cyber“ vom 21. Oktober 2024, 18:06**

Danke für die Mühe, aber das nutze ich schon !!!

---

### **Beitrag von „xpkiller“ vom 23. Oktober 2024, 11:15**

[Zitat von al6042](#)

Bei macOS wird die Lautstärke-Regelung von Digitalen Audio-Ausgängen nicht unterstützt.

Das neme ich auch an. Ich habe meinen Monitor am DisplayPort angeschlossen und der hat einen eigenen Ton Ausgang. Ich muß diese Lautstärke am Monitor vornehmen und einstellen, weil der sich im Ton Menu nicht einstellen läst.

Man muss eben damit leben, das nicht alles mit MacOs funktioniert, Hauptsache, es läuft 😊

---

### **Beitrag von „proshkin2023“ vom 22. November 2024, 16:47**

[EFI](#)

Prime H310T - I5 8400T - UHD 630

Hello everyone,who cant help?,it turns off completely before installation 15.1

---

## Beitrag von „xpkiller“ vom 23. November 2024, 20:15

Hello, please give some more information. What have you done so far? Please upload your EFI here in the forum, it's easier and safer. Do you have the latest OC Version and kexts updated in your EFI, otherwise it won't work.

---

## Beitrag von „proshkin2023“ vom 24. November 2024, 19:21

[Zitat von xpkiller](#)

Hello, please give some more information. What have you done so far? Please upload your EFI here in the forum, it's easier and safer. Do you have the latest OC Version and kexts updated in your EFI, otherwise it won't work.

Hi,I did everything through the utility ProperTree-master

---

## Beitrag von „xpkiller“ vom 24. November 2024, 19:37

[proshkin2023](#)

First download the latest OpenCore bootloader, in my opinion this works best. The latest version is [V1.0.2](#) I ran your EFI through it and got everything up to date. Try this EFI.

[EFI.zip](#)

---

## Beitrag von „proshkin2023“ vom 24. November 2024, 20:13

[Zitat von xpkiller](#)

[proshkin2023](#)

First download the latest OpenCore bootloader, in my opinion this works best. The latest version is [V1.0.2](#) I ran your EFI through it and got everything up to date. Try this EFI.

Doesn't work, turns off (

---

### **Beitrag von „proshkin2023“ vom 25. November 2024, 21:25**

60 Watt power supply, maybe this is the problem?