

Supportanfrage zu: NVisen Y-MU01 "HACK MINI" ? IMAC - BCM94360NG - INTEL UHD

Beitrag von „gllark“ vom 25. September 2024, 07:36

Hallo [Noir0SX](#)

ich habe auch einen NVisen Mini, allerdings mit Coffee Lake Prozessor, aber vielleicht kannst du mir helfen? Ich habe den bis einschließlich Sonoma ohne OCLP zum Laufen gebracht, aber nach dem Update auf Sequoia will er nicht mehr starten, ich ende in einer Bootloop. Könntest du dir vielleicht mal meine EFI ansehen und mir einen Tip geben, ob ich zukünftig dann OCLP benutzen muss?

Danke im voraus.

Beitrag von „Noir0SX“ vom 25. September 2024, 17:59

Ich bekomme 15.0 auch ohne OCLP zum laufen, OCLP ist erst der zweite Schritt. In meinem Fall ist es die verbaute WLAN Karte, mit einer Intel läuft es auch ohne.

Beitrag von „gllark“ vom 25. September 2024, 18:05

Ich benutze WLAN gar nicht, der Rechner wird nur über LAN benutzt. Warum ich nach dem Upgrade auf 15, das immer einwandfrei durchläuft bis der macOS-Installer aus dem Picker raus ist, danach in der Bootloop lande kapier ich einfach nicht.

Beitrag von „cobanramo“ vom 25. September 2024, 21:36

deaktivieren der „BlueToolFixup.kext“ v.2.68 könnte helfen, ist ein versuch wert.

oder aktualisieren zu nightly version und testen könnte auch helfen..

Gruss Coban