

HP 290 G1 SFF - iGPU läuft nicht

Beitrag von „vviolano“ vom 18. November 2024, 21:06

Hallo liebe Community,

Ich habe einen HP 290 G1 SFF mit einem i3-8100.

Leider funktioniert die iGPU nicht. Habe versucht die Platformid einzusetzen aber dies endete in einem Bootloop.

Wo liegt mein Fehler?

Beitrag von „MPC561“ vom 19. November 2024, 11:38

Sieht erstmal nicht schlecht aus wobei ich die ganzen stolem Einstellungen etc. erstmal weglassen würde.

Und du hast nicht zufällig einen 8100T? (In diesen kleinen Gehäusen werden die oft eingesetzt wegen geringerer Max TDP und dadurch weniger Kühlung notwendig)

Na egal. Hier sind im Frambuffer Patchguide noch so einige IDs die man durchtesten kann: [Klick](#)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. November 2024, 18:23

hallo [vviolano](#) ,

nicht ganz uninteressant wäre dein zielos, also das mit welchem du den sff benutzen möchtest-
so können sich helfer ein etwas genaueres bild davon machen-was und warum es ggf. -nicht-
läuft.

lg 😊

Beitrag von „vviolano“ vom 19. November 2024, 21:08

Hallo [apfel-baum](#) Stimmt. Habe ich nirgends erwähnt. Ich Verwende Sonoma 14.1 (23B74)