

## Erledigt Samsung R530

### Beitrag von „jensundso“ vom 14. Februar 2013, 20:05

Hallo, ich habe vor Meinen Hacki von 10.7 per Clean Install auf eine Retail 10.8.2 installation upgedatet. Jetzt habe ich folgende Probleme.

- iMessage geht nicht
- Numpad geht nicht
- Akkuanzeige geht nicht mehr (Der Akku wird zwar erkannt, aber OS X denkt das die Maximale Kapazität 256 mAh ist)

und das nervigste Sleep geht nicht mehr.

Ich habs über die Anleitung die es hier im Forum gibt installiert. Mit Multibeast+DSDT und danach Restliche Kexte (WLAN, Lan, SleepEnabler) installiert und den Chameleon geupdatet.

Ich hoffe ihr Könnt mir Helfen



---

### Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 14. Februar 2013, 22:31



Hallo und 🙋 im Forum.

Trag bitte als erstes Deine Systemdaten in die Signatur ein, ansonsten weiss keiner was in Deiner Kiste steckt.

Zu iMessage kannst Du [hier](#) etwas finden.

---

### Beitrag von „jensundso“ vom 15. Februar 2013, 00:39

Danke 😊

Somit hat sich das mit iMessage erledigt 😊

---

### **Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 15. Februar 2013, 00:50**

Hast Du das hier schon für Deinen Akku versucht [klick](#) ?

Das hier vielleicht für Wlan [klick](#) , das [hier](#) habe ich immer für AR9285 genommen.

---

### **Beitrag von „jensundso“ vom 15. Februar 2013, 05:53**

Das mit dem Akku versuch ich morgen mal(aber ich glaub ich hab den KEXT schon versucht,so in etwa wie alle anderen Battery Kexte) und das Problem mit dem WLAN ist, das es einfach nach ein paar Minuten die Verbindung verliert, das ist aber ein Produktionsfehler meiner WLAN Karte, die funktioniert auch unter Wind00fs nicht

EDIT : WLAN und Batterie geht nicht 🙄

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 15. Februar 2013, 06:41**

Für die Akku-Anzeige probiere das mal hier:  
<http://www.osx86.net/downloads.php?do=file&id=1384>

---

### **Beitrag von „jensundso“ vom 15. Februar 2013, 11:49**

So, ich versuch gerade ein paar verschiedene Kexte für die Batterie. Jetzt ist ein neuer Fehler aufgetaucht. Wenn ich boote,bleibt der Random Hängen.Wenn ich mit UseKernelCache=No boote geht alles wunderbar.Kann es sein das meine SSD zu schnell für´s Booten ist ? 😄

EDIT: ist behoben, lag an ner AppleACPIPlatform.kext



---

### **Beitrag von „Pikotaro“ vom 26. Januar 2019, 18:52**

Wie hast du das überhaupt installiert?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 26. Januar 2019, 19:25**

Hallo [Pikotaro](#) und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Ich weiss nicht, ob du das gesehen hast, aber der letzte Eintrag in diesem Thread, vor deinem Post, ist tatsächlich 6 Jahre alt.

Wie auch immer der User damals seine Installation durchgezogen hat... heute ist die Art und Weise überholt. 😊